

DEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE

अ त्रोरम अ

ELECTRIC GUIDE Essential theory and Practice Shri Shivnath Rai Taskeen

इलेक्ट्रिक गाइड

त्राधारभूत सिद्धान्त एवं प्रारूपिक प्रयुक्तियाँ



लेखक

आचार्य शिवनाथराय जी 'तस्कीन'



प्रकाशक

अग्रवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय

खारी बावली, देहली-६

064646406464646464646

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकाशक— अग्रवाल बुक डिपो खारी बावली, देहली-६

सर्वाधिकार प्रकाशक के ऋाधीन हैं।

मुद्रक— राजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, तेलीवाड़ा, देहली-६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दो शब्द

श्राज मुक्ते अपनी नवीन 'इलैक्ट्रिक गाइड' श्रापकी भेंट करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही हैं। इलैक्ट्रिसटी के बारे में वाजार में बहुत सी छोटी छोटी पुस्तकें मिल रही हैं। लेकिन एक बड़ी पुस्तक जिसमें विद्युत विज्ञान की सामूहिक रूप से क्रियात्मक जानकारी दी गई हो, की श्रावश्यकता असें से महसूस की जा रही थी। चुनांचि इस श्रावश्यकता असें से महसूस की जा रही थी। चुनांचि इस श्रावश्यकता को टिट्टिगोचर रखते हुये 'श्रप्रवाल श्रन्थ माला' २७२ वां पुष्प इलैक्ट्रिसटी के बारे में नियम का सिद्धान्त की पूर्ण रूपेण रूप रेखा, जेनरेटर्स (जिनित्रों) ए० सी० (प्रत्यावर्ती धारा) वा डी० सी० (श्रव्यवित धारा) मोटर्स, इलैक्ट्रिक सर्किट्स (विद्युत परिपथों) चुम्बक श्रोर ट्रांसफामर (परिवित्रत्र मोटरों, तथा मीटरों के बारे में विस्तारपूर्वक समक्ताया गया है। श्राशा है कि पुस्तक विज्ञली विषयक श्रभ्यास करने वालों एवं वायरमेन श्रोर सुपरवाइजरों के परीचार्थियों, इलैक्ट्रीशियनों श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक की तैयारी में मुमे पचासों श्रंघेजी, उर्दू वा हिन्दी पुस्तकों से सहायता लेनी पड़ी है जिसके लिए मैं उनका श्राभारी हूं।

यदि, विजली के काम में दिलचस्पी रखने वाले सङ्जनों ने पुस्तक पढ़कर उचित अपनत्व प्रदान करने की कृपा की तो कृपा की तो में अपने को धन्य समभूंगा।

नई दिल्ली १६ मार्च, १६६४ शिवनाथ राय 'तस्कीन'

इलैक्ट्रिक गाइड

त्राधारभूत सिद्धान्त एवं प्रारूपक युक्तियाँ

🎉 विषय-सूची 🎉

इलैंक्ट्रिसंटी <u>किं</u> ट्रांसंटी	
इत्तैक्ट्रो मोटिव फोर्स (विद्युत गामक वल)	٤
करंट (घारा) की मात्रा	१४
रिजिस्टैंस (रोध)	१६
त्रोह्म का ला	१७
बोल्टेज ड्राप	38
इतैक्ट्रिक-पावर (विद्य त शक्ति)	२०
वलेक्ट्रक सर्केट वा बैटी (विद्य त परिपथ वा	
समूहा)	28
	17
इलैक्ट्रक-सर्कट (विद्य त परिपथ)	
सीरीज-सिकेट (माला परिपथ)	?!
वैरेलल स्निट (माला समान्तर परिपथ)	
लोड मैचिंग	२४
ड्राई सैल	38
स्टोरेज बैट्रियां	32.
वेसिंगा	33
वैट्री की वीमारियां और उनका इलाज	३८
मैगनेटिजम श्रीर इलेक्ट्रो मैगनेटिजभ	₹६
	38
मैगनेटिजम	88
खींचने और धकेलने की शक्ति मैगनेटिक लाइन्ज श्राफ फोर्स (त्र्राकषक रेखायें) 8:
मैगनीटक लाइन्ज श्राफ फाल (श्राफ्रिक्स रहार	8.
मैगनेटिजम के सिद्धान्त	

(&)

हायनेमो	
हायरैक्ट करन्ट हायनेमो (अव्यवहित धारा	
डायनेमो)	8
सीरीज मशीन	8
शन्ट वाउएड मशीन	88
कम्पाउएड वाउएड मशीन	88
मल्टीपोलर मशीन	88
सिंगल फेज आल्टरनेटिंग करन्ट	x
पोलीफेज आल्टरनेटिंग करन्ट	¥:
ट्राँसफार्मर [परिवर्तित्र]	
ट्रांसफारमर (परिवर्तित्र)	ξ:
ट्रांसफारफर (परिवर्तित्र) के कोनैक्शन (युजन)	
उनका कार्य वा शिचायें	६
सिंगल फेज कोनैक्शन (एका फेजी युजन)	७१
दू फेज कोनैक्शन (दो फेजी युजन)	9
मोटर् जेनरेटर (मोटर जिनत्र)	90
मोटर डायनेमो	S
मोटर जेनरेटर (मोटर जिनत्र)	32
रोट्री कन्वजेटर	50
मीटर्ज [Meters]	
मीटर्ज (Meters)	5
डायरैक्ट करन्ट मीटर (अव्यवहित धारा मीटर)	=
णान बोद्ध पीवर	2

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

श्राल्टरनेट (प्रत्यावर्ती) तथा डायरैक्ट (स्रव्यव-हित धारा) दोनों के साथ काम करने वाले मीटर (गरमी से काम करने वाले मीटर) 23 मैसर्स जानसन फिल्प का गरम तार वोल्ट मीटर ६६ श्राल्टरनेट करंट मीटर (श्रव्यवर्ती धारा (मीटर) ६७ 33 शक्ति का अनुमान लगाना 200 रैकार्डिङ्ग इन्स्टरुमेंट (अभिलेखन मीटर) १०२ सप्लाई मीटर १०२ हायरैक्ट करन्ट सप्लाई मीटर 308 श्राल्टरनेट करन्ट सप्लाई मीटर ११२ मैक्सीमम डिमाएड इएडीकेटर इलेक्ट्रिक मोटर ELECTRIC MOTERS 235 सीरीज मोटर (माला मीटर) शन्ट मोटर (पार्श्वायक मोटर) १२० कम्पाउएड मोटर (मिश्र मोटर) १२१ मोटर स्टाटर (मोटर प्रारम्भक) १२४ १२४ आटोमैटिक रिलीज स्टाटर १२८ शन्ट मोटर (पार्श्वाय मोटर) विजली की घन्टियां ELECTRIC BELLS बिजली की घटिएयां (Electric Bells) १३२

लगातार बजने वाली घएटी

परिभाषायें

१३४

230

चटपटे अचार, चटनी व मुख्ये बनाओ अचार, चटनी व मुख्या गाईड

इस पुस्तक की सहायता से मामृली से मामृली पढ़ा लिखा इन्सान भी थोड़े समय में तथा सस्ते रेट अर्थात बहुत कम समय व कम लागत में बढ़िया से बढ़िया हर प्रकार की खट्टी-मोठी व नमकीन चटनियाँ तथा हर प्रकार के अचार व मुरव्वे बनाने की कला सीख सकता है। आजकल की घरेल लड़िकयां व औरतों के लिए बहुत ही आवश्यक पुस्तक है। मूल्य २) मय पोस्टेज।

बी॰ पी॰ हारा मंगाने का पता— इप्रियाल बुक डिपो, थोक पुस्तकालय खारी बाबली, देहली-६

ELECTRIC GUIDE

इलेक्ट्रिक गाइड

आधारभूत सिद्धान्त एवं प्रारूपक युक्तियां

॥ इतेनिट्रसिटी ॥


जब कभी भी दो विद्युत अलग २ चीजों वाडीज Bodies को आपिस में रगड़ा जाय तो उनमें छोटी २ चीजों को धकेलने और खोंचने की शिक्त उत्पन्न हो जायेगी इसी शिक्त का नाम इलेक्ट्रिसटी या विजली है। और इसी को इलेक्ट्रिन या विजली के चाजिज कहते हैं। यह एक रवड़ या जास की स्लाख (यानी वाडी) को वस्त्र या फर [Fur] से रगड़ा जाये तो उनमें हल्की चीजों को खींचने की शिक्त उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिकों ने विजली को दो किस्मों में बाँट दिया है। पाजेटिव और नैगेटिव ग्लास की वाड़ी से रगड़ने से जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसे नैगेटिव चार्ज कहना आरस्भ कर दिया।

जो बाढी चार्ज प्राप्त करती है उसे कोएडक्टर संवाहक श्रीर जो बाढी चार्ज प्राप्त नहीं करती उसे न्यूट्रल या नानको-एडक्टर कहते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(80)

यह अनुभव से जाना जा चुका है कि एक ही प्रकार के दो चार्जज एक दूसरे को धकेलते है और दो भिन्न भिन्न प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यानी नैगेटिव चार्ज पोजेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और दोनों नैगेटिव या दोनों पाजेटिव एक दूसरे को धकेलते हैं। जितना चार्ज शक्ति शाली होगा उतनी ही, उसमें खींचने अपैर धकेलने की शक्ति अधिक होगी। यदि एक पथ (पेड़ का गूदा) की गेंद रेशमी धागे हे बांधकर लटका दी जाये और उसके समीप पावनूस की लकड़ी को कपड़े के साथ भली भांति रगड़ने के वाद लाया जाये तो गेंद नैगेटिव चार्ज लेलेगी और अप्रावन्स की छड़ी गेंद को धकेल देगी और यदि एक ग्लास की वाडी को रगड़ कर दूसरी गेंद के समीप लाई जाये तो कुछ नैगेटिय चार्जज ग्लास में चले जायेंगे श्रीर पाजेटिय चार्जज गेंद में रह जायेंगे यदि इन दोनों गेंदों को एक दूसरे के पास लाया जाये तो एक दूसरे की त्रीर खींच त्रायेंगे। इससे यह पता जला कि भिन्न प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अपनी और खींचते हैं। न्यूट्रल वाडीज में विजली के पाजेटिव और नैगीटिव चार्जज वरावर होते हैं यदि कोई चार्ज की हुई वाडी उनके समीप रक्खी जावे तो न्यूट्रल बाड के भीतरी नैगेटिव और पाजेटिव चार्ज चित्र के अनुसार हिलें जुलेंगे चित्र से पता चलता है कि बाहरी चार्ज नानकोण्डक्टर बाही के भीतरी चार्ज को खींचता है और अपनी ही तरह के चार्ज को धकेल देता है यदि वाडी कोएडक्टर हो तो नैगेटिव चार्जज चित्र के अनुसार वाडी के एक और पाजेटिव चार्जज दूसरी ओर इक्टे हो जाते हैं इसका कारण यह है कि कोण्डक्टर के भीतर वहुत सेनैगेटिव चार्जज आजादी के साथ घूमते रहते है और नान-



कोण्डक्टर बाडी के अन्दर नैगेटिव चार्ज अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और आजादी के साथ हिलजुल नहीं सकते।

बाडीज में ऐसी खींचने और धकेलने की शक्ति को एले-क्ट्रस्टेटिक लाइनज आफ फोर्स कहते हैं। और ऐसी बहुत सी लाइने चार्ज की हुई बाडी के इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।

भेटर

मैटर वह है जिसका कि कुछ बोम हो जैसे कि गैस जल इत्यादि। अनुभव से यह जाना जा चुका है कि छोटे छोटे कुण मिलकर मैटर बनता है। साइन्स के विद्यार्थी जानते हैं कि संसार में केवल ६२ कैमीकल एलिमेन्ट है जैसा सोना चांदी हाइडरोजन इत्यादि और इनके भिन्न भिन्न अन्सों के

(१२)

मिलने से ही मैटर बनता है। इन ऐलि मेन्टस का सबसे छोटा कए एटम कहलाता है। एक मालीक्यूल दो या तीन एटमों से बनता है और प्रत्येक एटम पाजोटिव और नैगेटिव चार्जो से बनता है जिन्हें प्रोटोन्ज (Pro Tans) और एलेक्ट्रोन्ज (ElceTrous) कहते हैं। प्रोटोन्ज (पाजेटिव) और एलेक्ट्रोन्ज नैगेटिव के साथ विजली का चार्ज हर समय रहता है उसे एलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यह फील्ड एक ही स्थान पर स्थिर रहता है इसका नाप कोलम्ब कहलाता है। एक प्रोटोन

तोल में रें २० × १०६६ श्राम और एलेक्ट्रोन २= २०६६

भ्राम के लगभग होता है। श्रीर प्रत्येक का चार्ज है × 8:00


यह बात तो आमितत हो चुकी है कि एटम का जहाँ तम बिजली का सम्बन्ध है गुण उसके एलेक्ट्रोन्ज के चक्कर पर निर्भर करता है। तांवा और चांदी सबसे उत्तम कोएडक्टर माने गये हैं इसका कारण शायद यह है कि इन धातुओं में दूसरी बाडीज की अपेना एलेक्ट्रोन्ज बाहरी भाग में चक्कर के क्ष्य में बूसते रहते हैं। चित्र न० ४ में ऐटम के प्रोटोन्ज और एलेक्ट्रोन्ज का कम दिखाया गया है जिसमें दो प्रेटोन्ज के इद्दें गिर्द एलेक्ट्रोन्ज चक्कर लगाते रहते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटान के इर्द गिर्द एक एलेक्ट्रोन होता है और यूरनियम ऐटम में ६२ प्रोटान और ६२ एलेक्ट्रोन होते हैं जिन बाडीज में इससे कम एलेक्ट्रोन होते हैं उनमें मिश्रत अन्यों की भिन्ता केवल उसी क्ष्य में हो सकती है जब कि उनकी गर्मी

(१३)

का दर्जा वढ़ा दिये जाये और इस प्रकार आपस में टकरा कर कुछ एलेक्ट्रोन वाडी से अलग हो जाते हैं। जब गलास और सिल्क को आएम में --

रागा बाडाज के एलेक-

्रात्य पूसर में बदल सकें। मान लीजिये कि दो वाडीज 'क' श्रीर 'ख' पाजेटिवली श्रीर नैगेटिवली चार्ज हैं। यदि दोनों गो तांबा की तार से जोड़ दिया जाये तो तुरन्त ही एलेक्ट्रोन्ज श्रापस में बदल जायेंगे। चूंकि 'ख' में एलेक्ट्रोन्ज



खेंच और धकेले

की अधिकता है और 'क' मैन्यिन्ता इसिलये 'ख' से एलेक्ट्रोन्ज 'क' की ओर जायेंगे और ऐसा उस समय तक रहेगा जब तक कि दोनों अपनी यथार्थ दशा पर न आ जायें। और लेक्ट्रोन्ज की यह किया एलेक्ट्रिक करेन्ट (विद्य त धारा) कहलाती है।

(88)

ELECTRO MOTIVE FORCE एलेक्ट्रो मोटिव फोर्स

विद्युत गामक बल

चित्र के सर्किट परिपथ में एतेक्ट्रोन्ज की एकसार कार्य में लगाये रखने के लिये 'ख' की ऐसी शक्ति देनी पड़ेगी जो जो एलेक्ट्रोन्ज एक सार 'ख' को देती रहे ऐसी शक्ति को एलेक्ट्रो मोटिव फोर्स (Electro Motive Force) कहते हैं यानी ई एम एफ (E. M. F.) विद्युत गामक वल ऐसा शक्ति उत्पन्न करने के लिये कई रीतियों से काम लिया जाता है। रगड़ से विजली उत्पन्न करने की विधि का वर्णन हो चुका है। एक विधि किसी कोएडक्टर संवाहक को मेगनेट के समीप रगड़ने से विजली उत्पन्न करने का है जैसे कि डायनमो यह जैनरेटर जनित्र से भी प्राप्त की जाती है दूसरी विधि कह वाडीज पर कैमीक्ल सेक्शन डालने की है तीसरी विधि दो भिन्न धातुओं के जोड़ को गर्म करके विजली प्राप्त करने का है जिसे अमोकपल कहते हैं।

जब किसी सर्किट परिपथ को इ. एभ. एफ. विद्युत गामक बल बेट्री समूहा चित्र न० ६ से स्पलाई किया जाता है तो पाजेटिव प्लेट पर एलेक्ट्राज की न्यून्ता हो जाती हैं। श्रीर यह प्लेट बाहरी सर्किट परिपथ के द्वारा एलेक्ट्रान्ज को अपनी श्रीर खींचती है जिससे एलेक्ट्रान्ज एक सार नैगेटिब प्लेट से बाहरी सर्किट द्वारा पाजेटिव ट्रमीनल श्रवसान किनारा को हरकत देना श्रारम्भ कर देते हैं श्रीर पाजेटिव प्लेट में एले क्ट्रान्ज की न्यून्ता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चूंबि तांवा एक उत्तम कोएडक्टर संवाहक है इसलिये थोड़ी सी इ

(24)

एम० एफ शक्ति विद्युत गामक बल देने के लिये इसके एट-मज एलेक्ट्रान्ज को छोड़ देते हैं जो स्वतन्त्रता के साथ पाजे-टिव ट्रमीनलज अवसानों को जाना आरम्भ कर देते हैं इस दशा में एटम में एलक्ट्रान्ज की कमी हो जाती है वह दूसरे ऐटमज से एलेक्ट्रान्ज लेने की कोशिश करता है और चूंकि नंगेटिव ट्रमीनल पर एलेक्ट्रान्ज की अधिकता होती है इस लिये वह पाजेटिव की ओर जाने की कोशिश करते हैं बैट्री समृहा में जब तक यह ऐक्शन चालू रहता है एलेक्ट्रान्ज को हरकत करने के लिये शक्ति मिलती रहतो है। हालांकि एले-क्ट्रान्ज नैगेटिव से पाजेटिव को हरकत करते हैं।

करेन्ट धारा की मात्रा (Quantity)

कौलम्ब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि करेन्ट धारा की मात्रा (Quaatity) नापने के लिये एक यूनिट निरचय किया गया है जिसे कोलम्ब कहते है जैसे कि जल या पैट्रोल की मात्रा नापने के लिये गैलन यूनिट नियत किया गया है त्रीर हम कहते हैं कि एक टैंक में इतने गैलन पैट्रोल जमा है इसी प्रकार करेन्ट धारा की मात्रा देखने के लिये यह यूनिट निश्चय किया गया है।

करेन्ट धारा की गित जब सरकट में करेन्ट धारा हरकत ऐमिपियर करती है तो हम केवल यह ही नहीं जानना चाहते कि इतने कौलम्ब पास कर चुका है बिलक हम यह भी जानना चाहते हैं कि करेन्ट धारा किस गित से हरकत कर रही है। उदाहरण २०० कौलम्ब करेन्ट धारा एक सर्किट में से एक घंटा में पास होती है और तार को गर्म कर देती है। यदि यही २०० कोलम्ब एक बरटा को अपेज़ा एक सैंकड में पास हो (१६)

जाये तो तार आवश्यमेव अधिक गर्म हो जायेगी इसिलये तार का गर्म होना विजली की गित पर निर्भर है न कि मात्रा पर करेन्ट धारा के हरकत करने की गित नापने के लिये एमपीयर यून्टि नियत किया गया है यानी जब एक कौलम्ब करेन्ट धारा एक सैकएड में एक स्थान से पास होती है तो हम कहते हैं कि करेन्ट धारा की गित एक एम्पीयर है। कम गित तांबे के लिये फुली एम्पीयर और माईको एम्पीयर प्रयोग में लाये जाते हैं।

राम के पहल बताया जा जुका है कि एलेक्ट्रान्त को हरकत में रखने के लिये ई० एम० एफ० शक्ति विद्युत गामक बल की अवश्यकता है इस शक्ति के नापने का यूनिट वोल्ट है। जब एक एम्पीयर करेन्ट एक ओहम रेजिस्टेन्स (रोध) के मुकाबले में हरकत करती है तो ई० एम० एफ० विद्युत गामक बल एक वोल्ट के बराबर होती है।

यह शक्ति या द्वाव एक सरकट परिपथ के दोनों ट्रमीन-लज किनारों अवसानों पर वैल्यू में अन्तर उत्पन्न कर देता है जिसके कारण करेन्ट धारा मूच करती है। इसे पोटेन्शल डिफिरेन्स कहते हैं। अधिक या कम शक्ति को नापने के लिये किलो बोल्ट या मली बोल्ट प्रयोग में लाये जाते हैं।

रिजिसटेन्स

(रोध)

श्रोहमज जब करेन्ट धारा तार में पास करती है तो तार

(20)

कुछ न कुछ रकावट उत्पन्न करके इसकी किया को दवाती है, इस वाधा डालने को रेजिस्टैंस (रोध) कहते हैं। एक करडक्टर (संवाहक) का रेजिस्टैंस (रोध) एक खोहा उस समय होता है जबिक एक एमपीयर करेन्ट (धारा) एक वोल्ट, ई० एम० एफ० (विद्य त गामक वल) के द्वाव से उसी को कोएडक्टर (संवाहक) में से गुजर रही हो। कम व खाधिक रेजिस्टैंस (रोध) नापने के लिये माइकोखोम खोर मेगाखोम प्रयोग में

भै सरकट (परिपथ) का कण्डैक्टनस (संवाहिता) जानने की आवश्यकता होती है। कण्डैक्टनस =1/R यानी, यिद, वाल्य के फिलमैंट का रेजिस्टैंस (रोध) २४ श्रोहा तो उसका कण्ड-कटनस = 1/2 या ४४ मोह होगा। इसके नापने का यूनिट ओह है।

OHM'S LAW

श्रोस ता

श्रोहा का सिद्धान्त

यह तो इस जानते ही हैं कि अधिक ई० एस० एफ० (दवाव) (विद्युत गामक बल) से अधिक एलेक्ट्रान्ज प्रति सेकगड सरकट (परिपथ) में पास करते हैं। और सरकट (पिनपथ) के अधिक रेजिस्टेंस (रोध) से कम मात्रां में ऐलै-क्ट्रोंज प्रति सेकएड गुनर सकते हैं। डाक्टर औहा (Dr. (?=

Ohm) ने ई. एम. एफ. (विद्युत गामक वल) ऐम्पीयर और रेजिस्टैंस रोध का आपस में सम्बन्ध मालुम करके साइन्स में एक अत्यन्त लाभदायक उन्नति कर दी है जिसे ओहा ला कहते हैं। ला यह है कि जब सरकट के ई० एम० एफ० (विद्युत गामक वल) (वोल्ट) को रेजिस्टैंस (रोध) ओहास पर वाँटा जाये तो उत्तर सरकट (परिपथ) में करेन्ट (धारा) की गति के बरावर होता है यानी:—

उदाहरण:—वाल्व न० ७१८ के फिलमिन्ट का रिजिस्टैंस (रोध) २० त्रोह्मज श्रौर रिसीवर में काम करने पर २४ करेन्ट (धार) खर्च होती है।

वोल्टेज पता करो ?

त्रोह्मज ला क = <u>ई</u> त्रार

 $:: \xi = \pi \times \xi = 20 \times 24 = 4$ वील्ड

रेडियो साइन्स में श्रोहा ला एक अत्यावश्यक ऐलैक्ट्रिक इकाई है विद्यार्थी को चाहिये कि ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करे। (38)

Voltage Drop वोल्टेज डाप

जब करेन्ट रिजिस्टेन्स में से गुजरती है तो बोल्टेज कम हो जाता है और रिजिस्टेन्स के दोनों अवसानों पर अलग अलग बील्टेज होता है जिस दूसरे शब्दों में पोटेन्शल डिफिरेन्स (P.D.) कहते हैं पिंग्पथ को धारा और रोध को गुणा करने से पी० डी० के बराबर होता है।

उदाहरगा

यदि २०० वोल्ट की शक्ति की विजली १००० श्रोहा रिजिस्टैंस में से गुजर रही है तो उसमें कितना वोल्टेज ड्राप होगा ?

त्रोह्मज ला क=<u>ई०</u> र

 \therefore क = $\frac{3}{3}$ %% = '२ ऐम्पीयर बोल्टेज ड्राप='२×१०००=१०० बोल्ट

२०० वोल्टस में से १०० वोल्ट तो रोध की गर्मी की शक्त में नाश हो गये और दूमरे श्रयसान तक पहुंचने पर केवल केवल १०० वोल्ट वाकी रह गये। रेडियो के कई सरकटों में बोल्टेज कम करना होता है और सर्कट में रिजिस्टैंस लगाकर यह कार्य पूर्ण हो जाता है—जैसे कि एक वाल्व के फिलमिन्ट को केवल दो दो वोल्ट गर्म होने के लिए चाहियें। और चार बोल्ट वैट्री (समूहा) से हम दो दो वोल्टस लेना चाहते हैं तो 'र' जिसकी वैल्यू श्रोद्ध ला द्वारा मालूम कर ली गई हो, जो केवल दो दो वोल्ट गर्मी की दशा में बदल देता हो, लगा देने से दो दो फिलेमिन्ट (श्रंशु) के लिए प्राप्त हो जाते हैं। (20)

Electric Power

इलैक्ट्रिक पाचर

विद्युत-शक्ति

काम करने की गति को पावर कहते हैं जब करेन्ट सरकर

पावर की त्रावश्यकता है उसकी अपेदा जो कि काम अधिक पावर की त्रावश्यकता है उसकी अपेदा जो कि काम अधिक समय में समाप्त किया जाये। पावर नापने का यूनिट वाट है। जब एक ऐम्पीयर करेन्ट एक बोल्ट, विद्युत गामक बल के दबाव से हरकत करती है तो एक बाट पावर खर्च होती है।

वाट = $\frac{1}{5}$ × क $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ ला क = $\frac{1}{5}$

$$\therefore \text{ arc} = \hat{\xi} = \frac{\hat{\xi}}{\tau} = \frac{\hat{\xi}^2}{\tau} \hat{\xi}, 00,000$$

श्रोह्म ला ई=क × र ∴ बाट क=क × र = क°र ३,००,०००

सर्किट में पावर नापने के लिए वाट भीटर प्रयोग में लाये जाते हैं या करेन्ट (एम्पीयर मीटर द्वारा) नाप कर वोल्टेज से गुणा करने से फल बाट के बरावर होता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(२१)

इलैक्टिकट सरकट व बैट्री

(विद्युत परिपथ वा समूहा) इ**लोविट्रक सरकट** (विद्युत परिपथ

स्रोह्मस ला से प्रमाणित होता है कि एक नियत वोल्टेज जब परिपथ में से गुजरता है तो कम बैल्यू के रोध में कम इाप होता है और हाई बैल्यू के रोध में अधिक ड्राप होता है ऐलेक्ट्रिक सरकटों को तीन भागों में बांटा गया है।

१—सीरीज (Series) सरकट २—पैरेलल (Parallel) सरकट ३—सीरीज [Series Paralle] सरकट

सीरीज सरकट


माला परिपथ

चित्र न० म में माला परिपथ दिखाया गया है माला परिपथ उसे कहते हैं जिस परिपथ में धारा एकसार एक ही मार्ग से मूत्र करती हो, और दूनरे उस परिपथ के प्रत्येक स्थान पर धारा की बैल्यू बराबर रहती हो। चित्र न० ७ के प्रत्येक भाग [बैट्री, तारें, रेजिस्टैंस] में रेजिस्टैंस होने के कारण बोल्टेज ड्राप (क × र) होगा और प्रत्येक भाग के टर्मीनली पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी आफट-पुट बोल्टेज और बोल्टेज ड्राप को जमा करने से बैट्री बोल्टेज बराबर होगा। तीनों भागों का अलग अलग रेजिस्टैंस देखने के लिए इन वानों का ध्यान रखना पड़ेगा।

(22)

१—वैट्री या जैनरेटर का भीतरी रेजिस्टैंस। २—तारें जो वैट्री और रेजिस्टैंस को जोड़ती हैं। ३—र, और र, का रेजिस्टैंस।

चूं कि सारे परिपथ में करेन्ट की वैल्यू प्रत्येक स्थान पर एक जैसी है और प्रत्येक भाग में रेजिस्टैंस होने के कारण प्रत्येक भाग में वोल्टेज ड्राप होगा। बैट्री का भीतरी ड्राप, इन्टरनल ड्राप और सरकट का ड्राप लाइन ड्राप कहलाता है। श्रीर सारा वोल्टेज ड्राप तीनों वोल्टेज ड्राप के जमा करने से प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक वोल्टेज से थोड़ा अधिक वोल्टेज सोर्स (Voltage Saurce) (यहाँ वैट्री है) से सरकट को दे देना चाहिए। सोरस, वोल्टेज नो-लोड-वोल्टेज (No Load Voltage) जबिक वाहरी सरकट को करेन्ट दी जा रही हो ऐसे सोर्स से जिसका भीतरी रेजिस्टैंस वहुत अधिक हो उससे वाहरी सरकट को करेन्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि साधारण सी करेन्ट भी भीतरी वोल्टेज ड्राप को सोर्स वोल्टेज के बराबर कर देगी और वाहरी सरकट के लिए रत्ती भर भी वोल्टेज नहीं रहेगा।



तीन रिज़र्खेख श्रीरीच य

उपर के चित्र में तीन रेजिस्टैंस सीरीज में मिले हुए दिखाये गये हैं, इस दशा में भी करेन्ट प्रत्येक स्थान पर एक जैसी होगी श्रीर ई० एम० एफ० भी सारे 'क' 'र' ड्राप का जोड़ होगा। इसलिए सरकट का सारा रेजिस्टैंस तीनों रेजि-स्टैंसों की नैल्यू का जोड़ होगा— (२३)

सारे रेजिएटैंस र = र १ × र २ × र ३ × ००००००००

उदाहरण

यदि चित्र न० ६ में प्रत्येक रेजिस्टैंस की वैल्यू १० त्रोहा हो तो सरकट का कुल रेजिस्टैंस क्या होगा ?

र=र१×र२×र३


.. र १ (१०) + र २ (१०) + र ३ (१०) = ३० त्रोहा
 त्रीर सरकट की करेन्ट ई० एम० एफ० को रेजिस्टैंस पर
 माग देने से प्राप्त होगी।

Parrallal Circuit

पैरेलल सरकट

(समानान्तर परिपथ)

यदि सरकट में किसी पुवाइन्ट के बीच में रेजिस्टैंस या कुछ और पुर्जे लगे हुए हों तो उसे पैरेलल सरकट कहते हैं।



समानान्तर युजित रोघ

उदाहरण

दो रेजिस्टैंस र १ और र २ पुत्राइन्ट अ और व के बीच में लगे हुए हैं जैसा कि पहले बताया गया है पैरेलल सर्कट

(28)

में करेन्ट प्रत्येक भाग में भिन्न २ होती है और ई० एम० एफ० प्रत्येक भाग में एक जैसा रहता है—

र १ त्रीर र २ की वैल्यूज १० त्रीर २० त्रोहाज हैं। त्रीर ई० एम० एफ० १०० वोल्ट सरकट को दिया गया है। कितने ऐम्पीयर करेन्ट प्रत्येक रेजिस्टैंस में से गुजर रही है त्रीर कुल कितनी करेन्ट सोर्स से ली जा रही है।

र १ = १० श्रोहा

र २ = २० श्रोहा

(श्रोहा ला हारा) करेन्ट जो र १ हरकत कर रही है— $= \frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = \frac{900}{900} = 90 एम्पीयर्ज$ करेन्ट जो र २ में सूब कर रही— $\frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = 300 = 90$ करेन्ट जो र २ में सूब कर रही— $\frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = \frac{\$}{7} = 300 = 900 + 300 = 940$ कुल करेन्ट = $\frac{\$}{7} \times \frac{\$}{7} = 900 + 300 = 940$

इसिलये पैरेलल सरकट में कुल करेन्ट जानने के लिए पहले प्रत्येक भाग की अलग अलग करेन्ट मालूम कर ली जाने सब भागों की करेन्ट का जोड़ सरकट की कुल करेन्ट के वरावर होगा। अपर के उदाहरण से यह भी ज्ञात होता है कि सरकट का कुल रेजिस्टैंस किसी एक रेजिस्टैंस से कम है।

मान लिया कि एक पैरेलल सरकट में तीन रेजिस्टैंस ४, १० त्यौर १४ त्रोहा प्रयोग में लाये गये हों तो कुल रेजिस्टैंस-

$$\frac{1}{4} \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}}$$

 $\frac{?}{??} \frac{30}{??} = २०७ श्रोह्म$

पैरेतल सरकट में वोल्टेज प्रत्येक भाग सोर्स वोल्टेज के बराबर और करेन्ट प्रत्येक ब्रॉच में अलग अलग होती है और सब भागों का जोड़ करेन्ट सरकट के कुल करेन्ट के बराबर होता है। परेलल सरकट में यदि कोई एक ब्रांच अलग कर दी जाये किर भी करेन्ट दूसरे भागों में पास करती रहती है।

Series Parallel Circuits

सीरीज पैरेलल सर्किट

(समानान्तर माला परिपथ)

ऐसे सिकटों में सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के सरकट होते हैं चित्र में तोन सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज सरकट दिखाये गये हैं। ऐसे सरकट की करेन्ट और इल रेजिस्टैंस का वोल्टेज ड्राप श्रोहा ला द्वारा जाना जा सकता है। सबसे पहले यह श्रावश्यक है कि पैरेलल सरकट की वैल्यू सीरीज सरकट के बराबर निकाल ली जाये और फिर कुल सरकट सीरीज सरकट मान कर करेन्ट और वोल्टेज ड्राप पता कर लिया जावे।

मान लिया कि चित्र ११ व में र १, र २ और र ३ की

(२६)

वैल्यूज १०, १४ और १४ ओ। है तो पैरेलल सरकट का बुल रेजिस्टेंम—

अव दो रेजिस्टैंस एक ६ प्रोह्म और दूसरा र ३ सीरीज में भिने हुए हैं इसलिए कुल रेजिस्टैंस—

इस नियम से दूसरे सीरीज पैरेलल सर्किटों की वैल्यू भी जानी जा सकती है।

उदाहर्या

पहले पैरेलल सर्किट [समानान्तर परिपथ] र २ ऋौर र ३ की बैल्यूज निकालनी है।

$$\overline{x} = \frac{?}{?} + \frac{?}{?} = 303 \text{ with }$$

कुल रेजिस्टैंस = ३०३ + १२=१४०३ छोन्न करेन्ट (खोह्न ला द्वारा) क = $\frac{\xi}{\tau}$ = $\frac{\xi \zeta}{2}$ = ξ एम्पीयर.

र १ में वोल्टेज ड्राप ई १ = क × र = ६ × १२ = ७२ वोल्ट कुल वोल्टेज ड्राप = ई + ई २ २ = ७२ +२०=६२ वोट। जो कि सोर्स वोल्टेज के बरावर है ऐसे सरफट में करेन्ट श्री प्रत्येक थाग में भिन्न-भिन्न होगी। यानी

र २ की करेन्ट =
$$\frac{£}{x} = \frac{?0}{x} = 8$$
 एम्पीयर

(20)

र ३ की करेन्ट = $\frac{\xi}{\xi} = \frac{20}{20} = \frac{2}{3}$ एम्पीयर

कुल करेन्ट = ४ + २ = ६ एम्पीयर

उदाहरण—वाल्व के फिलेमिन्ट के साथ रेजिस्टैंस र सीरीज में मिला दिया गया है। मान लिया कि फिलेमिन्ट की वोल्टेज २०४ वोल्ट और करेन्ट १०७४ एम्पीयर है। ६ वोल्ट बैट्री के साथ कितनी वैल्यू का रेजिस्टैंस लगाया जाये कि फलेमैंट को त्यावश्यकता के अनुसार वोल्टेज और करेन्ट मिल सके। अब पहले यह देखना है कि ६ वोल्ट में से कितने वोल्ट रेजिस्टैंस में ड्राप हों कि वाकी २०४ वोल्ट फिलेमिन्ट की मिल सकें।

बोल्टेज ड्राप = ६ - २०४ = ३०४ बोल्ट क = १०७४ एम्पीयर

 $\therefore z = \frac{\hat{z}}{z_0} = \frac{300}{2000} = 2$ को ह्य

यदि फ्लिमिन्ट वोल्टेज हाई बोल्टेज सप्लाई लेना हो, तो रेजिस्टेन्स (रोध) के द्वारा इसी प्रकार वोल्टेज झूप करके आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। जैसे:—६ वाल्ट्ज जिनके प्रत्येक फिलेमिन्ट का वोल्टेज १०२ वोल्ट और करेन्ट ०३ एम्पीयर और सोर्स वोल्टेज ११० वोल्ट है। कितनी वेल्यू का रेजिस्टैंस प्रयोग में लाया जाये कि आवश्यकता के अनुसार वेल्यूज प्राप्त हो सके।

वाल्वज सीरीज में कोनैक्ट किये हुए हैं। चूंकि प्रत्येक फ्लिमिन्ट का वोल्टेज ६०३ वोल्ट है इसलिये ६ वाल्य का बोल्टेज ६४६०३ = ३७०८ वोल्ट होगा!

ं. नोल्टेन ड्रांप = ११० - ३७०८ = ७२०२ नोत्ह.

(२५)

सीरीज सरकट में करेन्ट तो प्रत्येक पुत्राईन्ट पर एक जैसी रहती है इसलिये रेजिस्टैंस—

लोड मैचिंग

एलैक्ट्रिकल इन्जनीयरिंग में अति आवश्यक निथम लोड मैचिंग का है। सोर्स के रेजिस्टैंस या इपन्डैंस के साथ लोड सरकट के ठीक मैचिंग (मिलावट) से अधिक से अधिक पावर (शक्ति) प्राप्त हो सकती है। सोर्स चाहे जनरेटर हो, बैट्री हो या वाल्व हो उनका भीतरी रेजिस्टैंस जरूर होगा। यदि उनमें किसी के साथ लोड लगा दिया हो तो सरकट अधिक से अधिक पावर केवल उस वक्त प्राप्त किया जा सकता है। जिस समय दोनों का रेजिस्टैंस यानी सोर्स और लोड के बराबर होगा।

मान लीजिये कि जेनरेटर रोज का भीतरी रेजिस्टैंस ? श्रीह्म है श्रीर बिन लोड के (यानी र ल साथ न हो) तो लोड

सबसे अधिक पावर प्राप्त करेगा।

क =
$$\frac{\hat{\xi}}{\xi \cdot \vec{n} \times \xi \cdot \vec{n}} = \frac{3}{2 + 2} = 20 \times \sqrt{\xi}$$

पावर = क \times ई = ३ \times १० \times =४० \times वाट्स

उस दशा में प्रत्येक रेजिस्टैंस लोड और सोर्स २०२५ बाटस प्राप्त करेगा। मान लिया कि लोड का रेजिस्टैंस दुशन बानी दो श्रोह्य हैं तो—

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{f}}{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{r}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{i} + \mathbf{x}} = \mathbf{v} + \mathbf{v$$

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(38)

पावर = $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{a}} = ? \times ? = ?$ बाट पावर जो र ल प्राप्त करेगा= $\hat{\mathbf{a}} \times \mathbf{z} = ?^2 \times \mathbf{z} = ?$ पावर जो र में रही चली जायेगी = $\hat{\mathbf{a}}^2 \times \mathbf{z} = ?^2 \times ?$ = ? वाट.

उपरोक्त दोनों दशाओं में जबिक लोड रेजिस्टैंस जेनरेटर के रेजिस्टैंस से भिन्न है। लोड को कम पावर प्राप्त हुई और अधिक पावर का जनरेटर में गर्मी के रूप में नाश होगा।

बैट्री से ई० एम० एफ० प्राप्त करना—यदि दो बाडीज एक विशेष प्रकार के कैमीकल स्त्र्शन में डाल दिया जाये तो दोनों में वोल्टेज डिफरेंस पाया जायेगा। प्राइमरी सैल में (बैट्री) में तांबा और जस्त या कार्बन और जस्त की प्लेटें गन्धक के तेजाब और जल के सैल्यूशन में जिस एलेक्ट्रो-लाइट कहते हैं डाल दी जाती हैं। सैकएड्री सैल में प्रायः लेड औक्साईड और स्पंज-लेड को गंधक के तेजाब और जल के सैल्यूशन या लोहे और निकल की मिली हुई धातु को अल्क्स्ती सौल्यूशन में डाल देते हैं।

एलैक्ट्रिक गैस या बैट्री बनाने के लिए दो एलैक्ट्रिड बाडीज की आवश्यकता होती है जिसमें एक एलेक्ट्रोड से श्रूसरे एलेक्ट्रो से हाई वोल्टेज पर रहता है ताकि करेन्ट हाई बोल्टेज एलेक्ट्रोड से लो (कम) वोल्टेज एलेक्ट्रोड की श्रोर जा सके। स्टोरेज बैट्री के लिये गन्धक का तेजाब श्रीर जल का सौल्यूशन प्रयोग में लाया जाता है श्रीर ड्राई बैट्री बनाने के लिये साल-एल्मोनिक श्रीर जिंक क्लोराईड का मिक्सचर बर्जा जाता है।

आयोन—यदि किसी विधि से ऐटम में कुछ एतैक्ट्रान्ज मुक्त इर दिये जायें तो ऐटम को पाजेटिव आयोन कहते हैं यदि वही मुक्त किये हुए इतेक्ट्रांस किसी दूसरे ऐटम में दासि &

(30)

ही जायें तो उसे नैगेटिव आयोन कहते हैं। क्योंकि जब उस ऐटम में नैगेटिव चार्ज वढ़ गये हैं इस ऐक्शन को आयो-नाईजेशन कहते हैं। जब गंधक के तेजाब को जल में डालते हैं तो सैल्यूशन में आयूनाइजेशन आरम्भ हो जाता है, जहां पाजेटिव आयोन और नैगेटिव आयोन अधिक पाये जाते हैं, नैगेटिव सैल्फूर्क (गन्धक) आयोन पाजेटिय हाईड्रोजन आयोन

से एलेक्ट्रांज प्राप्त करता है।

चित्र में प्राइमरी सैल दिखाया गया है इसमें दो एलेक्ट्रोड ताँबा और जस्त गन्धक के तेजाब और जल के सैल्यूशन (एलेक्ट्रोलाईट) में डाल दिए गये हैं। एलेक्ट्रो-लाईट में हाई-ब्रोजन आयोन पाजेटिव चार्ज और सैलफूर्क आयोन नैगेटिव चार्ज रखते हैं जस्त प्लेट पर एलेक्ट्रो लाईटिक एक्शन होने के कारण से ऐटम अपना स्थान छोड़ कर नैगेटिव आयोन से मिल जाते हैं और जिंक सल्फेट बनकर जल में घुल जाते हैं। इसीलिए प्राइमरी सैल में जस्त की प्लेट नाश हो जाती है। ऐसी बैट्री दोबारा चार्ल नहीं हो सकती। विलंक नई जस्त प्लेट और नया एलेक्ट्रोलाईट डालने से फिर बैट्री (समूहा) चालू हो जाती है।

जस्त प्लेट से प्राजेटिव चार्ज नाश होने से प्लेट नैगेटिव चार्ज हो जाती है और यदि बाहरी सर्किट पूरा हो यानी जस्त प्लेट तांबा की प्लेट से मिला दी गई हो, तो करेन्ट (धारा) बाहरी सर्किट (परिपथ) में मूब करेगी और एलेक्ट्रॉज प्लेट जस्त से पाजेटिब प्लेट (तांबा) की और चलने आरम्भ

ही जायेंगे।

चूं कि हाई ड्रोजन कार्वन या तांचा के साथ नहीं मिल सकती इसलिए पाजिटिव आयोन ताँचा की प्लेट की ओर खिंच खाते हैं। जहां हाई ड़ोजन गैस बननी खारम्भ हो जाती है खीर बुदबुदे के क्य में तांबा की प्लेट के साथ चिमट जाती है, कुछ तो बाहर निकल कर बायु में मिल जाती है खीर कुछ साथ ही लगी रहती है, जिससे सैल का भीतरी रेजिस्टेंस (रोध) बढ़ जाता है। हाइड़ोजन गैस का फ्लेट पर इस प्रकार जम जाने को पोलाराइ जेशन कहते हैं खीर जब तब कोई ऐसा उपाय न किया जाये जिससे हाई ड़ोजन गैस तांबा की प्लेट से खलग हो जाये सेल का जीवन कम हो जाता है, बैट्टी (समूहा) में खाक्सीजन या ऐसी चीज जिसमें खाक्सीजन खिक हो, मिला दी जाये तो वह हाई ड़ोजन गैस से मिल कर जल में बदल जाती है खीर तांबा की प्लेट साफ हो जाती है धीर तांबा की प्लेट साफ हो जाती है क

कार्यन को इसलिए तांचे से अच्छा समका जाता है कि कार्यन मुसामत्तर होने छीर आक्सीजन को खींच लेने का गुण रखता है इसलिए ऐसे सेल में जहां कार्यन प्रयोग किया गया हो, पोलाराई जेशन कम होता है। ऐअर सेल में कार्यन अपने आप आक्सीजन बाहर से वायु खींच लेती है इसलिए पोलाराई जेशन बहुत देर बाद होता है। ऐसे सेल का जीवन एक हजार चन्टा या अधिक है।

ड़ाई सैल

ट्राई-सैल बिल्कुल खुश्क नहीं होता बिल्क उस के पलेक्ट्रोड किसी हेल्यूशन में तर रहते हैं उस में बाहर का कैन (डिब्बा) प्रायः जस्ते का बना हुआ होता है जो कि सैल में एक प्लेट का काम देना है। और जस्त प्लेट (कैन) के खाथ साथ अन्दर की खोर ब्लाटिंग पेवर लगा दिया जाता है ताकि जस्त प्लेट दूमरे एलेक्ट्रोड में झून जाये और शार्ट सर्विट न कर दे। कैन के बीच में कार्बन प्लेट होती है जो नीचे तल से त्या जपर रहती है। दोनों एनेक्ट्रोक के उपर तार लगाने के लिए स्कूलों रहते हैं। इस सैल में कार्बन पोजेटिव खौर जस्त नैगेटिव एलेक्ट्रोड होता है। कार्बन प्लेट के इदि गिर्द मैंगनीवह खोक्साइड खोत दिया जाता है तािक कारबन प्लेट को प्लेट पोलाराईजेशन से बचाता रहे। मैंगनीवह खोक्साइड खौर ब्लाटिंग-पेपर, ऐमोनियम-क्लॉराईड और जल के सौल्यूशन से तर रहते हैं खौर यही एलेक्ट्रोलाईट का काम देते हैं। इसके उपर मोटा कागज रख कर रेत बिछा देते हैं। बीर इसके उपर मोटा कागज रख कर रेत बिछा देते हैं। बीर इसके उपर मोटा कागज रख कर रेत बिछा देते हैं। बीर इसके जस्त पोरी बेटरी को गत्ते के बक्स में बन्द कर देते हैं तािक जस्त प्लेट को बाहर की खोर से हािन न पहुँचने पावे।

प्रत्येक ड्राई सैल का ई० एक० एक० (बिद्युत गामक बल)
१४१ बाल्ट के समीप होता है। श्रीर साधारण बोल्ट मीटर
से टैस्ट हो सकता है, यदि रेडियो सर्किट के लिए हाई बोल्टेज
की धावश्यकता हो तो बहुत से सैल सीरीज (माला) में मिला
देने से श्रधिक बोल्टेज प्राप्त हो जाता है। बी बैट्री में ऐसे
बहुत से सैल एक बक्स में बन्द कर दिये जाते हैं। यदि
फिलेमिन्ट के लिए ६ बोल्ट की श्रावश्यकता हो तो ४ सैल
चित्र के श्रनुसार मिला देने से पूरा बोल्टेज प्राप्त हो
सकता है।

स्टोरेज बेट्रियां

स्टोरेज बैट्रियां दो प्रकार को होती हैं। एक लैंड-ऐसिड स्वीर दूसरी निकल स्थायरन सलक्लाईन। इनमें जो पहली किस्म है वह रेक्टियों में प्रयोग लाई जाती है। इसमें भी दो

(33)

एलेक्ट्रोड होते हैं। पाजेटिव-प्लेट लैडिड श्रोक्साईड श्रोर मैगेटिव प्लेट संचीलेटिड। एलेक्ट्रोलाईट इसमें भी गन्धक का तेजाब श्रीर पानी का सौल्यूशन होता है। यह चीजें सख्त रबड़ के बक्सों में बन्द रहती हैं। प्रत्येक सैल को बोल्टेज बोल्ट बिना लोड के होता है श्रीर लाई बोल्टेज के लिये बहुत से सैल सीरीज (माला) में मिला दिये जाते हैं।

TESTING


टैस्टिंग

गंधक का तेजाव पानी से भारी होता है और बेट्री (समृहा) के डिस्चार्ज करते समय, गंधक का तेजाव निर्वल हो जाता है क्योंकि एसिड (तेजाव) तो प्लेटों में खर्च हो जाता है ख्रौर हाईड्रोजन और श्रोक्सीजन के मिलने से जो पानी बनता है वह भी सोल्यूशन को निर्वल कर देता है। किसी तरल पदार्थ (वहने वाली वस्तु) की गैरविटी पानी के उतने ही वाल्यूम के वजन से तुलना करके ली जाती है। एक क्यूबिक फुट पानी का वजन ४ ६२ पौंड है। यदि किसी एक क्यूबिक फुट पानी का वजन ४ ६२ पौंड है। यदि किसी एक क्यूबिक फुट तरल पदार्थ का वजन दुगना यानी १२४ पौंड हो तो उस की स्पैसिफिक गैरविटी २ होगी।

जब लेंड स्टोरेज बैट्री पूरी चार्ज हो जाती है तो उसके एलेक्ट्रो-लाईट की स्पैसिफिक-गरैविटी १ २०४ से लेकर १ ३०० तक रहता (प्रायः १२०४ से १३०० पढ़ा जाता है) बैट्री डिस्चार्ज होने पर एलेक्ट्रोलाईट निर्वल हो जाता है, इसलिये उसकी

३४)

स्नेसिफिक-गरें।वेटी भी कम हो जाती है। बैट्री (समूहा) टैस्ट करने के लिये उसके एलेक्ट्रो-लाईट की स्पैसिफिक-गरेंबीटी देखना सबसे अच्छा टैस्ट है। इस टैस्ट के लिये हाईड्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। हाईड्रोमीटर पिचकारी (चित्र न० १८ की एक और रवड़ का बल्व और दूसरी और रवड़ की नली और दरम्यान में ग्लास की टयूब होती है और इस टयूब के अन्दर हाईड्रोसीटर रहता है। हाईड्रोमीटर की ३" से



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(३४)

श्र तक ग्लास की टयूव की एक छोर एक छोटा सा वल्व लगा होता है और टयूब पर स्वेसिफिक गरैविटी देखने के लिये थरमामीटर की तरह भिन्न भिन्न रीडिंग्ज (Readings) होती है।

TEST

टैस्ट करने के लिए रवड़ की नली का भाग, सैल में डाल कर, वल्व को हाथ से दवायें और फिर आहिस्त आहिस्ता हीला कर दें। इस प्रकार एलेक्ट्रोलाईट पिचकारी की टयूव में चढ़ आयेगा और हाईड्रोमीटर उसमें तैरन लगेगा। एलेक्ट्रोलाईट की सतह पर जो हाईड्रोमीटर की रीडिंग होगी वही एलेक्ट्रोलाईट की स्पेसिफिक गरे विटी होगी। रीडिंग लेने के प्रचात वह एलेक्ट्रोलाईट उसी सेल में वापिस डाल देना काहिये। टैस्ट करते समय पिचकारी की नली सेल क अन्दर ही रहने देनी चाहिये, सम्भव है कि गंधक का तेजाब कपड़ों पर, हाथ पर या फर्नीचर पर न गिर पड़े जिससे कि हानि हो। यदि तेजाव गिर जाये तो फीरन एमोनिया या सोडियम वाई-कारवोनेट से डालना चाहिए। उसका प्रभाव जाता रहेगा।

जब स्टोरेज बेट्री जिसका बोल्टेज दो बोल्ट है गिर कर १'७४ बोल्ट पहुंच जाये तो उने फौरन चार्ज कर लेना चाहिए सम्बद्ध को सुराव दो साने का भय है।

वरना प्लेटों के खराव हो जाने का भय है। चार्ज करने के लिये यह आवश्यक है कि जो कैमिक्ल-ऐक्शन सैल के डिस्चार्ज होने के समय हुआ है। चार्ज करने समय वही क्रिया उल्टी की जावे। ऐसा करने से डी॰ सी॰ करेन्ट (अञ्चवहित धारा) सैल में प्रवेश करना चाहिये। यदि केवल ए० सी० करेन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) मौजूद है तो चार्ज करने से पहले उसे डी० सीं० (अव्यवहित धारा) अति आव-राक है। डी० सी० करेन्ट (अव्यवहित धारा) का पोजेटिव टरमीनल सेल के पोजेटिव और नंगेटिव टरमीनल के साथ मिलाने से करेन्ट (धारा) उल्टी दिशा में हरकत करेगा। चार्जिझ वोल्टेज सेल के बोल्टेज से कभी कम नहीं होना चाहिये वरना करेन्ट (धारा) बैट्री (समूहा) से चार्जिझ प्लांट की और हरकत करना आरम्भ कर देगा।

हाई डी०सी० वोल्टेज ११० या २२० वोल्ट) बैट्री (समृहा) को देने से बैट्री की प्लेटें सख्त गरम हो जाती हैं और बैट्री नाश हो जाती है। इसिलिये उसे उतने ही करेन्ट पर चार्ज करना चाहिए जितना कि मैन्युफैक्चर्ज ने लिखा हो। डी०सी० सरकट के मेंज में कोई रिजिस्टेन्स या १०० वाट का वल्ब सीरीज में लगा देने से बैट्री को १ एम्पीयर करेन्ट के लगभग मिल जाता है यदि ६ एम्पीयर पर चार्ज करना आवश्यक है तो छः वल्ब पैरेलल में लगा कर बैट्री चार्ज की जा सकती है लेकिन सबको सीरीज में मिलाना आवश्यक है। इस दशा में प्रत्येक १०० वाट वल्ब से १ एम्पीयर करेन्ट कम बैल्यू का करेन्ट मिलेगा।

लाभदायक संकेत

प्रत्येक बैट्री के साथ मेनुफैक्चर्ज की त्रोर से इन्सट्रक्शनज का पर्चा मिलता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये और निम्न लिखित बातों की त्रोर ध्यान देने से बैट्री की त्रायु लम्बी हो सकती है।

(३७)

- १—बैट्री के प्रयोग के समय और या आग के शोले को बैट्री से दूर रखना चाहिये।
- २—चार्जिङ्ग के पहले यह देखना जरूरी है कि एलेक्ट्रो-लाईट सैल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।
- ३—जब पानी सैल में सूख जाये तो भवके का जल (डिस्टिल्ड वाटर) डालना चाहिए।
- ४—सैल को कभी डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए।
- ४—एलेक्ट्रो लाइट को किसी साफ मिट्टी या शीशे के वर्तन में बनाना चाहिये।
- ६—गन्धक के तेजाव और पानी के सौल्यूशन को सैल में डालने से पहले ठएडा कर लेना चाहिए।
- सैल में नमक कभी नहीं डालना चाहिये।
- ६-खालिश तेजाव वर्तना अच्छा है।
- १०-हाई करेन्ट पर सैल कभी चार्ज नहीं करना चाहिये।
- ११-हर वक्त बैट्री चार्ज की हुई और तैयार रखनी चाहिये।
- १२-कभी कभी हाइड्रो-मीटर से रीडिंग लेते रहना चाहिये
- १३-एलेक्ट्रोलाइट को सदा ठीक लेवल (सतह) पर रखना चाहिये।
- १४-पूरी डिस्चार्ज होने से पहले ही बौट्री चार्ज कर लेनी चाहिये!
- १४-ग्रैट्री को साफ और उसके मुंह को खुशक कर लेना चाहिये।
- १६-फजूल तेजाय नहीं डालना चाहिए!

(3年)

वेठ्री [समूहा] की वीमारियाँ श्रीर उनका इलाज

स्टोरेज बैट्रियों में प्रायः निम्नलिखित नुक्स पैदा हो जाते

(१) एलेक्ट्रोलाईट में किसी दूसरी चीज की मिलावट सैल के काम में गड़बड़ी पैदा कर देती है। उस अवस्था में एलेक्ट्रो लाईट फीरन बदल देना चाहिए।

- (२) आवश्यकता से अधिक चार्ज करने पर वैट्री (समृहा) का प्लेटें नाश को प्राप्त हो जाती हैं और काम के अंश प्रायः नीचे बैठ जाते हैं।
- (३) कैन या जार का जरा सा दूटना । सन्भव है कि एलेक्ट्रोलाईट बहता रहे जिससे प्लेटें नंगी होकर सूख जायें इस अवस्था में अधिक देर तक चार्ज करना पड़ता है इसिलए कैन या जार फौरन बदल देना चाहिए।

मैग्नेटिजम और एलेंक्ट्रो मग्नेटिजम

॥ मैग्नेटिज्म ॥

मैग्नेटिडम को भी हम न विजली की तरह स्ंघ सकते हैं हैं और न देख सकते हैं परन्तु इसके अगणित प्रभावों से हम इसके गुण जान सकते हैं। एतैं क्ट्रिक साइन्स केवल मैगनि-टइजम पर निर्भर करती है। रेडियो टेली आपी और रेडियो टेली फोन और वहुत सी विजली की मशीनें मैगनिटइजम के द्वारा ही चल रही हैं यहाँ तक कि रेडियो की लहरें भी मैगनि-टइजम के प्रभावों का परिणाम है।

प्राकृतिक और बनावटी मैग्नेट

मैगनेट—शुरू शुरू में यह नाम एक भूरे रंग के पत्थर को जिसमें छोटे-छोटे दुक इं खींचने की शक्ति थी दिया गया था। उसे एक धागा से लटकाने पर यह भी ज्ञात हुआ कि इसमें एक विशेषता यह भी है कि वह सदा अपना रुख नार्थ पोल तथा साऊथ पोल को रखता है। इसलिए इसका नाम लीडिंक स्टोन (Eeading Stone) या लोड स्टोन (Load Stone) रख दिया। खींचने की शक्ति पत्थर के केवल दो स्थानों पर पाई गई और बाकी भाग में कोई ऐसी शक्ति न थी। चूंकि


(80)

ऐसे पत्थर ऐसी अवस्था में ही पाये गये थे इसलिए उनको प्राकृतिक चुम्बक का नाम दिया गया। रेडियो और विजली की मशीनों में बनावटी मैगनेट काम आते हैं। अब जहां भी मैगनेट का वर्णन होगा उसका अर्थ बनावटी मैगनेट होगा।

मैगनेट को दो भागों में वांटा गया है। एक परमानैन्ट मैग्नेट और दूसरा टैम्परेरी मैगनेट।

प्रायः टैम्परेरी मैग्नेट नरम लोहे और परमानैन्ट मैग्नेट सख्त लोहे या ग्टील से बनाये जाते हैं। टैम्प्रेरी मैग्नेट बहुत जल्दी अपनी शक्ति खो देते हैं। परन्तु परमानैंट मैग्नेट अधिक समय तक अपने अन्दर शक्ति रखते हैं। दोनों प्रकार के मैग्नेट विजली की मशीनों तथा रेडियो में काम आते हैं।

यदि लोड स्टोन से एक लोहे के टुकड़े पर एक ही रूख आहिस्ता-आहिस्ता चोटें लगाई जायें तो लोहे का टुकड़ा यानी आकर्षक शक्ति वाला हो जाता है और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों और सुई इत्यादि को अपने समीप खोंच लेता है यदि इस मैंग्नेट से किसी और लोहे पर चोटें लगाई जायें। तो वह भी गैंग्नेट।ईज हो जाता है।



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(88)

मैं स्नेट के किनारों को पोल (ध्रुव) कहते हैं जो किनारा नार्थ की त्रोर खींचता है उसे नार्थ पोल (North Pole) कहते हैं त्रोर उस किनारा पर केवल N. लिखा रहता है त्रौर दूसरा किनारा जो दिल्ला की त्रोर रहता है उसे साऊथ-पोल (South Pole) कहते हैं त्रौर उस किनारा पर S लिखा रहता है।

खीचने और धकेलने की शक्ति

यदि दो मैगनेट अलग-अलग दो धार्गों से बाँधकर लटका दिए जायें तो दोनों के नार्थ पोल समीप लाने से माल्म होगा कि दोनों एक दूसरें के विरुद्ध और को धकेल रहे हैं और यदि एक मैगनेट का नार्थ पोल दूसरे मैगनेट के साऊथ पोल के ले जायें तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खीचेंगे इससे प्रमाणित हुआ कि—

?—विरुद्ध मैगनेटिक पोल एक दूसरे को अपनी श्रोर खींचते हैं।

२—एक ही प्रकार के मैग्नेटिक पोल एक दसरे को विरुद्ध स्त्रोर को धकेलते हैं।

दो गैंग्नेटों का दरम्यानी पासला श्रधिक करने से खींचने श्रीर धकेलने की शक्ति कम हो जाती हैं। श्रीर समीप लाने से यह शक्ति बढ़ जाती है।

शक्ति=

ही २

एम=एक मैगनिट की शक्ति डी=दो मैग्नेटों का दरम्यानी फासला

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh


(88)

Magnetic Lines of Force

मैग्नेटिक लाईन्ज आफ फोर्स

[आकर्षक शक्ति]

यदि एक मैंग्नेट को लोहे के बुरादा में डाल दिया जाये।
तो बुरादा मैंगनेटिक के दोनों किनारों पर चिमट जायेगा
और दरम्यानी भाग खली रहेगा। जिससे प्रमाणित होता है
कि मैंग्नेट के पोलों पर खींचने की शक्ति वाकी भाग की अपेका
अधिक है। और जब सूई या बुरादा मैंग्नेट से जरा फासला
पर रखा जाये तो मैंग्नेट उसे अपनी और खींच लेता है।
यानी उसकी शक्ति काफी फासला पर काम करती है। पोलों



के गिर्द ऐसी शक्ति को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चित्र में ऐसी फील्ड दिखाई गई है जिस रुख या लाईनों पर यह शक्ति काम करती है उसे लाईन्ज आफ फोर्स कहते हैं। असल में यह ख्याली लाईनें हैं और ऐसी कुल लाईनें जो फील्ड को तय करती हैं। मैग्नेटिक फिलक्स कहलाती हैं।

चित्र में बुरादा के जर्रों में मैं। नेटिक फील्ट में एक विशेष विधि से यानी लाईनों को जोड़ रखा है। यह लाईनें मैं। नेटिक फीसे (शक्ति) को प्रकट करती हैं। चैना निम्न के चिक्क हैं दिखाबा गया है। विद्यार्थी को चाहिए कि एक मैं। नेट और लोहे का बुरादा लेकर स्वयं अनुभव करे। ध्यान देने से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(83)

ट्रांसफार्मर और चूक इत्यादि के नियम सम्कने में आसानी होगी।



अनुभव से प्रमाणित हो चुका है कि लाईनज आफ फोर्स नार्थ पोल से निकल कर साऊथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं। और मैंग्नेट के द्वारा फिर नार्थ पोल में पहुँच जाती है। जैसा कि चित्र से प्रकट है। यानी वह लाईनें जो नार्थ पोल को घेरे हुये हैं साऊथ पोल उन्हें अपनी ओर खींच लेता है यदि मैंग्नेट को घोड़े के नाल की नांई टेढ़ा कर दिया जाये तो नार्थ और साफथ पोल समीप होने के कारण से मैंग्नेट की शक्ति वढ़ जाती है। रेडियो में परमानैन्ट प्रायः इसी प्रकार के वर्ते जाते हैं।

मैगनिटिजम के सिद्धांत

श्रभी श्रभी यह प्रमाणित हुआ है कि ऐटम में एलेक्ट्रान श्रीर प्रोटान के श्रांतिरक एक तीसरा श्रंश जिसे एलेक्ट्रो मैगनिटिक श्रनर्जी कहते हैं पाया जाता है। जिसका ऐटम में से निकास होता रहता है श्रीर कई लोगों का विचार है कि मैगनेटिजम केवल उस निकास के कारण से ही होता है। किंतु मौजूदा साईन्स इसे मानने के लिए तैयार नहीं है उनका विचार है कि मैगनेटिजम मैगनेट में एलेक्ट्रान के सरकल के कारण वह श्रमल में श्राता है। उसी तरह मैगनिट में के लाभपद कर्णों को मैगनिटाईज कहते हैं यह मैगनिटाईज श्रसल में मैगनेटिक फोर्सिज (शक्तियाँ) हैं। जो कि प्रत्येक

(.88)

ऐटम को पूरा मैगनिट वना देते हैं। मामूली लोहे या स्टील में (जो मैगनिट न हो) यह मैगनिटिक फोर्सिज यानी गडमड अवस्था में फेंकते रहते हैं। मैगनिट बनाने के बाद माली केवल की मैगनिटिज फोर्सिज अपना रुख एक ही ओर में बदल लेती हैं अदि मैगनिट को गरम किया जाये तो माली केवल फिर वापिस उसी कम में फैल जाते हैं यही कारण है कि गरम करने से मैगनिटिजम नाश हो जाता है।

प्रश्नोत्तरी

- १—निम्नलिखित परिभाषात्रां की विस्तृत व्याख्या करी।
 - (१) इलैक्ट्रिसटी
 - (२) करन्ट
- (३) त्रोह्मज ला
 - (४) इलैक्ट्रिक पावर ।
- २-- निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं ?
 - (१) इलैक्ट्रिक-सर्किट
 - (२) सीरीज-सर्कट
 - (३) पैरेल-सर्कट
 - (४) सीरीज पैरेलल सर्किट।
- ३—बैट्री के रोग तथा उनकी चिकित्सा लिखों।

डायनेमो

[CMANYD]

डायनेमो वह मशीन है जो कि क्वायल (कुंडल) में उत्पन्न हुए आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यवर्ती धारा) को वाहरी सिर्किट (परिपथ) के लिए डायरैक्ट करन्ट (अव्यविहत धारा) में परिवर्तित करने का प्रवन्ध करती है। आजकल तीन प्रकार के डायनेमों हैं जो कि कियात्मक रूप से प्रयोग में लाये जा रहे हैं—

१-डायरैकट करन्ट । २-सिंगल फेज आल्टरनेटिंग करन्ट । ३-पोलीफेज आल्टरनेटिंग करन्ट


डायरैक्ट करेन्ट डायनेमो

(अव्यवहित धारा डायनेमो)

चित्र में कान्टीन्यूस करन्ट डायनमो की शक्ल दिखाई गई है। A एक देग लोहे का हल्का राट आयरन के पोल (धुव) B उठाये हुए है। प्रत्येक पोल (धुव) पर एक-एक क्वायल C तांवे की तार है। यह तार इन्सूलेट (विसंवाहन) किया हुआ है। D पोल शूफील्ड मैगनेट B से लगा हुआ है। R आर्मे-

(88)

चर (धात्र) है जो कि नीचे के चित्र में दिखाया गया इसी के साथ S काम्यूटेटर (व्यत्ययक) है जो आर्मेचर [धात्र] के




सादा डायनेमो

साथ घूमता है। T शाफ्ट [ईपा] है जिसे हरकत देने से आर्मेनर (धात्र) तथा काम्यूटेटर (न्यत्ययक) घूमते हैं। और इसी शाफ्ट (ईपा) आर्मेनर (धात्र) वा काम्यूटेटर (न्यत्ययक) चढ़े हुये हैं। आर्मेनर (धात्र) R लोहे के पतरों का बना हुआ है वह पतरे वार्निश करके जोड़ दिए जाते हैं।

आर्सेचर कोर में सलाट (खांचे) होते हैं जो आर्मेचर की बाहरिंडग (वर्तन) थामे रखते हैं। इन तारों के सिरे कान्यू-टेटर (व्यत्ययक) के साथ जोड़ दिये जाते हैं (निम्न के चित्र

(80)



में देखिये) काम्यूटेटर (ज्यत्ययक) ताँ वे का गोल हल्का होता है। जिसे कई लम्बे लम्बे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है इन टुकड़ों के बीच इन्सूलेशन (विसंवाहन) दे देते हैं और काम्यूटेटर (ज्यत्ययक) को बड़ी सायधानी से शाफ्ट (ईसा) पर चढ़ाते हैं और यह शाफ्ट (ईपा) किसी स्थान पर नहीं खुता। यदि किसी प्रकार से यह छू जाये तो चित को भय है। L जुश होल्डर है इसमें कार्बन या तांबे के जुश अटके होते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(85)


हैं। यह ब्रुश् काम्यूटेटर (व्यत्ययक) को छूते हैं।

फील्ड मैगनेट में जब आर्मेचर (धात्र) घूमता है तो आरमेचर (धात्र) की तारों में विजली उत्पन्न होता। इस शक्ति का अनुसान करने की विधि बड़ी सरल है। यदि N चुम्वकीय रेखाओं की संख्या हो जो फील्ड मैगनेट से प्राप्त होती हैं। S आर्मेचर पर तारों की संख्या— परिश्रमण प्रति सैकण्ड, एलैक्ट्रो-मोटिव-फोर्स (विद्युत गामक बल)

 $=\frac{G \times N \times S}{2}$ = जबिक V बोल्ट हों।

सीरीज मशीन-

वस मशीन में तमाम बिजली उत्पन्न होकर फील्ड क्वावल में घूमती है। फील्ड मैगनेट पर क्वायल मोटी तार का होता है। जिसके चन्द कोर लपेटे होते हैं। यह फील्ड क्वायल मेन सिकट का एक भाग होते हैं।



डायनेमी (६ पोल)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(38)

शन्ट वाउगड मशीन—

इस मशीन के फील्ड क्वायल महीन तार के होते हैं। क्वायल (कुरुडल) के सिरे मशीन के पेचों में लगा दिये जाते हैं। मशीन में जितनी बिजली उत्पन्न हो उसके कुछ भाग क्वायल (कुरुडल) में चला जाता है जितनी मशीनें रोशनी तथा बैद्रियां चार्ज करने वाली हैं, सब शन्ट वाउरुड ही होती हैं।

कम्पाउएड वाउएड मशीन-

इस मशीन के फील्ड मैंगनेट पर शन्ट श्रीर सीरीज दो अकार के क्वायल (कुएडल) लपेट जाते हैं। सीरीज क्वायल (माला कुएडल) में तो विजली की रो (धारा) का बड़ा भाग भौजूद होता है श्रीर शन्त में कुछ भाग क्वायल (कुएडल) की शिक्त दुरुश्त रखने से डायनमो की विद्युत शक्ति न्यूनाधिक होने नहीं पाती।


नल्टीपोलर डायनमो—

पहले पहल कान्टीन्यूस करन्ट मशीन के फील्ड मैंगनेट केवल दो ही हुआ करते थे। जिनसे विजली पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं होती थी। इसलिये मशीन की चाल अधिक की जाती थी। और इससे मशीन के पुर्जे शीव खराव होने का इर रहता था, मगर बाद में ज्ञात हुआ कि वजाये दो फील्ड मैंगनेट के यदि दुगुने, चौपुने फील्ड मैंगनेट कर दिये जायें तो आर्मेचर (धात्र) की गति में भी कमी हो जायेगी और अतिरिक्त इसके विजली की री (धारा) भी अधिक हो सकेगी। तब से अधिक फील्ड मैंगनेट वाले डायनमो तैयार होने लगे हैं। उन्हें मल्टीपोलर डायनेमों कहते हैं।


(40)

सिंगल फेज आल्टरनेटिंग करन्ट

यदि हम निम्न के चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा काम्यूटेटर (ज्यत्ययक) दो भागों में विभक्त करने की अपेचा दो
पीतल के हल्के लगा दें जिन्हें दो त्रुश छुएं और आर्मेचर
(धात्र) की तारों के लिरे दोनों से मिला दें तो हमें ज्ञात होगा
कि जिस समय आर्मेचर (धात्र) घूने तो विजली की धारा एक
दिशा में नहीं जायेगी। बिल्क विजली की दिशा बदल जायेगी
एक समय एक हल्के पर यदि पाजेटिव शिक्त होती है तो दूसरे
समय उसमें नैगेटिव। चुनांचि बाह्य तारों में ऐसी मशीन एक
समय में पाजेटिव शिक्त देगी और दूसरे समय नैगेटिव शिक्त



श्रीर चौथाई वा तीन चौथाई फैर सें उसमें विजली न होगी। इस विजली को लहरदार स्रत में दिखा सकते हैं कि जिसमें पाजेटिव लहर ऊप की दिशा में होगी श्रीर नैगेटिव नीचे की दिशा में होगी और नैगेटिव नीचे की दिशा में। लेकिन वह स्थान जहां चौथाई तथा तीन चौथाई चक्कर होता है वहां विजली बिल्कुल न होगी श्रीर स्थान शुन्य प्रकट करेगा। Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh



मान लीजिये कि A B के साथ २ समय प्रकट किया गया है और A C विद्युत शक्ति पाजेटिय विजली A के ग्रुक होकर बढ़ती है और जिस समय अपनी अधिक से अधिक सीमा पर पहुँच जाती है। और नेगेटिय शक्ति बढ़ती है। बहैती बढ़ती वह भी अपनी सीमा पर पहुंच कर जीरो पर आते है। यह पियर्तन बदल बदल कर होता रहता है। और सैक्ट में कई बार होता है ऐसी शक्ति को हिंगल फेज आकटरनेटिंग करन्ट कहते हैं।

आल्टरनेटिंग करन्ट (अत्यावर्ती धारा) के प्रयोग करने के कई एक कारण हैं। उनमें से एक यह भी है कि आल्टरबोटिंग तथा ए० सी० मोटर बनाना आसान हैं और डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) की मशीनें कठिन। वहुत वड़े आल्टरनेटरों (आवतित्रों) के आर्मेचर (धात्र) शियर रहते हैं और फील्ड क्वायलों में नुशों द्वारा करन्ट (धारा) पहुंचाई जाती है। आल्टरनेटर (आवर्तित्र) के साथ एक डायरेक्ट करन्ट (अव्यवित्र) डायनेमो भी लगी होती है। जो फील्ड क्वायल के

(42)

लिये विजली उत्पन्न करती है उस डायनेमों का एक्साइटर (प्रदोपक) कहते हैं।

यदि आल्टरनेटर (आवितित्र) का घूमने वाला आर्मेचर (धात्र) बनाया जाता तो कोलैक्टर गीयर (Collector Gear) बनाना अत्यन्त कठिन होता है। विशेषकर वड़ी मशीनों में। अतिरिक्त इसके आर्मेंचर (धात्र) के इन्सुलेशन (विसंवाहन) टूट जाने का भय रहता था। क्योंकि धरती के आकर्षण के कारण यह कठिनाई जरूर उत्यन्न हो जाती है। आल्टरनेटर (आवितित्र) १००० बोल्ट से ४००० बोल्ट अथवा इससे भी अधिक विजली उत्यन्न करते हैं।

३-पोली फेज ञ्चाल्टरनेटिंग करन्ट

Polyphase Alternating Current


बहुफेजी प्रत्यावर्ती धारा


विजलो दूर तक पहुंचाने के वास्ते कफायत की आवश्य-कता पड़ती है और चूंकि आल्टरनेटिंग करन्ट प्रत्यावर्ती धारा में बहुत से लाभ हैं इस्र्लिये कान्टीन्यूस करन्ट के वजाय प्रयोग करते हैं। पहले पहल जो खरावी महसूस की गई थी वह यह थी कि आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्वी धारा) से मोटर इत्यादि न चल सकते थे। इसका प्रयोग केवल गलो लैम्प जलाने तक ही सीमित था। या गर्मी के उपकरणों में गर्मी का काम लिया जाता था।

लेकिन त्राखिरकार यह गुरथी हल हो ही गई। उपरोक्त प्रकार की करन्ट (धारा) से इसमें थोड़ा अन्तर था। इसकी Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(43)

भली प्रकार बतलाने के लिये हमें मैगनेटो मशीन देखनी चाहिये चित्र में M एक चुम्बक है और C D दो क्वायल कुएडल हैं। जो चुम्बकीय चेत्र में चक्कर लगाते हैं। इनमें विजली उत्पन्न होती है और काम्यूटेटर (ज्यत्ययक) परसे चुश उठा लेते हैं। यदि दो क्वायल छुएडल C D एक और लठ पर चढ़ा दिये जाये चित्र में नहीं दिखाये और पहली लठ दूसरी लठ पर समकोण बनाले उन क्वायल अएडल के सिरे दो पीलत के हल्कों से लगा दिये जायें जिस समय क्वायल






मैगनेटो यशीन


कुएडल चक्कर लग येंगे तो दूसरे नये क्वायलों कुएडलों में भी विजली उत्पन्न होगी। किन्तु अन्तर केवल इतना रहेगा कि जिस समय C D में विजली अधिक होगी उस समय C D में कम होगी। इसी प्रकार दूसरे में। यदि C D की विजली P, T, T T, S तरग ले प्रकट करें। और C, D की P, T, T T, S की तरंग ले प्रकट करें। और C, D की P, T, T T, S की तरंग ले जो कि पहली तरंग के समान है। मगर पहली तरंग एक चौथाई दूर हो गई है यानी दोनों तरंग एक चौथाई दूर हो गई है यानी दोनों तरंग एक चौथाई दूर हो गई है यानी दोनों तरंग एक चौथाई दूर हो गई है यानी दोनों तरंग का अपनत है अपित फेज में अन्तर है—और इस प्रकार हमारे पास तीन जोड़ क्वायल कुएडल हों जिन्हें तोन लठ उठायें, जिनके बीच १२० दर्जें का कोण हो तो हम तीन जोड़ पीतल के हल्कों से तीन विजलियां





इक्ही करेंगे। लेकिन इनमें समय का अन्तर होगा। इन बिजलियों को उत्पन्न करने के लिये तिगना काम करना पड़ेगा।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होगा कि किसी समय यदि एक तार में पाजेटिव शक्ति हो तो दूसरी दो तारों की नैगेटिव शक्तियों के जोड़ के वरावर होगी। तीनों लाइनों में विजली



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(22)

परिवर्तित उपरोक्त विधि से विजली में बड़ी आसानियां पैदा हो गई हैं। पहले आल्टरनेटिंग शक्ति से मोटर नहीं चल सकते थे। मगर अब आल्टरनेटिंग शक्ति से मोटर चलाये जाते हैं। बचत में भी काफी वृद्धि हुई है। यानी डायरेक्ट करन्ट अव्यवहित धारा की तारे दूर तक बिजली ले जाने के लिये मोटी लगाई जाती हैं। मगर आल्टरनेटिंग करन्ट प्रत्यावर्ती धारा तांवे की बहुत बचत होती है। यानी बहुत सोटो तारें नहीं लगानी पड़ती। आजकल आम तौर पर दो फेज या तीन फेज करन्ट प्रयोग किया जाता है।

सप्लाई करने का तरीका

सप्लाई करने के तरीके बहुत से हैं। यहां केवल उन्हीं का उल्लेख किया जायेगा जो कि लाभप्रद है। श्रीर जिनसे काम लिया जा रहा है। वह विधियाँ जो विद्युत शक्ति श्रात्यन्त सुगमतापूर्वक सप्लाई करते हैं श्रीर विधिन्न प्रकार की आवश्य-कतायों की पूर्ति करते हैं।

विजली उत्पन्न करने तथा विजली सप्लाई करने में बड़ा आरी अन्तर है। लेकिन इनमें सम्बन्ध भी बहुत बड़ा है। यदि एक का विवरण किया जाये तो दूसरे का उल्लेख भी करना पड़ेगा। फिर विजली पैदा करने को दो विधियां हैं। जिनका कि हम वर्णन कर चुके हैं यानी आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) और दूसरी डायरेक्ट करन्ट (अञ्चवित धारा) इन दोनों को आगे विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक री (धारा) हाई प्रशर (High Pressure) होगी अथवा लो प्रेशर (Low Pressure) अथवा एक्स्ट्रा हाई प्रशर

(44)


(Extra High Pressure) आल्टरनेटिंग करन्ट [प्रत्यावती धारा] का विभाजन '(सगल फेज' 'टू फेज' या 'भ्री फेज' होगा।

सबसे बड़ा अन्तर आल्टरनेटिंग करन्ट का यह है कि इसका प्रेशर बदला जा सकता है। व्यय भी कम होता है। लेकिन डायरेक्ट करन्ट में यह बात नहीं। जब हम आगे चल कर इनके विभाजन के सम्बन्ध में लिखेंगे जो कि अत्य-वश्यक हैं। हाई प्रैशर के बार्ड आफ ट्रेड ने यों लिखा जहां कहीं डायरेक्ट करन्ट (अञ्चवहित धारा) का प्रेशर किसी समय में ४०० बोल्ट से अधिक हो जाये या आल्टरनेटिंग (प्रत्यावर्ती) का २४० वोल्ट से अधिक हो लेकिन ३००० बोल्ट से कि नी सूरत में अधिक न हो चाहे वह आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यवर्ती धारा हो अथवा डायरेक्टर (अव्यवहित) हाई प्रैशर सप्लाई कहेंगे। लेकिन जब प्रेशर हाई प्रेशर की कम से कम सीमा से न वढ़े यानी डायरेक्ट (अव्यवहित के ४०० वोल्ट या आल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती के २४० से तो उसे लो प्रैशर कहेंगे। लेकिन जब यह हाई प्रेशर की हद से बढ़ जाये शानी ३००० बोल्ट से अधिक हो उसे बोर्ड आफ ट्रेड न० एकस्ट्रा हाई प्रैशर माना है।

'लो प्रैशर' का ऋर्थ वह प्रैशर है जिसमें रो (घारा) लो प्रौशर पर उत्पन्न हो और इ स्ट लेशन (अधिकष्ठापन) के साथ जैनरेटर (जनित्र) को मिला दिया जाये। ऐसी अवस्था में प्रेशर तबदील न करना पड़ेगा। अपर आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यवर्ती धारा) का कोई विशेष लाभ नहीं । इससे परिख्राम यह निकलता है कि डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) उस समय प्रयोग करते हैं। जहाँ 'लो प्रेशर' की आवश्यकया हो। Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(20)

डायरैक्ट करन्ट (प्रत्यावर्ती धार) की विधि अत्यन्त सरल है निम्न के चित्र में दिखलाया है। D डायनमों से विजली की धारा उत्पन्न होकर दो तारों में गुजरती है। L लैम्प A आर्क लैम्प और M L हैं।




[लो प्रैशर सप्लाई]

हाई प्रैशर करन्ट इन्स्टालेशन में 'लो प्रेशर' पर देनी चाहिये। क्योंकि इन्स्ट्रालेशन को सीधा हाई प्रेशर के जैनरेटर से नहीं मिला सकते। इसलिए प्रेशर कम करने का कोई न कोई उपाय अवश्य होना चाहि। इस लिहाज से हाई प्रेशर के लेक्ट्र जोते प्रेशर अधिक सुगम है। विपरीत इसके तारों के इन्स्लेशन (विसंवाहन) के कष्ठ बढ़ जाते हैं और प्राणों के बचाव के लिए बहुत बड़ी सावधानी अनिवार्य हो जाती है।

निम्न के चित्र में एक सादी सी हाई प्रैशर अपल्टरनेटिंग सप्लाई की विधि दशाई गई है। A आल्टरनेटर (आवर्तित्र) है। मान लाजिए कि २००० वोल्ट उत्पन्न करता है प्रदास-फार्मर (परिवर्तित्र) जो प्रेशर १०० घोल्ट में परिवर्तित कर देता है। L,M,A लैम्प, मोटर तथा आर्क लैंप। हाई प्रैशर तारों

(45)



[हाई प्रैशर सप्लाई]


बिजली की करन्ट (धारा) ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) के शुरू के क्वायलों (कुएडलों) में लाते हैं। जो छोटे साईज के होते हैं छोर बिजली खर्च करने वाले के मकान में होते हैं। जिनसे सारे मकान में बिजली पहुंचती है। या वड़े साईज के ट्रांसफारफर (परिवर्तित) सड़कों के नीचे दबा दिये जाते हैं। (द्वितीयक कुंडल) कई एक विजली व्यय करने वालों के मकानों से मिला देते हैं। या छोटे स्टेशन स्थापित करके ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) के द्वारा लो प्रेशर नेन तारों (Main Wires) में भेजते हैं। जो बहुत से बिजली खर्च करने वालों के यहाँ बिजली पहुंचाती हैं।

बिजली के लिए इतने उपाय नहीं किये जाते जितनी कि इन्सूलेशन (विमंवाहन) की सुरत्ता के लिए। जब कई छाल्टर-नेटर (त्रावर्तित्र) सीघे चलाये जाते हैं तो उनकी तारें मिलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है विशेषकर जब कोई सशीन खराब हो जाये तो बाकी भी उसके साथ रोकनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी खराबी जो बांटने के सवाल से अलग हैं वह

(3%)

यह है कि ट्रांसफामर (परिवर्तित्र) के शुरू के क्वायल (कुंडल) बिजली की धारा जज्य करते हैं जबिक सैकएड्री (द्वितीयक) क्वायल (कुंडल) काम न करते हों। श्रीर चूंकि यह हानि निरन्तर जारी रहती। इसलिए इकट्ठी मात्रा श्रत्यधिक बढ़ जाती है। इस हानि को कम करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं लेकिन उससे व्यय बहुत बढ़ जाता है।

डायरैक्ट करन्ट हाई प्रैशर आल्टरनेटिंग करन्ट के समान बदल नहीं सकते। क्योंकि ट्रांसफार्मर (पिवर्तित्र) विजली व्यय करने वाले के मकान में नहीं रख सकते। न वह सड़की के नीचे दवा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता के समय छोटे स्टेशनों में रखे जा सकते हैं। D डायनेमो है। M C (मोटर जेनरेटर) ट्रांसफारमर [पिरवर्तित] है, वास्तव में डायनेमो है। जिसके आरमेचर (धात्र) पर दो वाईपिंडग (बतन) हैं।



[हाई प्रैशर डायरैक्ट करन्ट सप्लाई]

एक को तो विजली हाई प्रेशर से मिलती है और वह मोटर होकर चल पड़ता है और दूसरे वाईपिंडन (वर्तन) में लो प्रेशर करन्ट उत्पन्न होती है। जिससे L,M,A विविध चीजों में पहुंचती है।

(&0)

जब यह तरीका जारी हुआ तो केवल १००० वोल्ट से काम लिया गया था। लेकिन सफलता प्राप्त होने पर २००० बोल्ट की मशीनें भी बनाई गईं। जो कि ठीक तौर से काम कर रही हैं। जो आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) की भाँति उनकी देखभाल नहीं की जा सकती। अब तो २००० बोल्ट डायरैक्ट करन्ट ट्राँसफारमर भी बन चुके हैं।

सबसे बड़ा किठनाई घूमने वाले आरमेचर (धात्र) तथा काम्यूटेटर (व्यत्ययक) के इन्स्लेशन (विसंवाहन) की होती है उससे अधिक जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, बशों पर किठनाई पड़ती है। जब मैल नम जाये तो सम्भव है कि विजली एक बश से दूसरे बुश तक पहुंच जाये और भय का कारण बन जाए डायरेक्ट करन्ट (व्यवहित धारा) का आर्मेचर (धात्र) आल्टनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) के आर्मेचर (धात्र) से कठिन होता है और सरम्मत में अधिक व्यय होता है। यदि काम्यूटेटर (व्यत्ययक) जल जाये ती इसका यह अर्थ है कि तमाम मशीन खराब हो जायेगी। जिसकी सरम्मत पर समय तथा धन व्यय होता है लेकिन आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) से यह इसलिए अच्छा है कि फिजल करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) से यह इसलिए अच्छा है कि फिजल करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) से यह इसलिए अच्छा है कि फिजल करन्ट (धारा) नष्ट नहीं होती है।


ऐक्स्टा हाई प्रेशर का हाई प्रेशर से केवल दर्ज में अन्तर है। इस करन्ट (धारा) में दोहरा घटाय किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई प्रेशर करन्ट जब स्टेशन में ले जाते हैं, यहाँ यह हाई प्रेशर में परिवर्तित की जाती है और तत्परचात इसे उपरोक्त विधि अनुसार प्रधोग में लाते हैं। चित्र में इसका कम दिखाया गया है। A आल्टरनेटर (आवर्तित) है। S छोटे स्टेशन का (परिवर्तित्र) है। L,M,A तैन्प आके लैन्प

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(६१)


तथा मोटर हैं। T विजली खर्च वाला ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) है।

एक परिवर्तन हाई प्रशर या एक्स्ट्रा हाई प्रशर से किया जा सकता है। इसमें आल्टरनेटिंग (प्रत्यावर्ती) तथा डायरैक्ट (अव्यवहित) दोनों जमा कर दी जाती हैं। आल्टरनेटिंग (प्रत्यावर्ती धारा) उत्पन्न करके सब स्टेशन में भेज दी जाती हैं। जहां ट्रांसफामर (परिवर्तित्र) या सीधी आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) मोटर से लगा देते हैं। मोटर डायरेक्ट करन्ट मोटर (अव्यवहित धारा मोटर) से मिला होता है। या इसे पहले तो लो प्रशर में तब्दील करते हैं। और लो-प्रशर हायरेक्ट करन्ट मशीन (अव्यवहित धारा मशीन) के आरमेंचर (धात्र) से तीन हल्कों में से गुजरता है जो वाइण्डिंग (वर्तन) के उचित स्थान पर लगे होते हैं। इसी आर्मेचर (धात्र) के साथ एक काम्यूटेटर (व्यत्ययक) होता है जिस पर से डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) प्राप्त की जाती है। दोनों विधियां निम्न के दोनों चित्रों में दिखाई गई हैं। A आल्टरनेटिंग करन्ट



[हाई प्रैशर या एक्स्ट्रा हाई प्रैशर सप्लाई आल्ट्र-नेटिंग वा डायरैक्ट करन्ट मोटर जैनरेटर सहित] (६२)

मोटर [प्रत्यावर्ती धारा मोटर] C लो-प्रैशर डायरेक्ट कर्ल्ट जैनरेटर श्रीर नीचे के चित्र में A श्राल्टरनेटर (श्रावितत्र) T ट्रॉसफार्मर (परिवर्तित्र) R रोट्री कनवर्टर L,M,A लैम्प मोटर तथा श्रार्क लैम्प कहते हैं।



[हाई या एक्स्ट्रा हाई प्रेशर सप्लाई आल्टरनेटिंग करंट और हायरेक्ट करेन्ट रोट्री कन्वर्टर सहित]

पश्नोत्तरी

१-डायनेमो की सम्पूर्ण व्याख्या करो।

२-डायरेक्ट करेन्ट डायनमो की व्याख्या करो।

३-शन्ट वाउग्ड मशीन तथा कम्पाउग्ड वाउग्ड मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं।

४ - मल्टीपोलर डायनेमो क्या होता ?

पोलीफेज आल्टरनेटिंग करन्ट पर रोशनी डालिये !

ट्रांसकार्सर

TRANSFORMER

१२ रुपये में १ लाख के नुस्खे (काटेज इएडस्ट्री वुक) (लेखक-प्रो० जी० श्रार० गुप्ता)

प्यारे सञ्जनों श्राजकल वेरोजगारी के समय में हमारे यहां का यह अनमोल रत्न बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस पुस्तक द्वारा हिन्दी पढ़ा हुआ कोई भी मनुष्य २००, २४० रु० माहवार त्रासानी से कमा सकता है। इसमें सामान तैयार करने के ऐसे सरल तरीके दिये हैं कि प्रत्येक आदमी समभ सके और सकें। पुस्तक में दिये कामों में से कुछ के नाम निस्न हैं-स्कूल चाक, स्लेट पैंसिल, फाऊन्टेन पैन इङ्क, बूट पौलिश, परित्यूमरी का काम, हर एक प्रकार के खिलीन, मोमबत्ती, पुराने रिकाडों के बर्तन, कागजों के फूल, स्वादिष्ट पकवान, हर प्रकार के देसी अंग्रेजी साबुन, अचार, मुरव्या, शबेत, प्लास्टिक व रवर प्लास्टिक इंडस्ट्री, काजल, मंजन कन्फेक्शनरी, नील, बादास रोगन, देसी चाय, रबड़ की मोहरें, फिनायल व दूसरे मच्छर मार पदार्थ, बहुत सी पेटेन्ट दवायें सैंकड़ों कास। पुस्तक में वस्तु तैयार करने की विस्तृत विधि के साथ साथ सैंकड़ों चित्र भी दिये हैं ताकि समभाने में सुविधा रहे । पुस्तक सफेद मोटे कागज पर छपी है। एष्ठ संख्या ६३२, ऊपर कपड़े की मजबूत जिल्द । लेखक अपने प्रत्येक नुस्खे के लिए जुम्मेवार है और पुस्तक खरीदने वाले को फी मशवरा भी देते हैं एक बार अवश्य पढ़ें और लाभ उठायें। मूल्य 😹

पता-अभवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय खारी वावली, दिल्ली-६

्रिंसफार्सर [TRANSFORMER] (परिवर्तित्र) इांसफार्मर (परिवर्तित) की रचना

सबसे पहला ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) फैटाडे ने बनाया था। उसने एक लोहे का कड़ा लेकर उस पर एक क्वायल (कुंडल) लपेटा। उसके दूसरी तरफ दूसरा क्वायल (कुंडल) लपेटा। इसके दूसरी तरफ दूसरा क्वायल (कुंडल) के सिरे गैलवैनो मीटर से मिला दिये। पहले क्वायल (कुएडल) के सिरे बैट्री (समूहा) से लगा दिये। जिस समय बैट्री (समूहा) से तारें लगाई गईं उस समय गैलवैनो-मीटर की सूई में हरकत पैदा हुई लेकिन वाद में सूई ठहर गई। लेकिन बैट्री [समूहा] का सम्बन्ध पहले क्वायल [कुएडल] से पृथक किया तो सूई में दोबारा हरकत उत्पन्न हुई। यह सबसे पहला ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) था।

आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) जब ट्रान्सफार्मर (परिवर्तित) में पहुंचाती है तो पहले एक दिशा में बहती है। यहां तक कि अक्सर को पहुंच कर फिर क्रमशः जीरो पर पहुंचती है, तब उसकी दिशा उल्ट हो जाती है। विपरीत दिशा में यह फिर सीमा को पहुंच कर पहली तरह जीरो पर आती है

(६६)

उसका हाल आल्टरनेटर (आवर्तित) की रंगत जैसा है। आल्टरनेटिंग करन्ट [प्रत्यावर्ती धारा] को देखा जाये तो वास्तव में तरंगों की तरह बिजली उत्पन्न होती है जो करड-क्टिंग वायर्ज में नदी की तरंगों की भांति उठती है।


ट्रांसफार्मर (पारवर्तित) दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैप-डाउन ट्रॉसफार्मर [Step Down Transformer] विजली के स्टेशन में जो दो स्थानों पर होल लगाये जाते हैं। इनका काम विजली की शक्ति को कम करना है। इनसे लैंपों के जलाने तथा मोटर के जलाने का काम लिया जाता है।

दूसरी प्रकार के ट्रांसफार्मर स्टैप अप ट्रांसफार्मर (Step Up 'Transformer) कहलाते हैं। उनके सैकएड्री क्वायल में ज्यादा तारें होती हैं और प्राइमरी क्वायल में कम। इनका बिजली की शक्ति को ज्यादा करना है।


ट्रांसफार्मर [परिवर्तित्र] में बचत बहुत रहती है। यानी ताँबे की कीमत में बड़ी बचत रहती है। पतली तारें डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) के मुकाबिले में काम देती है और बिजली की शक्ति नष्ट नहीं होती।

निम्न के चित्र में २० किलोबाट के दो ट्रांसफार्मर (परि-वर्तित्र) के क्वायल (कुण्डल) दिखलाये गये हैं। दूसरे चित्र में त्राधा ट्रांसफामर [परिवर्तित्र] अपने केस से बाहर निकला हुआ है।


इस ट्रॉसफार्मर (परिवर्तित्र) के आठ क्वायल [कुएडल] हैं चार सैकएड्री तथा चार प्राइमरी जो कि लोहें की चादर के लम्बवत कालिब पर लिपटे हुए हैं। इनकी तारें क्रमशः वाहर निकल कर संगमरमर की सिल पर पेचों से कस देते हैं। उपर से तार इन्सुलेट (विसंवाहन) कर देहें हैं। जब सब कुछ




Es)








Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh





सादे ट्रांसफार्मर का नक्शा--- अनुगामी भार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(33)

तमाम हो चुकता है तो केस में क्वायल [कुण्डल] रख


जितने द्राँसफार्मर (परिवित्तत्र) वनाये गये हैं। यह दो किस्मों में विभक्त (Open Circuittran fotmer) और दूसरे क्लोडिंड सिर्कट ट्रांसफार्मर (Closed Circuit Transformer) औपन सिकट ट्राँसफार्मर के क्वायल सीधे लोहे पर लिपटे होते हैं और चुन्त्रकीय सैलान के दरम्यान से होकर सम्पूर्ण हो जाता था। लेकिन दूसरे प्रकार में चुन्त्रकीय सैलान के लिये जिस करर दौर सम्भव होता है लोहे से सम्पूर्ण किया जाता है। अरसे तक इन दोनों में भेद रहा और एक दूसरे में से किसी को भी एक दूसरे से बढ़कर न समभा जा सका से किसी को भी एक दूसरे से वढ़कर न समभा जा सका लेकिन वाद में क्लोडिंड सिर्कट ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी करन्ट (धारा) के लिये प्रयोग होने लगे। अत्र हम इन दोनों का विस्तृत उल्लेख करेंगे।

निम्न के चित्र में एक ट्रॉसफामर की शक्ल दिखलाई गई है। इसके बीच सूली के आकार का कांसे का टुकड़ा बन्द है। इसके एक सिरे पर पेच लगाये जाते हैं और दूमरा सिरा इस खड़ा करने के लिये। इस टुकड़े के चारों कोनों में नरम लोहे की सलाइयों पर टेप लिपटी हुई है। उसके ऊपर सैकएड़ी नार लपेटी जाती है। सैकएड़ी सिकट के अपर आवन्म की दो तहें होती हैं और इनके ऊपर आइमरी सिकट या क्वायल कुएडल होता है। सिकट (परिपथ) के सिरे बड़ी मावधानी से इन्सुलट किये जाते हैं, और बड़ी सावधानी के साथ बाहर ले आते हैं. किये जाते हैं, और बड़ी सावधानी के साथ बाहर ले आते हैं.

(00)

जब अधिक शक्ति से काम लेना हो तो ट्रांसफार्मर (परि-वर्तित्र) तेल के अन्दर रखते हैं ताकि यदि किसी कारण से चिंगारियां अथवा डिस्चार्ज उत्पन्न हो तो इन्सुलेशन विसंवाहन को नुकसान न दे सके।


फैराडे का पहला इएडक्शन क्यायल पहला क्लोज्ड सर्किट ट्रांसफार्मर था। क्यों उसमें चम्बकीय दौर लोहे के कड़े के द्वारा होता है। नीचे के चित्र में क्लोज्ड सर्किट ट्रॉसफार्मर दिखाया गया है चुम्बकीय दौर दो नरम लोहे के दुकड़ों से सम्पूर्ण होता है। लोहे के दुकड़े बड़ी सावधानी से इन्सुलेट



त्रोपन सिकेंट ट्रांसफार्मर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(60)



ट्रांसफार्यर परिवालिय तथा क्यायल कुराउल (विसंवाहन) किये जाते हैं। पहले तो टुकड़े सीधे होते हैं। उन्हें दोहरा करके सिरे एक दूसरे के ऊपर ले आते हैं। तत्प-रचात उन पर क्यायल (कुराडल) चड़ा दिये जाते हैं। श्रौर तमाम को फ्रोम के साथ पेचों के द्वारा कस देते हैं।

लोहे के दुकड़ों पर मोटी तार के सैकएड्री क्यायल होते हैं श्रीर उनके ऊपर महीन तारें लपेटी जाती हैं, जिन्हें प्राइमरी क्वायल कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) श्राम तौर पर सब स्टेशनों के कामों के लिये होता है।

(50)


निम्न के चित्र में एक और ट्रांसफार्मर परिवर्तित्र दिखाया है। दो खम्ब वत क्वायल कुण्डल एक दूसरे के ऊपर नीचे लिपटे हैं। इनमें सैकण्ड्री क्वायल नीचे है। लोहे की पतली चादरों का वर्ग सा है। जिनकी ऊपर नीचे की तहें इन्सुलेट विसंवाहन करके लगाई गई हैं। उनके बीच में एक पटरी सी है जिस पर क्वायल (कुण्डल) लगे हुए हैं। उनके द्वारा चम्कीय धारी सम्पूर्ण हो जाती है। यह क्लोज्ड सर्किट ट्रांया फार्मर की किस्म है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) का लोहे का ढांचा नींचे के चित्र में दिखाया गया है। इसके तमाम प्लेट अलग २ दिखाई दे रहे है।

उपरोक्त दो ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) छोटे होते हैं। जो कि आम तौर पर घरों के लिये बनाये जाते हैं। निम्न में एक बड़ा ट्रॉसफार्मर (परिवर्तित्र) दिखलाया जाता है। जो सब स्टेशनों के लिये बनाये जाते हैं। इनकी बनावट पीछे वर्णन किये हुए ट्रांसफार्मरों (परिवर्तित्रों) की सी है। यह क्यायल कुन्डल तेल के भरे हुए केस में रक्खे जाते हैं।

ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) का चुनाव करते समय निम्न की वातों का ध्यान रखना चाहिये।

- लोहे में मकै नकल खराबी न उत्पन्न हो सके तथा लोहे की हर पर्त अलग अलग हो।
 - २. लोहे की सतह खुली हो।
- ३. यथासन्भवं क्वायल लोहे के करीव होने चाहिये। लेकिन किसी हालन में क्वायल कुन्डल की तारें लोहे से न लगने पाये।

(53)



सब स्टेशन ट्रांसफार्मर


४. ट्रासफार्मर (परिवर्तित्र) के लोहे की तापमान की सीमा पं° डिग्री से अधिक न हो लेकिन वाइडिंग वर्तन के इन्सुलेशन विसंवाहन पर तापमान की डिग्री पर निर्भर है।

४. बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों परिवर्तित्रों में तेल तथा वार्निश इत्यादि प्रयोग होते हैं। मगर जिन क्वायलों [कुन्डलों] की तापमान ७४° डिग्री से अधिक न हो, उन्हें तेल इत्यादि औं वन्द न किया जावे।

(82)

वोल्ट प्रविष्ट करने पड़ेगे। जय आल्टरनेटर से मफानों में विजली पहुंचाई जावे तो हरेक मकान में ट्रांसफार्मर परिवर्तित्र लगाये जाते हैं (देखिये निम्न का चित्र) आल्टरनेटर आवर्तित्र एक और लगा है और मकानों के ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) अलग दिखाये हैं। सब स्टेशनों के ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) मकानों में ट्रांसफार्मरों (परिवर्तित्रों) से बड़े होते हैं।

यदि आल्टरनेटर (आवर्तित्र) की विजली निरन्तर पहुंचती रहे तथा न्यूनाधिक न हो तो ट्रांसफामेर में भी सैकएड्री विजली सम प्रभाव की किया से उत्पन्न होगी। यदि सैकएड्री क्वायल (द्वितीयक कुण्डल) पर लेक्प न होंगे। तो प्राइमरी क्वायल केवल चेकिंग क्वायल का सा काम देगा। मगर जब तमाम




सप्लाई मेन्ज द्वांसफामर परिवांतत्र लैप रोशन हो तो प्राइमरी क्यायल अपना कार्य कर रहा होगा लेकिन जब आधे लैम्प रोशन हो तो प्राइमरी क्यायल दोनें काम करे।

(50)

सिंगल फेज कोनैक्शन

एकी फेज युजन

निम्न का चित्र देखिये। अलग २ मकानों को सैकएड्री सिर्केट द्वितीय का परिपथ) किस प्रकार करन्ट [धारा] बनाते हैं। यदि हाई प्रशर की ऊपर वाली तार अर्थ कर दी जाये तो हम के केन्द्र मेन तार की भीतरी तार के लिये केवल एक प्रयूज की आवश्यकता होगी। ऊपर वालो तार से प्रयूज के लिये खतरा पैदा हो जायेगा, और उसमें प्रयूज भी नहीं लगाया जाता।




त्रार्थ कीनैक्शन

जहाँ ट्रांसफार्मर. (परिवर्तित्र) एक दूसरे के साथ पैरेलल काम करें और दो अथवा तीन तारें लो प्रेशर पर सप्लाई करें जैसे कि निम्न के चित्र में दिखलाया गया है तो हरेक ट्रॉसंफार्मर (परिवर्तित्र) की लो प्रेशर तारों पर भ्यूज लगाने चाहिये

(७६)

यदि यह सावधानी द बर्ती गई और एक ट्रांसफार्मर परिवर्तित्र किसी वाइडिंग वर्तन में शार्ट सर्किट उत्पन्न करे तो दूसरे ट्रांसफार्मर परिवर्तित्र उसके सैक्एड्री क्वायल द्वितीयक कुएडल की शक्ति प्रदान करेंगे जिस वाइडिंग को भारी जीत पहुंचेगी



पयूज कायले सैकराड़ी प्रयूज श्री वायर लो प्रैशर नैट वर्क

द्व फेज कोनैक्शन

दो फेजी युजन

बिल्कुल सिंगल फेज कुनैक्शन [एकी फेज युजन] के समान होते हैं। मगर इसमें चार तारें लगाई जाती हैं। दू फेज के तरीके में ६०° हिंशी का अन्तर एक विजली से दूसरी बिजली का होता है। अतः यदि हमें एक विजली की करन्ट (00)

(धारा) को दूसरी करन्ट (धारा) के साथ मिलाना हो तो हमें दोनों शक्तियों के वर्ग के जोड़ से विजली की शक्ति ज्ञात होगी।

मोटर जैनरेटर

मोटर जिनत्र

यदि चित्र के क्वायल [कुएडल] में विजली की डायरेक्ट करन्ट [अव्यवहित थारा] दी जाये तो विजली क्वायल कुन्डल में से गुजरती रहेगी और दूसरे क्वायल [कुएडल] पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। यानी दूसरे क्वायल (कुन्डल) (सैकएड्री) (द्वितीय क) उत्पन्न न होगी। हां जब विजली प्रथम प्रविष्ट की जाये या जब विजली की करन्ट रो की जाये उस समय दूसरे क्वायल [कुन्डल] में विजली उत्पन्न होगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि ट्रांसफार्मर [परिवर्तित्र] केवल आल्टर-नेटिंग करत्ट [प्रव्यवर्ती थारा] के लिये लगाते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट करन्ट [प्रव्यवहित थारा] में परिवर्तित करना चाहें तो ट्रांसफार्मर [परिवर्तित्र] की बजाय मोटर जेनरेटर [मोटर जिन्त्र] रोटेट्री कन्वर्टर इत्यादि लगाते हैं। इनमें से सबसे आम मोटर जेनरेटर [मोटर जिन्त्र] का जोड़ है। लेकिन कई और वातों के रोटेट्री कन्वर्टर (Rotatory Convetor) लगाते हैं।

मोटर डायमेमो

कई बार एक विजलों को दूसरों विजलों में परिवर्तित करने के लिये आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफामर (परिवर्तित्र) से आल्टरनेटिंग करन्ट [प्रत्यावर्ती धारा] न्यूनाधिक तो हो जाती

(95)

है लेकिन निरन्तर एक दिशा में नहीं रहती बल्कि बिजली की खलने की दिशा बदलती रहती है। यदि हमें परिवर्तित करने की खावश्यकता पड़े तो हमें मोटर डायनेमो लगाना पड़ेगा जब मोटर तथा जैनरेटर (जिनत्र) एक ही शाफ्ट (ईषा) पर जमा कर दिये जाते हैं। खोर मोटर को ब्रिजली पहुँचाई जावे इसके साथ जेनरेटर चलेगा, जिससे बिजली उत्पन्न होगी। उदाहरणार्थ आल्टरनेटिंग करेन्ट मोटर (प्रत्यावर्ती धारा मोटर) खोर डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा जिनत्र) आल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यवर्ती धारा) को हम डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) में परिवर्तित करना चाहते हैं। जेनरेटर (जिनत्र) से हम डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह जोड़ ट्रांसफार्मर (परिवर्तित्र) का काम देगा।

इसमें प्राइमरी करन्ट (धारा) का कार्य यह तो विजली करती है जो हम मोटर में पहुंचायें और सैकएड्री करन्ट (द्वितीयक धारा) जेनरेटर (जिनित्र) से उत्पन्न होती हैं। उसकी शक्ति विभिन्न प्रकार की होगी। मोटर जेनरेटर (मोटर जिनत्र) मिला देने से जगह भें भी वचत हो जाती है। और मशीन की चाल सम रहती है। हाँ यदि चाल का विचार न हो, न्युना-धिक करना चाहें तो मोटर पर पटा चढ़ाकर जेनरेटर (जिनित्र) वा मोटर के शाफ्ट (ईपा) में न होंगे।

इन मशीनों के प्रयोग की तीन सूरतें हो सकती हैं-

(१) डायरैक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) को डायरेक्ट कर्न्ट (अव्यवहित धारा) में परिवर्तित करना (विजली की शक्ति चाहे कम करना या अधिक)। (२) आल्टरनेटर करन्ट (प्रस्थावर्ती धारा) को डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) में

(30)

परिवर्तित करना (प्रेशर चाहे सम हो अथवा न्यूनाधिक किया जाये) (३) डायरेक्ट करन्ट (अञ्चवहित धारा) आल्टरनेटर करंट (प्रत्यावर्ती धारा) में परिवर्तित करना (प्रेशर चाहे सम रहे अथवा न्यूनाधिक किया जावे।

मोटर जेनरेटर [मोटर जिनत्र]--

इनमें डायरेक्ट करन्ट मोटर (अव्यवहित धारा मोटर) तथा जेनरेटर 'जनित्र' दोनों ही होते हैं। इनके कई नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें 'कांटीन्यूस करंट ट्रांसफार्नर' 'मोटर डायनेसो' तथा 'सोटर जेनरेटर' कहते हैं।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि एक ही शाफ्ट पर मोटट जेनरेटर 'मोटर जिनत्र' लगे होते हैं। इनमें एक वहुत बड़ा
संशोधन हो सकता है। यानी यिंद मोटर को बिजली की
करंट 'धारा' पहुंचाई जावे तो यह चलेगा। दोनों को आर्मेचर 'धात्र' अपने अपने फील्ड मैगनेट में परिश्रमण करते
होंगे। यिंद इन दोनों में से एक के फील्ड मैगनेट निकाल
लिये जायेंगे और दोनों आर्मेंचर 'धात्र' एक ही फील्ड मैगनेट
में घूमें, तब भी उन्हें अपना काम करना चाहिए। इस अम्ल
से दो लाभ हुए। यानी आर्मेंचर केवल एक ही रहता है। उस
पर अलग अलग वाइएंडिंग 'वतन' की जाती है। एक मोटर
की, दूसरी डायनेसो की। आर्मेंचर के दो तरका का न्यूटेटर
'वयत्स्यक' होते हैं।

उपरोक्त मशीन वेहद फायदेमन्द है, इस काम तो आपको भली प्रकार समक में आ गया होगा। सैकएड्री बैट्रियों में यह मशीने वहुत काम करती हैं क्योंकि इनसे विजली न्यूनाधिक

पन्न की जा सकती है।

(५०

रोटेट्री कन्यजेटर—

इनके फील्ड-मैगनेट आम किस्म के होते हैं जिनमें डाय-रैक्ट करंट 'अन्यविहत धारा' से चुम्बक उत्पन्न किया जाता है। इनमें स्लिप रिंग तथा काम्यूटेटर 'न्यत्ययक' दोनों मौजूद होते हैं। इसमें आल्टरनेटिंग-करन्ट 'प्रत्यावर्ती धारा' भी उत्पन्न की जाती है और डायरैक्ट करंट 'अन्यविहत धारा' भी। लेकिन एक समय में एक ही प्रकार की बिजली उत्पन्न होती है। यदि हम मशीन में आल्ट्रनेट करंट 'प्रत्यावर्ती धारा' प्रविद्ध करें तो डायरैक्ट करंट 'अन्यविहत धारा' उत्पन्न होगी और यदि डायरैक्ट करंट 'अन्यविहत धारा' प्रविद्ध करें तो आल्ट्रनेट करंट 'प्रत्यावर्ती धारा' उत्पन्न होगी।

शालीहोत्र बड़ा

इस किताव के अन्दर घोड़ों का इलाज, योड़ों के रोगों की पहिचान वगैरह दी गई है। किताव पास होने पर आप घोड़ों के पूरे डाक्टर कहलाये जा सकते हैं। किताव के अन्दर घोड़ों के चित्र भी दिये हैं। वड़ा साइज सजिल्द किताव की कीमत

मिलने का पता-

अप्रवाल बुकडिपो, खारी बावली, देहली-६

लेखक—श्राचार्च शिवनाथ राय 'तस्कीन' वेंद्री विज्ञान

अब विजली के प्रकाश से कोई घर खाली न रहेगा क्यों कि बेट्री विज्ञान (पुस्तक में जन साधारण के लिए विजली का प्रकाश पैदा करने के लिए सस्ता और सरल ढंग बताया गया है। हमारी इस पुस्तक को पढ़कर प्रत्येक हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति हर प्रकार की विजली की वैद्रियां बनाना सीख सकता है और अपनी दुकान, मकान आदि में रोशनी कर सकता है साथ ही में मोटर कार तथा मोटर साइकिलों की वैटरियों के बारे में पूर्ण हम से समकाया गया है। मूल्य ही

रंगाई घुलाई व ड्राईक्लीरिंग

इस पुस्तक में ड्राईक्लीनिंग मशीन व हाथ द्वारा ऊनी व स्ती हर तरहके कपड़े धोने का पूरा २ वर्णन दिया है धुलाई करना, प्रेस करना, कपड़ा अनेक तरहके रंगों में रंगना आदि सरलता से लिखा गया है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। घोवियों के वड़ काम की पुस्तक है। इसकी सहायता से प्रत्येक मनुष्य ऊनी सूती और हर प्रकार के कपड़ों की ड्राई-क्लीनिंग कर सकता है। मूल्य 🗳

यायना साजी

शीरों की सफाई, शीशे पर कलई चढ़ाना, कांच में छेद करना टूटे हुए शीशे को जोड़ना, शीशे गलाना, शीशे के प्लेट गिलास तैयार करना, बोतल, कृत्रिम रंग विरंगे जवाहरात बनाना, शीशे के खिलोंने बनाना, शीशे पर कलई करने का तरीका आदि कीमत

पता-अभवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय, खारी वावली, दिल्ली

खेती और वागवानी

लेखक--आचार्य शिवनाथराय जी 'तस्कीन'

इस पुस्तक को पांच भागों में वांटा गया है, पहला भाग जमीन और खाद के बारे में है जिसमें जमीन और खाद के हर ससले को बड़ी खूबी से लिखा गया है। दूसरे भाग में सब्जी पैदा करने के तरीके, सब्जी की पौध लगाना मौसम के हालात किस २ सौसम में कौन २ सी सब्जी पैदा की जा सकती है, देसी या विलायती दोनों ही सब्जी पैदा करने के तरीके दिए गए हैं, जैसे—

देसो गोभी, विलायती गोभी, आलू, टमाटर, भिण्डी तर्रार्ड, कद्दू, विलायती शलजम, देसी शलजम, वन्द् गोभी, मिर्च, हैमूली, मटर, लहसन, विलायती प्याज, शकरकन्द, सरसों, धिनया, पोदीना, मेथ, बड़ी छोटी सौंफ, खीरा तरबूज सोया पालक, लहा पालक, बैंगन, हर एक परवल अद्रक अरबी, गवार, वाकला, कुलका, केला, कहां तक लिखें सटजी तमाम हालात दिए हैं।

तीसरे भाग में हर तरह के अनाज पैदा करना, साल में तीन फसल पैदा करने की सुगम तरकीव जिससे देश की खाद्य समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। चौथे भाग में हर तरह के फलों की वेलों और पेड़ लगान की तरकीवें। पाँचवे भाग में खती वाड़ी में काम आने वाले औजारों के बारे में लिखकर लेखक ने किताव को समाप्त किया है। यह किताव पास रख कर काश्तकार व माली लाभ उठा सकते हैं। गृहस्थी भी अपने लायक सच्जी घरों में ही पैदा कर सकते हैं। मूल्य अ

मिलने का पता-

अप्रवाल बुकडिपो, खारी वावली, देहलां-६



METERS

शिल्प कला भगडार [रजि॰] (लेखक-प्रो॰ जी॰ आर॰ गुप्ता)

इस पुरतक में लगभग ६० प्रकार के उद्योग दिए हैं जो कि एक से एक विह्या और लाभदायक हैं। पुस्तक की २० हजार कापियाँ विक चुकी हैं। पुस्तक में लिखे प्रत्येक विषय को विस्तार से समसाया गवा है। वह क्या है, उसका पैकिंग कैसा होता है। मार्किट में सांग कैसी है, कितनी पूंजी की आवश्यकता है इत्यादि सभी बातें लिखी हैं। इसके पश्चात विद्या और घटिया नुस्वे लिखकर तैयार कर ने की विधि विस्तृत दी गई है। पचासों चित्र सांचों और नशीनों के दिए हैं। पुस्तक में दिए कामों में से कुछ के नाम निम्न हैं-स्कूल चाक, पेस्टल कलर, वाटर कलर, टेलर चाक, स्लेट पैंसिल, कार्ड बोर्ड की स्लेट, दस्ती छापाखाना, पेन इङ्क, दक्तरी गोंद, बूट पालिश, नाखून पौलिश, माथे की बिन्दी, कागजों के फूल, रिकार्ड प्लेट, स्वादिष्ट पकवान, खिलौने हर प्रकार, प्लास्टर तस्वीरें, मोनवत्ती, कई प्रकार के साबुन इत्यादि। पुस्तक का प्रत्येक नुस्खा शत प्रतिशत ठीक है तथा लेखक अपने नुस्बों के लिए फी गशवरा भी प्रदान करते हैं। पुस्तक सम्बन्धी सामान तथा मशीनरी भी सप्लाई करने का प्रबन्ध भी लेखक ने किया है, एक बार अवश्य मंगवायें तथा कुछ कार्य करके अपनी आय वढ़ायें। भुल्य केवल 🕻 🚱

संगवाने का पता-

अग्रवाल बुक डिपो, खारी बावली, देहली

मीरजी

METERS

संसार में जब कोई वस्तु अत्यधिक प्रयोग होने लगती है तो उसके अन्दाजा करने के लिए नाना प्रकार के पैमाने वनने लगते हैं। पानी नापने तथा गैस के पैमाने तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। श्विजली जैसी लाभदायक वस्तु के लिए भी आवश्यकत। थी की कि पैमाने बनाये जायें।

यह कोई नई बात नहीं, बल्कि स्वासाविक बात है कि जब सनुष्य कोई चीज पाता है तो उसका अन्दाजा कर ने की सब से पहले कोशिश करता है। चुनांचे पहले पहले जितने भी पैमाने बनाये गये वह बिलकुल मामूली किस्म के थे और बिजली की शक्ति का सही अन्दाजा न कर सकते थे। लेकिन उथों-उथों समय बीतता गया विद्य त-उद्योग में उन्नति होती गई और उसके साथ ही साथ बिजली नापने के मीटर में तब्दीली होती गई और आज इस देखते हैं कि यदि पैमाने न हों तो बिजली के व्यापारिक कार्यों में बड़ी ककावटें पड़ें तथा अगये दिन नुक्सान होते रहें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(= 4)

यह विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही इसकी श्रोर कम ध्यान दिया गया है। इन मीटरों में श्राये दिन तब्दीलियां होती रहती हैं। श्रीर कुछ न कुछ इन में भी वृद्धि होती रहती है। श्रीर वह मीटर जो कुछ श्ररसे तक प्रसिद्ध रहते है उन का स्थान वाद में उनसे श्रक्छे मीटरों को मिल जाता है।

मीटरों में कई बातों का होना आवश्यक है जैसे कीमत दरुस्तगी, तथा हल्का वजन यदि मीटरों की कीमत कम होगी तो वह हरेक का ध्यान अपनी और आकर्ष्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ दरुस्तगी की भी शर्द है। आम तौर पर उपरोक्त तीनों वातों का ही ध्यान रक्खा जाता है।

मीटर दो भागों में विभक्त किया जा सकते हैं ? बड़ी हल्की करन्ट [धारा] का अन्दाजा करने के लिये ? विजली की अधिक करन्ट [धारा] नापने के लिये । इनमें से पहले नाजुक उपकरणों में गिने जाते हैं और उन्हें गैलवैनो मीटर [Galvenometer] के नाम से पुकारते हैं । यह अधिकतर बहुत हल्की करन्ट [धारा] या इन्सुलेशन (विसंवहान) का रिजिस्टेंस [रोध] ज्ञात करने के लिये प्रयोग होते हैं और वहुत ही सचेतन तथा सूदम प्रही होते हैं और मामूली काम में नहीं आ सकते । यदि इन तमाम का एक एक करके उल्लेख किया जावे तो फिर एक बहुत बड़े प्रन्थ की आवश्यकता होगी इस पर भी सभी मीटरों का उल्लेख संस्थेप में करेंगे जो कि अधिकतर प्रयोग किये जाते हैं । लेकिन मीटरों के सम्बन्ध में लिखने से पहले हम एक परिभाषा के सम्बन्ध में लिखना आव श्यक सममते हैं । जिसे अभ्योगर टर्नज कहते हैं ।

यह परिभाषा इलैक्ट्रो सैगनेट में हर जगह प्रयोग की

(50)

जाती है और जहां इलैक्ट्रो मेगनेट लगाये जाये। उनका हिसाब किताब इसी पर निर्भर करता है। यदि हम करन्ट (धारा) अम्पीयर में को क्वायल [अन्डल] की तारों के फेरों या पेचों से गुणा करें। तो हमें अम्पीयर टर्नज ज्ञात होंगे। मान लोजिये कि एक लोहे की डएडी पर तार के २०० फेर या पेच हैं। इनमें एक अम्पीयर शक्ति है। इससे उतना ही चुम्ब-कीय प्रभाव उत्पन्न होगा। जितना तार के हरेक पेच से जिस में २०० अम्पीयर शक्ति है। इससे उतना ही चुम्बकाय प्रभाव उत्पन्न होगा। जितना तार के हरेक पेच से जिसमें २०० अम्पीयर शक्ति मौजूद हो और हरदों में २०० अम्पायर टर्नज होंगे।

पहले बतलाया जा चुका है कि बिजली दो प्रकाप की होती है। एक डायरेक्ट करन्ट [अव्यवहित धारा] और दूसरी आल्टर्ने करन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) इन दोनों को टिंट्गोचर रखकर और इनके अन्तर के कारण मीटर निम्न की श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं।

१. वह मीटर जो केवल डायरेक्ट करन्ट सर्किट अञ्य-वहित धारा परिपथ पर काम करते हैं।

२. वह मीटर जो डायरेक्ट करन्ट [अव्यवहित धारा] पर काम करते हैं लेकिन उनसे आल्टरनेटिंग का काम भी लिया जाता है।

इनके आगे कई आकार वा प्रकार है। और उनमें भी दो बड़ी किस्में हैं एक वह मीटर जो विद्युत चुन्यक से काम करते हैं और दूसरे जो गरमी पर काम करते हैं। आजकल पहली प्रकार के मीटर बहुत बनते हैं जो कि चुन्यकीय सिद्धान्त पर (==)

काम करते हैं। हरेक कारखाने मीटर का सिद्धान्त एक ही है केवल आकार इत्यादि वदल देते हैं।

ध्यानपूर्वक द्राष्ट्रपात करने से ज्ञात होगा कि सैगनेटिक फील्ड [Magnetic Field] अम्पीयर टर्नज पर निर्भर करता है यह आवश्यक नहीं कि मजरूव छोटी करन्ट [धारा] से प्राप्त होता है जो बहुत महीन तारों की लपेट में से गुजरती है या बड़ी करन्ट [धारा] से जो चन्द मोटी तारों की लपेट में से गुजरती है जब कि कायल एक ही साइज के हों और एक जैमा मैगनेटिक फील्ड हो।

असीटर और वोल्ट मीटर का भेद उनके कायल विभिन्न प्रकार की तार से लपेटने में है। उदाहर्णथ एक अमीटर करन्ट [धारा] का अन्दाजा करने के लिये एक मेन तार से सीरीज (माला) में लगाया गया है अतः उसका जितना भी हो सके कम रेजिस्टेन्स [रोध] होना चाहिये। अमीटर के कायल [कुन्डल] तांवे की मोटी तार के चन्द फेर लपेट दिये जाते हैं। तांवे की तार इन्सुलेट [विसंवाहन] को दुई होती है और इस कदर मोटी है कि इसमें विजली के प्रैशर का नुकसान न हो।

बोल्ट मीटर जिससे प्रेशर का अन्दाजा लगाया जाता है, इसका यथासम्भव अधिक रेजिस्टेन्स [रोध] होना चाहिये और इसके कायल (कुन्डल) इन्सुलेट (विसंवाहन) की हुई महीन तार से लपेटे जाते हैं। ताकि यथासम्भव कम विजली की शक्ति उसमें से गुजरे क्योंकि बोल्ट मीटर दो मेन (Main) तारों के बोच लगाया जाता है। हिंग या वजन हारा सुई हमेशा जीरो पर रहतो हैं। इस प्रकार के मीटर के बनावट विल्क्जल आसान और सादा है लेकिन इन में एक खराबी यह

(58)

पाई गई है। कि यदि उन्हें बाह्य चुम्बक अथवा बिजली के प्रभाव से न बचाया जाये तो विजली की शक्ति का ठोक अन्दाजा ज्ञात न होगा। इसिलिये मीटरों को बाहय चुम्बक तथा त्रिजली के प्रभाव से बचाना चाहिये।

डायरेक्ट करन्ट मीटर


(अव्यवहित धारा मीटर)

चित्र में एक मीटर दिखलाया गया है इस मीटर में S C घोड़े की नाल की शक्ल का एक स्थाई चुम्बक है जो कि शेष पुर्जी को घेरे हुए है। PP कोमल लोहे के पोल पीसिज हैं जिनमें से कि एक काट कर दिखाया गया है इसके अन्दर A लोहें का एक खरवा है जिसे कि आरमेचर (धात्र) कहते हैं। आरसेचर (धात्र) तथा पोल पीसिज के दरम्यान जगह खाली है इसमें कायल K घूमता है। कायल एल्म्यूनियम के लम्बी वत दुकड़े पर लिपटे हैं। इस दुकड़े को नीचे तथा ऊपर पतली लठ थासे हुए हैं।

जिनके सिरे वेयरिंग (भारू) में लगे रहते हैं। वेयरिंग असल के ऊपर कीयती पत्थर होते हैं जैसे घड़ी की चूलों में लगे होते हैं। वेयरिंग (आरू) तथा कायल कुन्डल के बीच SS सिंग हैं। इनमें से एक ऊपर लगा हुआ है और दूसरा नीचे जब कायल कुन्डल घूमता है। तो एक छिंग खुल जाता है। श्रीर दुसरा लिपट जाता है। एक स्प्रिंग में से विजली प्रविष्ट होती हैं और दूसरे से निकल जाती है। दो सिंग इसलिये लगाये जाते हैं, फि यदि स्प्रिंग गरम हो जाये तो गलती पैदा न हो। दूसरे हिंग से लठ इधर इधर हरकत नहीं कर सकती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(60)



वोल्ट मीटर

स्प्रिग तथा कायल क्रन्डल के बीच एल्म्यूनियम की सुई लगीं होती है। सुई हमेशा जीरो डिग्रो पर रहती है।

सिंग त्रोंज धात (Bronze) के बने होते हैं। सीटर में सिंग त्रोंज धात (Bronze) के बने होते हैं। सीटर में लोहे के सिंग काम नहीं दे सकते। एल्म्यूनियम पर पहले सावधानी से इन्, लेशन (विसंवाहन) चढ़ाया जाता है ताकि विजली एल्म्यूनियम से गुजर कर दूसरे सिंग से न निकल जाये बल्कि क्यायल कुन्डल के अन्दर से घूमकर निकले।

जाय वाल्क क्यायल कुल्डल कायल कुल्डल के गिर्द स्थार कायल कुल्डल) में विजली गुजरने से चुम्चकीय प्रभाव Agam स्ट्रिक्ट होता है स्थीर चुंकि कायल कुल्डल के गिर्द स्थार


(83)

चुम्बकीय धुव हैं। इसिलये इन दोनों चुम्बकों में अपेना उत्पन्न होती है। लेकिन चुम्बक अपने स्थान से हिल नहीं सकता और एलम्यूनियम हरकत कर सकता है। इसिलये इसके साथ सुई भी हरकत करती है और विजली की शक्ति का अन्दाजा लगाती है।

इससे पहले एक वोल्ट मीटर का हाल लिखा जा चुका है हजारों कारखानेदार हैं जो मीटर तैयार करते हैं जिनका सिद्ध न्त एक ही होता है। अन्तर केवल इनकी बनावट या शक्त का होता है। दूसरा वोल्ट मीटर मैसर्ज काम्पटन का दिया जाता है निम्न के दो चित्र देखिये वोल्ट मीटर का भीतरी खाका दूसरे चित्र में देखिये। इसमें से CS स्थाई चुम्बक के श्रुव [पोल) हैं। चुम्बक का आकार U का सा है। जिसकी शक्ति न्यूनाधिक नहीं होती नरम लोहे के दो पोल L L चुम्बक के श्रुवों पोलों के साथ A A पेचों से कसे हुए हैं। पोल पीसिज के अन्दर की तरफ और आगे पीछे B B पीतल के होल्डर हैं। जिनका रक्ष काला दिखलाया गया है। K K चार पीतल के कोने हैं। जो कि पीतल के होल्डर के साथ ही ढाले जाते हैं। इनके द्वारा तमाम मीटर अपनी बैठक में कसा जाता है।

पोल पीसिज चुम्बकीय श्रुवों के साथ पेचों से कसे होते हैं। इसिलये इनमें चुम्बकीय प्रभाव मौजूद होता है। पोल पीसिज के वीच खाली जगह होती है। फौलादी नोकदार लठ मि के साथ एक लम्बनत एल्म्युनियम का कायल कुएडल है। उसके उपर बहुत महीन इन्लुलेट विसंवाहन की हुई तांवे की तार लिपटी है। उपर की लठ में हल्की एल्म्युनियम की


(٤3)




क्राम्यटन बोल्ट मोटर्ज

सुई लगी हुई है जिससे कायल कुएडल की हरकत ज्ञात होती है। कायल कुएडल के ऊपर एक कोमल ब्रॉज की बनी हुई बाल कमानो है। जिसका एक सिरा ि से लगा हुआ है और दूसरा पीतल के दुकड़े के साथ। सिंग के कारण सुई जीरो डिग्री पर रहती है।

इस वोल्ट मीटर में पीछे की तरफ पीतल के दो नर्म दुकड़े होते हैं जिनके द्वारा विजली की करन्ट [धारा] गुजरती है। स्मिंग के द्वारा नहीं गुजारी जाती। इसी कारण इसमें केवल एक स्प्रिंग लगाया जाता है। मीटर का केस लोहे का बन्ध्रया जाता है ताकि बाह्य चुम्बकीय प्रभाव उस पर कुछ प्रभाव न हाले। (\$3)





वोल्ट मीटर का खाका


शन्ट वोल्ट मीटर

उपरोक्त भीटर जिनके कायल कुण्डल अत्यन्त शीवता से प्रतिलिपि बनाने वाले होते हैं। उन्हें शन्ट करके अभीटर की बजाय लगाया जा सकता है। मान लीजिये कि मेन तार (Main Wire) M M में बिजली गुजरी रही है। यदि यह कन्डक्टर K में से गुजारी जाये जो बोल्ट मीटर V के बीच

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(83)

शन्ट करके लगाई गई है। जैसे विजली M M में अधिक होगी। इसी परिमाण से T T के दरम्यान पोटेन्शल डिफ्रेन्स भी बढ़ेगा यदि वोल्ट मीटर शोधता से प्रतिलिप बनाने वाला हो तो जितने वोल्ट की वृद्धि होगी उसे प्रकट करेगा वह M M



शन्ट वोल्ट मीटर श्रमीटर काम कर रहा है

श्रम्पीयरों के बरावर होंगे। ऐसे वोल्ट मीटर में श्रम्पीयर दर्जे लगा दिये जायें तो इसे वोल्ट मीटर के बजाय श्रमीटर बना कर प्रयोग कर सकते हैं। (8%)

त्राल्टर नेट (प्रत्यावर्ती) तथा डायरेक्ट करन्ट अञ्य-वहित धारा दोनों के साथ काम करने वाले भीटर

गरमी से काम करने वाले मीटर


मेजर कार्डीव सबसे पहला व्यक्ति था जिसने गरमी से काम करने वाले मीटरों का अविष्कार किया था। इसकी तैयारी में उसे बहुत कठिनाई का सामान करना पड़ा मगर अना में वह सफल हुआ और उसी के सिद्धान्त को लेकर थोड़ी बहुत अदला बदली के साथ गरमी से काम करने वाले अभी-टर बहुत से कारखानों में बनाये जाने हैं।

निम्न के चित्र में वल्कन के श्रमीटर का खाका दिखलाया गया है। इसमें काम करने वाला भाग A चांदी प्लाटीनस की वनी हुई तार होती है। इस तार का एक सिरा लेटी हुई पटरी M से लगा हुआ है जो D पर तुली हुई है और दूसरा सिरा नीचे पटरी (LY) को नेक पर तुली हुई है पटरी का दूसरा सिरा एक पतली तार T से लटका हुआ है। यह तार पित्र H से लगी हुई है। जो व केट K से जुड़ा हुआ है। पुली की लठ के साथ एक हल्को एल्प्यूनियम की सुई जुड़ी हुई है। यह सुई मीटर की डिप्रियों पर घूम सकती है। सुई की दांई तरफ एक स्प्रिंग है। उसके द्वारा पेच N कसकर प्लाटीनम का तार ढीला अथवा सख्त किया जा सकता है।

जब A से बिजली की रौ भेजी जाये तो तार गरम होकर बढ़ जाती है और उस बढ़ाव को स्प्रिंग H अपनी श्रोर खींचता है। उसके साथ तार T भी खिचती है और पटरी L से नीचे आ जाती है। चू कि तार T पुली पर से गुजरती है, इसिलए उसके सुई दर्जों के निशान पर घूमती है। इन मीटरों में कई बार जीरो डिमी न्यूनाधिक हो जाता है इसिलए इसकी पूर्ति पेच N द्वारा की जाती है। A के सिरे TT तारों द्वारा मीटर के पेचों से कस देते हैं इनमें बचत भी बहुत रहती है। एक तो हल्के होते हैं दूसरे इनमें शिक्त कम नष्ट होती है। वोल्ट मोटर तफा अमीटर दोनों के पुजें एक जैसे होते हैं।

मैसर्ज जान्सन फिल्प का गरम तार

निम्न के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिये—(A P) दो पेचों यें प्लाहीनम चांदी की तार लगी हुई है। C D दो विन्दुओं पर एक और तार लगी हुई है लेकिन ठीक ठीक वीच में नहीं लगी है। बल्क (B) से (A) की अपेक्षा अधिक निकट है। (K) एक महीन देशमी तार है जो (C D) को अपनी और खींचता है। रेशमी तार का दूसरा सिरा [K] एक लचकदार सिंगा [S] से तार में खींच रहती है। सिंगा [Y] पर कसा हुआ है। [H K] के बीच एक छोटी सी पुली [V] है। जिसके ऊपर से होकर रेशमी धागा गुजरता है। इस पुली के साथ P एन्म्यूनियम की हल्की सुई लगी हुई है। इसकी अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं। क्योंकि इसका अम्ल अत्यन्त सुगम है। इससे पहले हम बतला चुके हैं कि यदि वोल्ट मीटर शन्त करके लगाया जाये वो यह एम्पीयर मीटर का काम देगा। गरम तार वोल्ट मीटर में सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है। ताकि वोल्ट जलने न पावे।



[जान्सन फिल्प का गरम तार वोल्ट मीटर]


गरम तार के मीटर चुम्बकीय सिद्धान्त पर काम करने वाले मीटरों से कई एक कारणों से उत्तम है [१] सुई की हरकत बराबर कायम रहती है। अपने असली जगह से तो नहीं हिलती (२) बाह्य चुम्बक के प्रभाव से गलती उत्पन्न नहीं होती (२) शिक्त का अनुमान विलक्त सही होता है चाहे आल्टरनेटिंग करंट [प्रत्यावर्ती धारा] अथवा डायरेक्ट करंट [अव्यवहित धारा]।

ञ्चाल्टरनेट करन्ट मीटर

(प्रत्यावर्ती धारा मोटर)

आल्टरनेटर करंट के मीटर (प्रत्यावर्ती धारा के मीटर) डायरैक्ट करंट [अञ्यवहित धारा] पर काम नहीं करते। आल्टरनेट करंट मीटर [प्रत्यावर्ती धारा मीटर] बहुत ही

थोड़ी किस्मों के होते हैं। मीटर का सिद्धान्त निम्न के चित्र में दर्शाया गया है। A एक लठ पर धातु की एक गोल प्लेट हैं। इस प्लेट को सिंग्रा थामें रखते हैं। यानी घूमने नहीं देते इस प्लेट का कुछ भाग इलैक्ट्रों मैगनेट M के बीच रहता है मैगनेट लोहे की चाइर के दुकड़ों से बनाये गये हैं। प्लेट के दोनों तरफ [IT] दो धातु के प्लेट हैं। जब मैगनेट M के कायल [कुएडल] से बिजनी गुजरती है तो चुम्बकीय ध व के निकट तथा प्लेटों में एडी करंट उत्पन्न होती है। लेकिन [TT] के प्लेट उस भाग में जो उनके अन्दर रहता है उस के चुम्बकीय सैबान को कम कर देते हैं। अतः जो भाग



[आल्टरनेट करन्ट बोल्ट मीटर]

(T T) के अन्दर होता है उसमें एडी-करन्ट कम होती है। बाकी प्लेट पर बहुत ज्यादा। अतः वह भाग जिन पर अधिक करन्ट (धारा) मौजूद होती है। (T T) प्लेटों के अन्दर जाना चाहते हैं। लेकिन स्थिंग के द्वारा हरकत कमशः उन्नति करती

(33 1

है। जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है कि हरकत को एल्स्यू-नियम की हल्की सुई प्रकट करती है।

शक्ति का अनुमान लगाना—

काम की श्रमली इकाई वाट (Watt) कहलाती है और वाट मीटर वह यन्त्र जिसके द्वारा विजली की शक्ति का अनुमान वाट में किया जाता है। डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा) में तो कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वोल्ट मीटर द्वारा विजली का प्रेशर ज्ञात हो जाता है और एम्पीयर मीटर से विजली की करन्ट (धारा) यदि दोनों को गुणा करें तो बिजली की शक्ति वाटस में ज्ञात होगी। लेकिन त्राल्टरनेटिंग करन्ट (प्रत्यावर्ती भारा) से इस प्रकार गुणा करके ज्ञात नहीं कर सकते। सही शक्ति का अनुमान केवल वाट मीटर ही लगा सकता है और वाट मीटर की आवश्यकता ऐसी जगह पर सफ्ट है।

वाटमीटर डायनेमो मीटर के सिद्धाँत पर काम करता है। इसका एक कायल (कुण्डल) स्थित रहता है और दूसरा हरकत करता रहता है [देखिए चित्र] 'M' एक साकिन कायल है हस कायल में मेन [Main] शक्ति विद्यमान होती है। यह कायल (कुण्डल) को सीरीज [माला] करके मेन [Main] के तार से जोड़ा जाता है। इस कायल (कुण्डल) के सिरे T' पेचों से कम दिये जाते हैं। जिन्हें मेन सर्किट में लगा दिया जाता है। हरकत वाले कायल 'H' पर बहुत सी तांवे को इन्सूलेट 'विसंवाहन' की हुई महीन तारें लिपटी हुई होती हैं। इस कायल 'कुण्डल' को फोलादी सलाख 'F' पर चढ़ा दिया जाता है। यह सलाख जो 'L' की चूलों के बीच लगी होती जाता है। यह सलाख जो 'L' की चूलों के बीच लगी होती हैं। इनमें से केवल 'C' दिखलाई गई है। 'K' सुई है।

(800)

सुई के नीचे की ओर हैम्पिंग हस्क है। सलाख 'D, R' दो स्प्रिंग हैं जो पास-पास लगे हुए हैं जिनके द्वारा विजली कायल में प्रविष्ट की जाती है। एक और लाभ यह है कि सुई इधर-उधर नहीं होने पाती डिम्पिंग-डस्क का यह लाभ है कि इसमें एक हल्का सा पुर्जा होता है। जिसके द्वारा सुई एक स्थान पर ठहरी रहती है। इधर उफर बड़ी तेजी से हरकत नहीं करती।


बड़े साकिन कायल में से विजली की करन्ट 'धारा' एक तरफ जाती है और एक करन्ट 'धारा' हरकत करते हुए कायल 'कुएडल' में बहती है। मगर दोनों कायलों 'कुएडलों' में अन्तर होता है। एक कायल 'कुएडल' तो हिल नहीं सकता। मगर हरकत करने वाला घृम जाता है और एक विशेष सन्तु लन उत्पन्न हो जाता है।

रैकार्डिङ्ग इंस्टरूसैंट— (Recording Instrument) 'अभिलेखन मीटर'—

रैकार्डिङ्ग इन्सटक्रमेंट उन उपकरणों को कहते हैं, जिनमें कि जिस कदर व्यय की जाये अङ्कों में स्वमेव वन जाये। कई वार अंकों की वजाय टेढ़ी लकीरें वन जाती हैं। मीटर तो साधारणत्या वही होते हैं जिनका कि हम उपर उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन थोड़े से पुजीं की वृद्धि से उपरोक्त के वोल्ट मीटर, अमीटर इत्यादि बनाये जाते हैं। यह मीटर स्थाई तौर पर निशान इत्यादि वनाते रहते हैं और जब तक विजली काम करे निशान वनते जायेंगे। हम यहाँ पर केवल एक ही रिकार्डिङ्ग अमीटर का उल्लेख करना पर्याप्त समकते हैं खुण निम्न के चित्र' उपर एक मीटर है जिसके सम्बन्ध में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh (१६१)

हम अमीटर वाले परिच्छेद में लिख चुके हैं लेकिन आकार में थोड़ा अन्तर है। पुर्जे तमाम वही हैं, पीतल की एक तख्ती है छिस पर अमीटर के निशान हैं। अमीटर के नीचे ढोल है। ढोल के अन्दर घड़ी की तरह के पुर्जे लगे हुए हैं जिनसे कि ढोल घूमती है। अमीटर की सुई के निचले भाग में स्याही भरी है। जब सुई हरकत करती है तो कागज पर निशान पड़ जाते हैं। यह निशान सांप की लकीरों के समान होते हैं। और इन लकीरों से किसी विशेष समय की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।



रिकार्डिङ्ग इंसटरूमैंट [अभिलेखन मीटर]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१०२)

लेकिन अब तो असे से इन मीटरों में अत्यधिक परिवर्तन होकर वड़े अच्छे अच्छे मीटर वन गये हैं। जो कि आकार प्रकार तथा व्यवहार के लिहाज से उत्तम ही नहीं बिलक सर्वी-प्रसाणित हो चुके हैं। और हर नये मीटर में कुछ न कुछ नई बात जहर पाई जाती है।

सप्लाई मीटर

पीछे हमने विजली का प्रेशर, करन्ट 'धार' तथा शिक्त नापने के उपकरणों का उल्लेख किया है। अब इस जगह हम एक अत्यन्त आवश्यक उपकरण का उल्लेख करते हैं जिसके द्वारा विद्युत शिक्त ज्ञात हो सकतीहै जो किसी सिकेट 'पिरपथ' में व्यय की जाये। ऐसे उपकरणों को इलैक्ट्रिसिटी मीटर [Electricity meter] कहते हैं। यह मीटर केवल विजली का व्यय वताते हैं। समय से इनको कोई मतलब नहीं। किसी विशोप समय में कितनी विजली सिकेट 'पिरपथ' में विद्यमान है।

इन्हें एनर्जी मीटर भी कहते हैं। यह मीटर भी विजली के लिहाज से दो भागों में विभक्त करते हैं।


?— बह उपकरण जो केवल डायरेक्ट करन्ट 'अव्यवहित धारा पर काम करते हैं।

२—वह उपकरण जो केवल आल्टरनेटिंग करन्ट 'प्रत्या-वर्ती धारा पर काम करते हैं।

डायरैक्ट करेन्ट सप्लाई मीटर—

फैरेंटी मीटर [Ferranti meter] सबसे पुराना है। इसमें वृद्धियाँ तथा परिवर्तन होते रहते हैं। चुनांचि एक मीटर निम्न के चित्र में दिखाया गया है। इसके पुर्जे उससे अगले १03)


चित्र में दिखाये गये हैं। इसमें सबसे बड़ा पुर्जा एक विद्य त चुम्बक है जिस पर कि लोहा चढ़ा हुआ है। यह विद्यु त चुम्बक 'S' इस्पात का बना हुआ है और इसके गिर्दागिर्द 'P' नर्म लोहा चढ़ा हुआ है। लोहे के ऊपर 'KK' कायल 'कुंडल' है। जो लोहे में चुम्बक उत्पन्न करता है। 'S' के सिर पर चुम्बकीय रेखा, थाली की शक्ल की खाली जगह से



[क्रेंटी डायरैक्ट करन्ट मीटर] Ferranti Direct Chrreut Meter


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(808)



में टी मीटर का खाका

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh




रुक जाता है। इस खाली जगह में केवल चार बाजू धूम सकते हैं। बीच में से होकर एक लड़ गुजरती है, उस जगह को पारे से भर देते हैं जो 'M, B' तक भरा रहता है। चुनांचे बाजू पूर्ण रूपेण पारे के भीतर डूबे रहते हैं। विजली 'T' पाजेटिव से प्रविष्ट होती है और कायल 'कुण्डल' से गुजर कर सीधी लोहे के हल्केमें जाती है। श्रीर उसकी तमाम गोलाई में घुमती रहती हैं। पारे के खाने के ऊपर के तथा निचले भाग में अतिरिक्त पारे के प्याले के तमाम इन्सुलेशन 'धिसंबाहन' लगा होता है ताकि बिजली पारे तक ही सीमित रहे। बिजली की चुम्बक बनाने वाली शक्ति कायल 'कुएडल' में घूम कर 'T' नैगेटिव से वाहर निकल आती है। पारे पर चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके नीचे इस्पात का चुम्बकीय प्रभाव होता है। दोनों के प्रभाव से पंखे के बाजू वूमने लगते हैं। पंखा पारे में तैरता रहता है। पंखे की लठ के साथ CH चूड़ी है। इस चूड़ी के द्वारा तमाम पहिये घूमने लगते हैं। यह मीटर बोर्ड आफ ट्रेडर की इकइयाँ कल्वाट में बतलाता है, पहियों में दन्दाने होते हैं। पंख के चलने से बड़ा पहिया घूमता है और उसके साथ तमाम पहिये घूमने लगते हैं।

इस मीटर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सादा है। शिक्त बहुत कम जज्ब होती है। शन्ट कायल नहीं होता और नहीं इसमें त्रुश होते हैं। न अधिक पुर्ज के जिनसे गलती का डर हो। मगर एक खराबी जरूर पाई जाती है यानी बहुत कम बिजली नहीं बतला सकता। पहियों में रगड़ उत्पन्न होती है और पुर्जे जमे रहते हैं।


अब हम एक और मीटर का उल्लेख करते हैं जो मोटर के नाम से प्रसिद्ध है। और असली मीटर अगले चित्र सें दिखलाया गया है। 'M' मेन कायल में भेन (Main) तार से सीरीज 'माला' में लगा हुआ है। यह कायल 'कुएडल'. मोटे तांबे की इन्स्लेट 'विसंवाहन' की वनी हुई तार से लिपटा हुआ है। इसके मुकावले पर एक और कायल 'कु डल' है इस कायल 'कुण्डल' पर महीन तांचे की इन्सुलेट की हुई तार लिपटी हुई है। हरकत करने वाला भाग अथवा आर्मेचर 'धात्र' 'A' स्थिर कायलों 'कुण्डलों' 'M,S' के बीच घूमता है आर्मेचर 'धात्र' 'A' के तीन अएडाकार कायल 'कुएडल' हैं। जिन पर बहुत सी महीन तार लिपटी हुई होती है। यह कायल 'कुरुडल' लम्बवत लठ पर लगे हुए हैं और एक दूसरे के साथ १२०° डिम्री का कोण बनाते हैं। लठ कीमती पत्थर या बे रगड़ वाली वस्तु पर स्थिर होती है। इस लठ के निचले भाग में 'D' गोल तांवे की प्लेट है यह शक्तिशाली चुस्वकीय धुवों के वीच घूमती है। आर्मेचर कायलों से तिनक नीचे तीन दुकड़ों का काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' है। काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' चांदों का है और लठ से इन्स्रलेट 'विसंवाहन' किया हुआ है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh



इसी प्रकार काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' के तमाम टुकड़े एक दूसरे से बिलकुल अलग है। आर्मेंचर 'व्यत्ययक' A के कायल कृएडल' का एक एक सिरा NWH क्रमानुसार काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' के एक एक सैगमेंट से जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे W पर इकड़े जोड़ दिये गए हैं। सबसे आवश्यक भाग आर्मेंचर 'धात्र' का है। काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' पर चाँदी के हो हल्के बुश हैं। जिनके द्वारा काम्यूटेटर 'व्यत्ययक' में बिजली पहुंचती है। बुश काम्यूटेटर पर हल्का सा दबाव हाले रहते हैं। बश 'TT' दो पेचों से कनैंक्ट किए हुए हैं।

(१०५)




यह बुश 'B' पर लगे हुए हैं सगर बैं केट से इन्सुलें 'विसंवाहन' किये होते हैं। लठ के उपर का भाग नम्बरों के खानों में जाता है। इनके अन्दर गरारियाँ होती हैं जिन पर नम्बर लगे होते हैं। लठ के घूमने से गरारियां चलती हैं जिनसे नम्बर बनते हैं। इन नम्बरों को हरेक पढ़ सकता है मीटर के पेच उपरोक्त दोनों चित्रों में दिखलाये गये हैं महीन तार का कायल 'कुएडल' 'S' मीटर का शन्ट कायल होता है और इसलिये लगाया जाता है कि लठ तथा गरारिय में जो रगड़ उत्पन्न हो उस पर हावी हो। अतिरिक्त इसके उत्पन्न पिछले मीटर में कहा जा चुका है वह इसमें उत्पन्न नहीं होता। यानी यह मीटर तमाम खर्च के दसों माग की अंकित करता है। एक अधिक रेजिस्टैंस वाली तार सीरीज करके आर्मेचर तथा शन्ट कायल के साथ लगा जाती है ताकि महीन तार वाले कायल में विजली का उन्धिया हो जावे।

ब्राल्टरनेट करेन्ट सप्लाई मीटर--

आल्टरनेट करन्ट मीट रों में से विजीटिंग हाऊस आल्टरनेट करन्ट मीट र का उल्लेख इस जगह किया जाता है (देखिए
चित्र) 'H' एर तांचे की प्लेट घूमती है। प्लेट के अपर दो
चुम्चकीय श्रुव हैं, श्रीर प्लेट के नीचे केवल एक श्रुव है।
नीचे सीरीज कायल [माला कुंडल] में से केवल मेन (Main)
करन्ट (धारा) गुजरती है। इस श्रुव में वदल बदल कर
चुम्चकीय शक्ति उत्पन्न होती हे (ZZ) शन्ट कायल हैं। इनके
साथ सीरीज (माला) R एक रेजिस्टेंस (रोध) है। इन
चुम्चकीय धूवों से W में वदल बदल कर चुम्चकीय शक्ति
उत्पन्न होती है। इस शक्ति के उत्पन्न होने से प्लेट
धूमने लगती है और मोटर काम देती है। प्लेट की लठ पर
जैफा कि बतलाया जा चुका है गरारियां होती हैं जिनके द्वारा
नम्बर बदलते रहते हैं और शक्ति का श्रमुमान लगाती हैं।

निम्न के चित्र में त्रुश इलैक्ट्रिकल कम्पनी के बनाये हुए मीटर के पुर्जी का खाका दिखाया गया है। इसमें D एक हल्की एल्म्यूनियम की प्लेट है। इस प्लेट को आर्मेचर (धात्र) कहते हैं। इस प्लेट में बहुत से पेचदार सलाट (खाँचे) होते हैं। ताकि उसमें दूसरे पुर्जी चलाने की शक्ति उत्पन्न हो सके। इस्पात की प्लेट लठ में पर चढ़ी होती है। लठ का निचला भाग गोल होता है और खराद कर भली-भांति पोलिश की गई है। यह सिरा चूल के ऊपर ठहरा रहता है। ऊपर का सिरा बहुत ही नोकदार होता है। यह वेयरिंग में थमा रहता है। इसकी नोंक के ऊपर P पेच है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। इसी के द्वारा लठ की चाल दुरुस्त की जाती है। यानी नरम भी कह सकते हैं और आवश्यकता के समय सख्त भी



[भीटर के पुर्जों का खाका]

कह सकते हैं। यदि मीटर में कोई खराबी पैदा हो जाये ते पेच खोलकर घूमने वाले पुर्जे को बाहर निकाल सकते हैं लठ के उपरी आग G एक चूड़ो है। इसके साथ दांतों वाले पहिंचे घूमते हैं। A एल्स्यूनियम का ब्रैकेट है जिसमें लठ का केन्द्र थामने वाली जगह है। इसमें दो मोटे तार के कायल (कुंडल) M, M उपर नीये होते हैं। यह कायल मेन तार से सीरीज (माला) करके कौनेक्ट किये जाते हैं। कायल (कुंडल) के उपर की मोटी तार के चन्द फेर ही होते हैं। कायल (कुंडल) एक दूसरे पर इस प्रकार लगे होते हैं कि इससे सीथी चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न होती है ब्रीर घूमने वाले प्लेटों


(333)

में से हौकर , 'ती है और उसी के प्रभाव से प्लेट D घूमने लगती है। एल्स्युनियस का त्रैकेट एक चुम्बकीय सर्किट परिषथ H-H को थामे हुये है। इसमें कायल (कुंडल) W से चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न होती है। यह कायल 'कुएडल' बहुत सी महीन इन्सूलेट (विसंवाहन) की हुई तार का होता है। यह कायल (कुंडल) सेन तार के साथ शन्ट करके लगाया जाता है। लोहे के सर्किट (परिपथ) H दो खाली सूराख होते हैं। एक ता KK पर जिसमें प्लेट चक्कर लगाती है और एक बहुत तंग सूराख RR पर होता है। दूसरे सूराख में B तांबे का बन्द है। इस तांबे के सिरे परस्पर अिलने नहीं पाते और इस प्रकार तांबे की एकसार बन्दिश टूट जाती है। B का हरेक सिरा एक एक पीतल का ब्लाक उठाये हुए है जिससें सूराख है। इन सूराखोंमें एक लोहे या तांवे की तार का हल्का होता है, जिसके सिरे परस्पर मिलने नहीं पाते। इस प्रकार B के द्वारा सर्किट सम्पूर्ण हो जाता है। अतः चुम्बकीय सर्किट (परिपथ) H में चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न की जाये तो RR में बदल बदल कर चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है और B के कारण प्रभावित बिजली उत्पन्न हो जाती है और K-K के चुम्बकींय प्रभाव से प्लेट D में विजली उत्पन्न हो जाती है और चुम्बक M-M के प्रभाव से प्लेट घूमने लगती है। L एक और पेच है जो कि नीचे अपर किया जा सकता है। उसके साथ एक और पुर्जा कसा हुआ है जससे यह लाभ है कि यदि बहुत ही कम बिजली की शक्ति व्यय की जा रही हो तो वह लब्द नहीं होने पाती। अब इस बात का निर्णय करना होता है कि यदि प्लेट पूमे तो एकदम बहुत तेज हो जायेगी और गलत अनुसान लगेगा। उसका एक उपाय किया गया कि एक चुम्बक जिसकी कि शक्ति हमेशा एकं जैसी रहती है प्लेट के गिर्द लगा है, प्लेट वा चुम्बक के बीच घूमती है। दांतांनार पहिये प्लेट के घुमावों को अंकों में बनाते जाते हैं। सीटर के डायल प्र वाट-आवर की इकाइयाँ लगी होती हैं।

मैक्सीयम डिमांड इएडीकेटर---Maximum Demand Indicator

निम्न के चित्र में डिमांड इण्डिफेटर दिखाया गया है और उसके कोनैक्शन उसमें त्रगले चित्र में दिखाये गये हैं। U के आकार की नली NN है उनके अपर RR दो और चौड़ी नालियां हैं। U नली में गन्धक का तेजाव भर दिया जाता है A निशानदार पतली नली है जो R के अपर लगी हुई है। इस नली का निचला भाग वन्द है, और RR के अपर के सिरे वन्द हैं। नली N के अपर म गरभी पहुंचाने वाला धातु का पतरा है। जो नली R के गिर्द लिपटा हुआ है यदि जरा सी भी विजली उसमें से होकर गुजरे तो धातु का एतरा गरम हो जाता है। मगर अधिक विजली गुजरने से हानिकारक प्रमाणित नहीं होता, यानी पिघलता नहीं। इस गरमी के प्रभाव से हवा फेल जाती है। इस हवा का दबाव तेजाव पर पड़ता है। N नली में तंजाव अपर चढ़ता है लेकिन A नली में जा गिरता है और उसमें पड़ा रहता है।


A नली के माथ पैमाना जुड़ा होता है, जिसे देखकर तेजाव की उ.ंचाई नली A में ज्ञात होती है। जिलना तेजाब A नली में गिरता है वह उस बिजली की करन्ट (धारा) के वरावर होता है जो किसी नियत समय में सर्केट (परिपथ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh (??



डिमांड इपडीफेटर [DEMAND INDICATOR]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh


में से गुजरे। वाट-आवर-रिकार्डिझ-मीटर (Watt Hour Recording Meter) तथा डिमांड इंग्डीकेटर (Demand Indicator) दोनों को देखकर विजली की कीमत वसूल की जाती। बोर्ड आफ ट्रेड की इकाई १००० वाट आवर के बराबर होती है--



(डिमॉड इएडीकेटर के कौनैक्शन)

पश्नोत्तरी

- ?—ट्रांसफार्मर की रचना के सम्बन्ध में विश्तृत रूप से से लिखो।
- २—सिंग फेज कौनैक्शन क्या होता है ?
- ३—मोटर जैनरेटर तथा मोटर डायनमो की व्याख्या करो।
- ४--मीटरों के आकार वा प्रकार लिखो।



ELECTRIC MOTERS

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh सुराहिस्त व्यापार

वाजार में घड़ाधड़ विकते वाले उत्तमोत्तम सभी सुगन्धित तेलों और भूतनाथ, हिम कल्याण, कामनियां आयल आदि लाखों रुपयेके विकते नाले पेटेन्ट तथा शास्त्रीय तेलों के वनाने के असली नुस्खे और पूर्ण विधि इस पुस्तक में छाप दी है। सबसे बढ़ कर तो यह बात है कि तेल रंगने के देशी रंग व तेलों को सुगन्धित बनाने वाली सुगन्धियां सेंट बनाना भी इस पुस्तक में बताया गया है मूल्य १॥) डाक व्यय १) अलग

कला कोशल विज्ञान पच्चीसवीं वार छपकर तैयार हुई

जिसके लेखक श्री प्रोफेसर मनोहरलालजी 'श्राजाद रिसर्च' स्फालर इंग्डसट्रियल रिसर्च विभाग वाले हैं, जिन्होंने देश-विदेशों में घूम-घूम कर इंग्डस्ट्री की शिचा की प्राप्त किया है। इस पुस्तक में पढ़े लिखे सब युवकों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए छोटी २ घरेलू दस्तकारियों जैसे सुगन्धित तेल, साबुन, पाऊडर, कीम, ाफनायल श्रादि हर प्रकार की स्याही, चाक पेंसिल, घरों में रोशनी करने लायक विजली ड्राई, वैटरी सैल, मुंह देखने वाले शीशे, पैरिस श्राफ प्लास्टर, टीन व शीशे के बढ़िया और सुन्दर जापानी खिलोंने, मोमबत्ती, बृद्ध पालिश श्रीर प्रामोफोन रिकार्डों को नया करने का सरल तरीका दिया है। पंजाब, फर्स्टीयर, उ० प्र० राजस्थान के श्रनेक स्कूलों में बाकायदा कोर्स के तौर पर नियत कर लेना हाथों हाथ विक जाना इसकी सनाकत तथा लोक-प्रियता का जिन्दा सबूत है। पुस्तक का मृल्य केवल ।।।) डाक व्यय ।।।>) श्रलग ।

पता-अपवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय, खारी वावली, दिल्ली

इलोक्ट्रिक मोटर

ELECTRIC MOTORS

विजली का मोटर केवल डायनेमो या जेनरेटर (जिनित्र) ही का उल्ट है। यानी डायनेमो को इन्जन चलाता है तो वह विजली प्रदान करती है और यह उत्पन्न हुई विजली, यदि, मोटर में पहुंचाई जावे तो मोटर घूमने लगेगा।

मोटर की तीन किस्में हैं।

- १. डायरेक्ट करन्ट (अव्यवहित धारा)
- २. सिंगल फेज
- ३. श्री फ्रेज

जिस प्रकार विजली के अन्य उपकरण विभिन्न करन्ट (धारा) लेते हैं, उसी तरह मोटर भी न्यूनाधिक करन्ट (धारा) के लिये अलग २ होते हैं।

मोटरों से कारखानों की मशीन चलाई जाती हैं। ट्रामवे मोटर से चलते हैं। पंखे जो घरों में, दुकानों में, कार्यालों में लगे होते हैं वह सबके सब छोटे मोटर ही होते हैं। इस जगह उनके सर्किट परिपथ बतायेंगे। Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डायरेक्ट करन्ट मोटर (अञ्चवहित धारा) मोटर के तीन प्रकार हैं—सीरीज माला शन्ट (पारविषक) तथा कम्पाउएड मिश्र यह विभाजन फील्ड कायल तथा आर्मेचर (धात्र) के कुनैक्शन (युजन) से उत्पन्न होती है। इनमें से किसी को बढ़ोत्री नहीं दी जा सकती।

सीरीज मोटर


(माला मोटर)

सीरीज मोटर (माला मोटर) के फील्ड कायल श्रामेंचर धात्र के साथ सीरीज माला में होते हैं। इनके कोनैकशन युजन निम्न के चित्र में दर्शाये गये हैं। इस मोटर में फील्ड का उक्साना एक्साइट Exite प्रदीपन आर्मेचर धात्र के करन्ट धारा गुजरने पर निर्भर करता है। स्त्रीर यही कारण है कि जब तारों में विजली दो जावे तो मोटर की चाल में तरंगे सी उत्पन्न होती हैं यानी चाल दम व दम न्यूनाधिक होती रहती है। इसके अतिरिक्त विजली के विरुद्ध एक और करन्ट धारा त्रार्मेचर धात्र से उत्पन्न होती है। यदि सीरीज सोटर माला मोटर चलाया जाये और उस पर कोई लोड न हो या जिस समय चल रहा हो उससे लोड उतार लिया तो उसकी गति अत्यन्ते जल्दी हो जाती है। इस अनियमित चाल की वृद्धि का यह कारण है कि आर्मेंचर धात्र अधिक जल्दी होकर फील्ड की शक्ति बहुत घटा देता है। इसके त्र्यतिरिक्त चाल की तीत्रता से विपरीत विजली पैदा होती है जब कम हुई विजली में वृद्धि करती है । इसलिये चाल में त्रौर तीव्रता पैदा करती है। यदि आरमेचर धात्र की वनावट मजबूत न हो तो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धरती के ऋ (कर्षण से समस्त ऋ। रमेचर धात्र नष्ट हो जाता है इसीलिये सीरीज मोटर ऐसे स्थान पर नहीं लगाते जहां पर कि एकदम बोभ उतार देना हो।

चित्र में सोरोज मोटर माला मोटर के कीनैक्शन युजन दिखलाये गये हैं। (M M) मोटर के त्रुश हैं। R R स्टार्टर आरम्भक या रेगुलेटर यामक के टरमीनल अवसान हैं। H स्टार्टर आरम्भक का हैंडल है C कोएटैक्ट लीवर दोनों एक दूसरे के साथ समकीण बनाये हैं। R २, R ३, R ४, रिजिस्टेंस रोच के दुकड़े हैं। इस समय स्टार्टिंग स्विच आफ Off है। जब H को दाई ओर ले जायें तो C पहले कोएटैक्ट संस्पर्श और समस्त रिजिस्टेन्स रोच सिकट के बीच हो जाता है। H और आगे धुमाने से शेष रिजिस्टेन्स रोच के कीएटैक्ट संस्पर्श कट जाते हैं। इस प्रकार शनः समस्त रिजिस्टेन्स रोच सर्किट परिपथ से कट जाता है।



सीरीज मोटर माला मोटर

(१२०)


शन्ट मोटर (Shunt Motor) पाश्चिक मोटर

यह मोटर अन्य मोटरों से अधिक मोटरों से अधिक काम में लाया जाता है क्योंकि इसका चाल समतल रहती है और कमशल काम के लिये ज्यादा अच्छा है। इसके कोनैक्शन युजन निम्न के चित्र में दिखाय गये हैं। इसमें आरमेचर धात्र के पूमने से जो निपरीत विजली उत्पन्न होती है वह एक सीमा पर स्थित होकर बढ़ने नहीं पाती। दूसरे फील्ड मैगनेट की शक्ति भी एक जैसी रहती है। इसलिये उसकी चाल में कुछ अन्तर नहीं होता हाँ यदि किसो समय मोटर पर फील्ड अधिक डाल दिया जावे तो मोटर की चाल थोड़ो सी सुस्त हो जाती है।

शन्ट मीटर (पाश्वियक मीटर) के फील्ड काथल महीन तार से लिपटे होते हैं। जो आरमेचर धात्र से बाहर शन्ट करके लगाये जाते हैं। देखिये विजली मेन तारों में प्रविष्ट होकर पीतल के दुकड़े B पर आती है। B पर आकर विजलों को दो मार्ग मिलते हैं। एक फील्ड कायल का और दूसरा आरमेचर धात्र में। करन्ट धारा का वड़ा भाग फील्ड कायल में जाता है। और शेष आरमेचर धात्र में क्योंकि विजली को आरमेचर धात्र में जाने से पहले रिजिस्टेन्स रोध (R R R) में से गुजरना पड़ता है। इस किया से फील्ड कायल में पूर्ण रूपेण चुम्बकीय शिकत पैदा करने की शिकत आ जाती है। और अरमेंचर धात्र में विजली सीधी प्रविष्ट नहीं हो सकती।

(१२१)

फील्ड कायल में पहले इस वास्ते विजली प्रविष्ट की जाती है कि आर्मेंचर धात्र पर फील्ड कायल की अपेना मोटा तार होता है। यदि आर्मेंचर धात्र में विन रिजिस्टेन्स रोध के विजली प्रविष्ट होने देंगे। तो आर्मेंचर धात्र पर विजली चली जायेगी। और फील्ड कायल में विल्कुल प्रविष्ट ही न होगी। जो आर्मेंचर धात्र के नष्ट हो जान का कारण है। जब आर्मेंचर धात्र घूम पड़े। तो धोरे धीरे रिजिस्टेन्स रोध आरमेंचर धात्र से निकाल दें। यह काम हैंडल से किया जाता है।



शन्ट मोटर पाश्वियक मोटर

कम्पाउराड मीटर

(Compound Motor)

मिश्र मोटर

इस मोटर में फीलड मैंगनेट पर दो तरह के कायल इन्डल चढ़े होते हैं एक महीन तार का कायल कुन्डल खौर दूसरा मोटे तार का कायल कुन्डल पहले को शन्ट कायल मिश्र कुन्डल कहते हैं। श्रीर दूसरे को सीरीज कायल माला कुन्डल इसका यह प्रभाव होता है कि, यिद, लोड, न्यूनाधिक किया जावे तो फील्ड मैंगनेट की शक्ति उससे वढ़ाई जा सकती है। सीरीज कायल (माला कुन्डल) के होने से मोटर में तीत्रता श्रा जाती है। श्रीर शन्ट फायल (मित्र कुन्डल) से श्रारमेचर धात्र में श्रिधिक घुमाव होने नहीं पाती। बल्कि श्रारम्भ से श्रन्त तक चाल एक सार रहती है। श्रीर इसी कारण जब एक सार चाल श्रभीष्ट हो तो कम्पाउन्ड मोटर (मिश्र मोटर) प्रयोग किया जावे।



ताश के जाद्


तिल की श्रोट पहाड़ होता है, जिसे हम जादू समसे वैठे हैं यह हमारी त्रांख का धोका है ताश के हर प्रकार के खेल करना तथा मदारी की करामात समस्तना त्रादि चाही तो यह पुस्तक पढ़ो, मूल्य १-४० नये पैसे डाक खर्च श्रलग।

जादृ और मैस्मेरेजिम

बड़े बड़े श्रङ्गरेज श्रीर चतुर हिन्दुस्तानी मैसमेरेजिम श्रीर जादृ का खेज करने वालों द्वारा बतलाए गए सैकड़ों चित्र दिकर सब विस्तृत रूप से समसाए गये हैं आप उन्हें सहज में ही सीख सकते हैं। समय पर श्रच्छे कलाकारों की पोल खोलने बालो पुस्तक है। मूल्य २॥ डाक खर्च श्रलग।

पता-- अग्रवाल बुकडिपो, खारी बावली, देहली

(१२३)



(शन्ट सीरीज तथा कम्पौन्ड मोटरों के स्टार्टर तथा मोटर कोनैक्शन)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मोरर स्टार्टर

MOTOR STARTER

मीटर आरम्भक

मोटर स्टार्टर वह यन्त्र है, कि, जिसके द्वारा, विजलो की मशीन आसानी से चलाई जा सके। हरेक मोटर के साथ चाहे छोटा हो या बड़ा स्टार्टर आरम्भक) लगाना पड़ता है। स्टार्टर (आरम्भक) के बहुत से प्रकार हैं। उनके अन्दर जमन सिल्वर अथवा प्लाटीनम के वारीक तार होते हैं, जो केस के अन्दर वन्द रहते हैं (चित्र देखिथे) कायल कुन्डल के तारों के सिरे पीतल के स्टड (Stud) या गोल गोल पीसों को साथ टांका लगाकर जोड़ दिये जाते हैं। करन्ट धारा हैंडल हस्तक हारा न्यूनाधिक की जाती हैं। यानी हैंडल (हस्तक) को पहले स्टड पर ला कर खड़ा कर दें तो विजली तमाम रिजिस्टेन्स रोच के कायलों कुन्डलों में से होकर गुजरेगी। यदि दूसरे स्टड या कोन्टेक्ट पर हैंडल (हस्तक) हो तो पहले कायल कुन्डलों में विजली का परिश्रमण होगा। इसी प्रकार जब अन्तिम स्टड पर हैंडल (हस्तक) लाया जावे तो विजली को रिजिस्टेन्स (रोध) में से गुजरना नहीं पड़ता। रिजिस्टेन्स

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh


(रोध) हैंडल (हस्तक) से न्यूनाधिक किया जाता है। इस हैंडल को कोरटैक्ट वार भी कहते हैं। पंखों का स्टार्टर (आरम्भक) रैगूलेटर (यामक) कहलाता है।

यामैटिक रिलीज स्टार्टर—

उपरोक्त प्रकार के स्टार्टर से काम तो निकल जाता है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यदि किसी सम्बा प्रैशर असाधारण रूप से अधिक हो जाये तो बिजली तुरन्त रुक जाये। इस काम के लिए एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता थी जो कि करन्ट (धारा) में फ्तूर सड़ते ही बिजली का सर्किट (परिपथ) तोड़ दे। इस- उद्देश्य की पूर्ति के लिए इलैक्ट्रो-मेगनेट काम में लाया जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर (आरम्भक) १० या १० से अधिक हार्स पावर की शक्ति पर लंगाये जाते हैं।

आटोमैटिक रीलीज स्टार्टर उसे कहते हैं यानी ऐसा स्टार्टर [आरम्भक] कि यदि करन्ट (धारा) में कुछ खराबी उत्पन्न हो तो हैंडल (इस्तक) आन (On) से आफ (Off) हो जाये और मोटर का चलना वन्द कर दे। इसे नो वोल्टेज रिलीज भी कहते हैं (चित्र देखिए) चित्र में एक छोटा सा स्टार्टर (आरम्भक) नो वोल्टेज रिलीज सिहत दिखलाया गया है। P के अन्दर गोल स्प्रिंग होता है। जिसके जोर से हैंडिल आफ (Off) की अवस्था में रहता है। S रुकावट है जो हैंडल (इस्तक) को दूर जाने से रोकती है। हेंडल (इस्तक) के साथ नर्स लोहे का आर्सेचर (धात्र) A है। इस आर्मेचर को इलैक्ट्रो मैगनट E पकड़े रहता है। जब मोटर चलाना हो तो हैंडल (इस्तक) को दूर तक ले जायें। आरमेचर (धात्र)


इलैक्ट्रो मैगनेट से चिमट जायेगा। रिजिस्टैंस करने से मोटर चल पड़ेगा और मैगनेट के साथ आर्मेचर (धात्र) A चिमट जायेगा। यद बिजली में किसी तरह की खराबी पैदा हो जाये तो आर्मेचर (धात्र) छूट कर अपनी असली जगह पर आ जाता है। मोटर ठहर जाता है, सर्किट में हमेशा डबल पोल स्विच होता है जो S पर दिखलाया गया है। यह तो ज्ञात ही है कि यदि स्विच (off) कर दें तो बिजलीं का सर्किट परिपथ दूट जायेगा और इलैक्ट्रो-मैगनेट से विद्युत शक्ति नष्ट हो जाती है। और आर्मेचर (धात्र) छूट कर सिंग के जोर से अपनी असली जगह पर आ जाता है।




(स्टार्टर नो-वोल्टेज रिलीज सहित)

निम्न में सीरीज मोटर (माला) मोटर का स्टार्टर (आरम्भक) तथा रेगुलेटर (यामक) (नो-वोल्टेज रिलीज सहित) विस्ताया गया है। मेन तारों में से नैगेटिय तार फील्ड कायल F के टरमीनल (अवसान) से लगा हुआ है। फील्ड कायल

का दूसरा सिरा बुश B में लगा हुआ है। पाजेटिव तार स्टार्टर (आरम्भक) के हैंडल (हस्तक) के साथ लगा हुआ है। विजली पहले हैंडल (हस्तक) H में पहुंचती है। जब हैंडल (हस्तक) को अपने स्थान से हटाया जाये। तो हैंडल-कींटैक्ट १-२-३ को काटता हुआ अन्त के कोग्टैक्ट पर आ जाता है। जहां करन्ट (धारा) रिजिस्टैंस (रोध) के तारों से नहीं गुजरती बिल्क कोग्टैक्ट पर से सीधो बुश तथा आर्मेचर (धात्र) में में चली जाती है। हैंडल (हस्तक) का आर्मेचर (धात्र) हलैक्ट्रो मैगनेट पकड़ लेता है। क्योंकि मोटर के आर्मेचर (धात्र) में जाने से पहले बिजली इलैक्ट्रो मैगनेट में जाती है अप्रैर इलैक्ट्रो मैगनेट का लोहा मैगनेट वन जाता है।





शन्ट मोटर--Shunt Moter (पाश्वयिक मोटर)--

मोटर के टरमीनल (अवसान) M-M तथा H है और स्टार्टर के S-S तथा S चित्र में हैंडल (हस्तक) आन है। मोटर के विजली टरमीनल M से प्रविष्ट होती है। एक भाग फील्ड कायल F में चला जाता है और मेन करन्ट का अधिक भाग धात्र A में धात्र की धारा आरम्भक में अवसान S से प्रविष्ट होती है और दस्तक H में से होती हुई वाहर निकल आती है। फील्ड कायल की धारा आरम्भक के अवसान S में प्रविष्ट होती है और मैगनेट कायल जो हस्तक H के धात्र को पकड़े रहता है) में से होती हुई तमाम रोध में चक्कर लगा कर हस्तक में आती है हस्तक का सम्बन्ध S से है जहां से विजली वाहर निकल आती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यदि करन्ट (धारा) का याना स्विच SW से बन्द कर दिया जावे या फील ह कर दिया जावे तो मैगनेट हैंडल (हस्तक) के आर्मेचर A को छोड़ देगा और स्प्रिंग के जोर से हैंडल (हस्तक) आफ (off) के निशान पर पहुंच जायेगा। मोटर चलाने में रेजिस्ट स के पहले कोन्ट केट पर हैंपडल (हस्तक) आता है तो विजली का फालतू फील्ड कायल में चला जाता है। और आर्मेचर में विजली रिजिस्ट स (रोध) से होकर जाती हैं लेकिन जब हैंडल (हस्तक) और आगे विठाया जावे तो मोटर के आर्मेचर (धात्र) में विजली का ज्यादा भाग होता है और फील्ड कायल में कम। क्योंकि विजली रेजिस्ट स (रोध) में से होकर फील्ड कायल में जाती है।

पश्नोत्तरी

?—इलैक्ट्रिकं मोटरों के आकार वा प्रकार सम्बन्ध में विस्तृत रूप से लिखो ।

व्योपार दस्तकारी

फिर आप चाहे गांव में रहते हों या शहर में, हुनर प्रचारक सैट अवश्य पढ़ें। इसमें रुपये कमाने की ५० ऐसी समयानुकूल योजनायें हैं, जिनसे आप कौने २ के बाहकों से जेव में पड़ा हुआ रुपय। खींच सकते हैं। अमेरिका, इङ्गलैंड के माल की ऐजेन्सी लेने का तरीका और उसके लिए अंग्रेजी में पत्र व्यव-हार की विधि, साधारण पूंजी से डाक का थोड़ा सा खर्च करके हजारों रुपये कमाने के उपाय। थोड़ी पूंजी से चलने वाले छोटे छोटे कारखानों की पूर्ण मालूमात २०००) रुपया मासिक तक कमाया जा सकता है भारत के वने माल से रूपया कमाना तथा स्वदेशी वस्तुत्रों से विलायती चीजें तैयार करना वताया गया है जिसकी आजकल देश में वेहद मांग है। सव प्रकार के सस्ते साबुन, टायलेट, सेम्यून, फेस पाउडर, स्नो कीम, फोटोयाफी, के पलेट, फोटू पेपर असली, इमीटेशन सोना जिसकी दो साल की गारन्टी दी जाती है। फिनायल, व्लीचिंग पाउडर नकली पिपरमैंट कपूर, हींग, शहद आदि वनाना, मूल्यवान बताई जाने वाली हर तरह की चीजें पैदा करना, विज्ञापन कला, मेन आर्डर विजनैस जिससे आप गाँव में रहते हुए भी हजारों रूपये कमा सकते हैं।

मिलने का पता-

अप्रवाल बुकडिपो, खारी वावली, देहली-६

बिजली की घंटियां


ELECTRIC BLLES

विजली की घंटियां

ELECTRIC BELLS

इस जगह पूर्ण रूपेण विजली की घण्टी की वायरिंग (तंतूकन) त्र्योर उससे सम्बन्धित भिन्न-भिन्न वार्तो की व्याख्या की जावेगी। निस्न का चित्र देखिए। विजली टरसीनल (अव-सान) T से प्रविष्ट होती है और मैगनेट कायल BB में चक्कर लगाती है। कायल (कुंडल) का अन्तिम सिरा घरटी पर C में लगा हुआ है। स्प्रिंग के साथ आर्मेचर (धात्र) A है। त्रामेंचर पर से विजली गुजर कर दूसरे स्प्रिंग P पर पहुंचती है। एडजस्टिंग सक् तथा P स्प्रिंग एक दूसरे की छूते रहते हैं। विजली एडजस्टिंग-स्कू में से होकर टरमीनल (अवसान) T पर आती है। जब यह दौर पूरा होता है तो कायल के अन्दर का लोहा चुनवक वन जाता है, जो आर्मेचर A को अपनी ओर खींचता है। आर्सेचर (धात्र) के आगे धात की घुरडी है। जिससे घुंडी पर चीट पड़ती है मगर जव A त्रागे जला जाये तो शिंग का सम्बन्ध एक से दूर हो जाता जाता है। विजली के रुक जाने से चुम्बकीय शक्ति नष्ट ही जाती है। लेकिन सिंगा S की लचक आर्मेचर (धात्र) की यथा स्थान ले त्राती है और स्प्रिंग P का सम्बन्ध एडजस्टिंग स्क

(१३३)



[बैल कौनैक्शन]


से उत्पन्न हो जाता है। स्प्रिंग के यथास्थान आने पर फिर कोर्फेक्ट में से विजली गुजरती है। चुम्चकीय प्रभाव से आमंचर (धात्र) आगे की तरफ खिंच जाता है। विजली रुक जाती। इस अम्ल का नाम आंग्ल भाषा में ने क है और जब सम्बन्ध स्थापित हो तो उसे 'मेक' कहते हैं। चुनांचे घरटी बजने में यह मेक और ने क बरावर जारी रहता है।

कोएटैक्ट-स्क्रू तथा कायल (कुएडल) सिलाने की कई विधियां हैं (निस्न का चित्र देखिए) मैगनेट के तार का सिरा कोएटैक्ट-स्क्रू से मिला हुआ है। और टरमीनल (अवसान) T से आर्मेचर (धात्र) (A)

लगातार वजने वाली घएटी-

यह घएटी ऐसी है कि एक बार पुरा दवा कर छोड़ दें तो घन्टी लगातार बजती रहेगी। इस घएटी के साथ एक सुतली (१३४)

रहती है। यदि इसे खींचा जाये तो घएटी वजनी वन्द हो जायेगी। यह घएटी उपरोक्त घएटयों से मिलती जुलती है। अन्तर केवल इतना है कि इसमें एक फालतू कोएटेक्ट स्क C होता है और एक टरमीनल (अवसान) T कायल (कुएडल) के साथ लगाये जाते हैं। और मामूलो किस्म की घएटी के समान टरमीनल (अवसान) TT के साथ कायल (कुण्डल) के सिरे मिला दिए जाते.हैं। हां आर्मेचर (धात्र) असाधारण रूप से लम्बा है। इसके निचले सिरे पर आगे को निकला हुआ भाग है। जिस पर कोएटैएट लीवर L धरा रहता हैं जबिक विजली न गुजर रही हो। लीवर के दूसरी तरफ D एक गोल स्प्रिंग है। जो लीवर को स्थान B पर चक्कर देना चाहता है। जब तक लीवर घूस कर स्कू े से आ मिलता है इसकी क्रिया निम्न में दी जाती है। जबिक P को द्वाया जाये तो विजली TI से वह कर चुम्वक वनाने वाले (कायलों) कुंडलों में जाती है और स्प्रिंग S से होती हुई कएटैक्ट स्कू C में आती है। C से टरमीनल (अवसान) T२ होकर वापिस बैट्टी (समूहा) में चली जाती है। जैसे ही कायलों (कुंडलों) में विजली पहुंचती है। आर्मेचर (धात्र) आगे की ओर खिंच कर चला जाता है। स्प्रिंग S तथा कोएट नट (संस्पर्श) C का का सम्बन्ध अलग हो जाता है। लीवर L कॉर्ट क्ट (संस्पर्श) C पर गिर जात। है। क्योंकि स्प्रिंग D लीवर को खीच रहा है। अब यह देखों [िक स्क्रू $^{
m C}$ लीवर $^{
m L}$ के साथ सम्बन्ध है। श्रीर टरमीनल (श्रवसान) T र C१ के साथ मिला हुआ है। इस वास्ते जब पुश को लगा कर छोड़ दिया जाए तो विजली अपना सर्किट (परिपथ) लीवर से होकर C? के द्वारा सम्पूर्ण करेगी श्रीर फिर टरमीनल (श्रवसान) T३ से होकर (१३४



[लगातार वजने वाली घरटी]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१३६)

बैट्री समूहा में चली जायेगी। पहला सर्केट (परिपथ) यानी C से T२ तक टूट जायेगा। आर्मेचर (धात्र) वरावर हरकत करता रहेगा। और घएटी वजती रहेगी। जब तक कि डोरी K को न खींचा जाये। यह क्रिया चालू रहेगी। डोरी को खींचने से लीवर L अपने स्थान पर आकर आर्मेंचर के सम्बन्ध को C से दुर कर देता है और T३ से विजली गुजरना बन्द हो जाती है।

कई बार ऐसा होता है कि चुम्वकीय शक्ति कायल (कुंडल) के मैंगनेट में मौजूद रहती है और आर्मेचर (धात्र) उसके साथ चिमट जाता है और घएटी नहीं बजती इस वास्ते आर्मेचर (धात्र) पर मैगनेट के सामने पीतल के दो टुकड़े लगा दिए जाते हैं। देखिए E जो आर्मेचर (धात्र) को मैगनेट से

मिलने नहीं देते।

सिलाई मशीन मरम्मत

जिनके घर में कपड़ा सीने की मशीने हैं वे जानते हैं कि मशीन खराव होने पर कितना परेशान करती है। यह पुस्तक मशीन के एक २ पुजें से ख्रापकी जानकारी करा देगी। फिर ख्राप वेखटके सिलाई मशीन को खोलकर मिनटों में ठीक कर सकते हैं। कपड़े की वाख्या ठीक की जा सकती और मशीन में कढ़ाई व सिलाई के नए से नए पुरजे लगाये जा सकते हैं। इसको पढ़कर बढ़िया मैकेनिक भी बन सकते हैं। व सिलाई मशीने मरम्मत करना सीख सकते हैं।

पुश्तकें मिलने का पता— अग्रवाल चुक डिपो, खारी बावली, देहली-६

परिभाषाएँ

१—इ० एम० एफ० (E. M. F.) इलैक्ट्रो मोटो फोर्स (Electro Moto Force) को जब छोटा करके लिखते हैं तो केवल इ० एम० एफ० ही लिख देते हैं। विजली की उस शिक्त को जिसके द्वारा वह दौड़ती हैं इ० एम० एफ० कहते हैं टिप्टान्त अर्थ जैसे जल किसी टङ्की से प्रति घएटा एक हजार गैलन की तेजी से निकलता है। इस प्रकार विजली के दवाव को इ० एम० एफ० कहते हैं।

त्राल्टरनेटर (Alternator) (त्रपरिवित्रत) जिसके द्वारा त्राल्टरनेटिंग करन्ट उत्पन्न की जाती है।

इन्सुलेशन (Insulation) (विसंवाहन) यह वह मसाला या वस्तु है जिसमें से विजली की लहर का गुजर न हो सके।

आरमेचर (Armeture) (धात्र) लोहे या किसी धातु का वना हुआ वह यन्त्र भाग जो आकर्षण शक्ति को लीन कर सके और जो मोटर डायनमों को फील्ड मैगनेटस (Fielld megnets) के पोलस (Poles) के भीतर घूमता रहे।

आल्टरनेटिंग करैन्ट (Alternating Current) (प्रत्या-वर्ती धारा) वह करैन्ट या विजली की लहर, जिसकी स्थापित समय पर चाल वदलती या घटती बढ़ती रहती है या सीधी से उल्टी और उल्टो से सीधी होती रहती है।

(१३८)

आर्राकेंग (Arcing) शार्ट सरकट की प्रकार की खराबी को कहते हैं।

त्रायल (Oil) किसी वस्तु का तेल यहां मशीन के तेल से

अभिप्रायः है।

त्रायल वैल (oil well) जिस यन्त्र भाग में तेल भरा रहता है।

त्रायल रिजरवायर (oil reservoir) यह तेल के भरने की जगह होती है जो प्रायः तेल के इन्जनों में होती है।

त्रोवन (oven) आरमेचर सुखाने का एक विशेष प्रकार का चुल्हा।

अर्थ (Earth) आकस्मिक विजली की कोई लाइन किसी कारण से जमीन अथवा मशीन के चौकठे से खू जाने से जो खराबी उत्पन्न हो जाती है।

आफ पोजीशन (off position) विजली वन्द करने में स्विच जिस रूप में रहता है उसे कहते हैं।

एस्कोर लीकीज मोटर—एक प्रकार का ए० सी० वाला इएडक्शन मोटर है। जिसमें आरमेचर वाईएडिंग के कायल एक तांवे के रिंग में जोड़ कर शाट कर दिए जाते हैं।

एसरी पेपर (Emery Paper) एक प्रकार का रेगमाल जो लोहे आदि को साफ करने के काम आता है।

एम॰ भीटर (M. Meter) वह [यन्त्र है जिससे विजली की लहर की शक्ति के एम्पीयर का पता लग सके, इसे गैल्वेनो भीटर (Galvano Moter) भी कहते हैं।

एक्साईटिंग सरकट (Exciting Circuit) जिस सरकट के द्वारा विजली या त्याकपेश शक्ति उत्पन्न हो।

(१३६)

एक्साईटर [Exciter] (प्रदीपक) जो यन्त्र भाग या जो विजली या त्राकर्षण शक्ति उत्पन्न करे।

ए० डी० करैन्ट डायनमी के आरमेचर पोलों या दूसरे भागों में जो बेकार करैंट पैदा होकर व्यर्थ जाती रहती है।

बेयरिंग [Bearing] (भारू) धरा या शाफ्ट जिस यन्त्र भाग द्वारा पूरा घूमता है।

ब्रुश [Brush] तारों या वालों का बना हुआ होता है। विजली के काम में तार या धातु के ब्रुश काम में लाये जाते हैं।

त्रुश रोकर—डायनमो में एक पुर्जा होता है। जिसके द्वारा त्रुश काम्युटेटर पर इधर उधर होते रहते हैं। त्रुश होल्डर पिन—त्रुश होल्डर में लगने वाली पिन।

वरोंज (Bronze) तांबा पीतल आदि मिलाकर एक धातु रेतैयार की जाती है।

वैनजाइन (Benzine) एक प्रकार का तेल है। बूस्टर (Booster) एक सहायक डायनुमो जो विजली घर से आरम्भ होंने वाली तारों पर बोल्टेज बढ़ानेके लिए लगाया जाता हैं।

त्रास (Brass) पीतल को कहते हैं।

बस बार—यह प्रायः तांबे की पट्टियों के कने होते हैं। डायनमों से इसमें बिजली आती है और बस बार से तार बाहर ले जाये जाते हैं।

त्रे क (Brake) किसी सरकट में लगातार विजली पहुंचने में रुकावट होने को कहते हैं।

सिकेंट [Circuit] परिपथ इसका शब्दार्थ चक्करदार रास्ता है। चूंकि विजली की लहर का यह नियम होता है कि

(880)

वह एक स्थान से शुरू होकर दूसरे स्थान तक जातो है औ उसी पथ पर से उसी स्थान पर लौट अती है। इसी आहे जाने वाले पथ को सरकट कहते हैं।

डायनमो (Dynimo) वह मशीन है जिसके द्वारा विजल उत्पन्न होकर दूसरी जगह पर काम करती है दूसरे शब्दों है जनरेटर भी कह सकते हैं।

डिग्री [Degree] अन्श नाप का निशान।

ड्रियन पुल्ली—वह पुल्ली जिसे ऋन्य शक्ति चलावे। ड्राइविंग पुल्ली [Driving Pully] वह पुल्ली जे दसरी वस्तु को चलावे।

ड्रम आरमेचर [Drum Armature] गोल ढोल दे

श्राकार का श्रारमेचर।

हिकम्पोज [Decompose] जिन जिन अलग अलग कर्णों से जो वस्तु वनी हो उनको अलग अलग करना।

डबल पोल मशीन—जिस मशीन में दो पोल लगे हों। हेनीयल सैल—Daniel Cell बिजली उत्पन्न करं बाली बैट्री जो मुल्म्मा चढ़ाने और तार घरों में काम देता है यह तांबे और जिस्त से बनाई जाती है। इसकी इ० एम

एफ ० लगभग १६०३ बोल्ट होती है।

हिस कोनैक्ट (Dis Counect) कोनेक्शन हटा देव अलग कर देना।

डायरेक्ट शार्ट सरकट-Direct Short Circut

तारों में विजली होते हुए मिलने को कहते हैं।

डेल्टा कोनैक्शन (Delta Connection) ए० सी० करें में तीन कायलों फे सिरे तीन स्थानों पर मिलाने से डेल कोनैक्शन बनता है।

(383)

हिफ्रोन्स आफ पोटेन्शल (Difference of Potential) जब बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है तो अपने पोटेन्शल अर्थात दवाओं के अधिक होने से दूसरे सिरे तक पहुंचती है उसे कहते हैं।

इएडीकशन मोटर [Induction Motor] इसके दो भाग होते हैं। सैटर[Setter] श्रीर रोटर[Rotar] इसके रोटर में विजली न पहंच कर केवल सैटर के द्वारा मोटर घूमती है।

फाईवर (Fidre) रुई रेशम, ऊन, सन, आदि के धार्गों से, कुछ मसाला मिलाकर वनाई हुई लोहे की भांति सख्त लकड़ी जैसी कागज या गत्ते के प्रकार की वस्तु को कहते हैं। फील्ड कायल (Field Ccil) मोटर या डायनमो मशीन

के फील्ड कायल का नाम है।

फील्ड करन्ट—(Field Current) करेन्ट जो मैगनिट कील्ड में जाती है।

फिक्शन (Frietion) रगड़ का असर-अर्थात एक वस्तु के दूसरी वस्तु के मिलकर चलने से जो रगड़ उत्पन्न हो।

फ्रीज (Phase) एक से अधिफ वोल्टेजों करेन्टों वा वाइडिंगों के अन्तगत डिग्नियों के अन्तर को कहते हैं। ए०सी० करेन्ट (A. C. Current) में बहुत सी वाइडिंगों से करेन्ट उत्पन्न होती है। एक वाइडिंग वाली मशीन को सिंगल फेज और एक से अधिक वाइडिंग वाली को मल्टी फेज कहते हैं।

गन मैटल [Gun Metal] एक प्रकार की दृढ़ धातु जो वेयिरिंग त्रादि के बनाने के लिये प्रयोग में लाई जाती है। तांवा १४ भाग कलई १४ भाग जिस्त २३ भाग इससे अच्छी गन मैटल बन जाती है। यह कई प्रकार से मात्रा में कम ज्यादा करके बनाई जाती है।

(१४२)

गलू लैम्प (Glow Lamp) जिससे बहुत जल्दी गर्भी से चमकदार श्रीर सफेद रोशनी होती है, इसको कन्कएडेसेन (Incandacent) लैम्प भी कहते हैं।

प्राउएड (Ground) अर्थ (Earth) का सतलब है।

गैल्वेनिकोप (Galuanicope) गैल्व नो मीटर के ढंग का एक यन्त्र । जिसके द्वारा सुई की चाल से ठीक मात्रा ते जानी नहीं जा सकती केवल यह पता चलता है कि करेन शक्तिशाली है या निर्वल है ।

कौन्टीन्यूत्र्यस (Continuous) लगातार रहने वाला।

काम्युटेटर [Commutatar] व्यत्ययक वह यन्त्र जे त्राल्टरनेटिंग करेन्ट को कौत्टीन्यूत्रम करेन्ट में परिवर्तन करता है। जो इलैक्ट्रो मोटो करेन्ट के पथ को सरकर के एव भाग से दूसरे भाग में बदलता है।

काम्युटेटर वार (Commutatar Bar) काम्युटेटर क

वह भाग जिस पर इन्सुलेशन का मसाला चढ़ा हो।

कारवन (Cardon) जो कि विज्ञान द्वारा पत्थर के कीयत

से वनाया जाता है और विना धातु के होता है।

करेन्ट डेन्सिट (Current Density) सरकट के किसी भाग में प्रति वर्ग इन्च (अथवा किसो और गिनती से) जितनी करेन्ट हो।

कायल (Coil) कुण्डल इन्सुलेट किये हुए तारों का लच्छ या चकली जिसके द्वारा विजली की लहर गुजर सके।

कौन्टेक्ट (Contact) एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सा ब्रु जाना।

कोण्डक्टर [Conductor] संवाहक कोई भी वस्तु जिस्रं द्वारां विजली की लहर दौड़ सके।

कौनेक्शन [Connection] युजन इसका अर्थ मिलता है। जब विजली के एक तार को दूसरे से मिलाना हो तो उसे कौनेक्शन करना कहते हैं।

कोनक्ट [Couneet] यह भी कोनैक्शन के अर्थ में बोला

जाता है।

कम्पास [Compass] किसी वस्तु के नापने के यन्त्र की कहते हैं। जहाजों में जो कम्पास होता है उसके द्वारा उत्तर द्जिए त्रादि जाने जाते हैं। अौर इसी नियम पर उत्तर [North] व द्त्रिण South पोल नैगेटिय Negative वो पाजेटिव Positive विंजली के काम में बोलते हैं।

कौन्डिक्टिविटी [Conductivity] संवाहकता उष्णता विजली व शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की

शक्ति को कहते हैं।

कोम्पाउएड मोटर [Compound Motor] सीरीज और शाट दोनों वाईडिंग बांधने से जो मोटर वनती है।

होल्डर [Holder] शब्दार्थ किसी वस्तु को पकड़ने वाला

यहां पर लैम्प होल्डर ।

हीट्रसस—लोहे का वह गुण है इसके कारण लोहे में आकर्पण का अदल बदल होकर गर्मी उत्पन्न होने से वह शक्ति नष्ट हो जाती है।

होट रेजिस्टेन्स [Hot Resistence] इसी तार या विजली खींचने वाले धातु में इस तार या धातु गर्म होने से जो

रेजिस्टेन्स होता है।

लोड [Lad] बों को कहते हैं। मशीन पर लोड कम या अधिक होने का अर्थ यह है कि मशीन जितना काम करने के लिये आविष्कार कर्ता ने बनाई है यदि उससे कम काम

(888)

लिया जावे तो उसे यह कहा जायगा कि मशीन पर लोड अधिक है।

लीक लीकेज Leak Leakage विजली के तार का इन्सुलेशन टूटने से जो विजली की शक्ति व्यर्थ पृथ्वी में जाती

रहती है उसे लीक या लीकेज कहते हैं।

लक्लाशी सैल (Laclancie Cell) एक प्रकार की बैट्री का नाम है जो कारबन जिस्त नौशादर और पैरोक्साईड आफ मैंगनीज (Peroxide of Manganese) से बनाई जाती है जहां कुछ मिनट के लिये काम लेना हो वहां भर प्रयोग में लाई जाती है यथा टेलीफोन या बिजली को वएटो आदि।

प्रैशर (Pressure) दवाओं की शक्ति । विजली के काम के बारे में विजली के दवायों को इ० एम० फ० E. m. F. को कहते हैं।

पुल्ली (Pully) चक्ली या पहिया जो शाफ्ट या धुरे पर कसी जाती है और माल के द्वारा घूमती है।

पोल (Pole) ध्रुव अर्थात सिर चक्रमक और विजली के हो पोल होते हैं। एक को नैगेटिव अर्थात उठाना (—) दृसरे को पाजेटिव (Positsve) अर्थात इक्ट्रा कहते हैं। यह दो पोल विजली के प्रत्येक यन्त्र में आवश्यक होते हैं।

पोल टिप्स Pole Tips डायनमो मशीन के फील्ड मैगे-नेटिय के पोलों पर जो लोहे के टुकड़े फिट किये जाते हैं, उनको पोल शू (Pol Shoe) भी कहते हैं।

पोटेन्शल (Potential) किसी वस्तु में विजली की शक्ति से अभिप्राय है।

पेरेलल कोनेक्शन (Parollel Connection) जब दो वारों के अन्तर्गत एक से काधिक हैं।

(१४४)

पोलैपिटी (Polarity) जिस वस्तु में पोल हो उसके किसी भी पोल को पोलेरिटी से घोषित कर सकते हैं।

भेन िवच (man Switch) सब से बड़ा अर्थात विशेष स्विच जिसके द्वारा विजली की करन्ट धारा खोली और बन्द की जाती है।

नौरमल (Nermal) जो निश्चित किया हुआ हो उदाहरणार्थ जो मनुष्य के शरीर की गरमी देखने का यन्त्र जिसे
थर्मामीटर (Thermameter) कहते हैं वह जब ६८.४ डिग्री
दिखाता है तो यह प्रतीत होता है कि गर्मी की मात्रा नौरमल
है अर्थात ठीक है और जब वह १०० डिग्री दिखाता है तो डेढ़
डिग्री जबर होता है। इसी प्रकार जब ६४ डिग्री दिखाता है तो
या कि जब यह ६८ डिग्री नौरमल से नीचे दिखाता है तो
कहा जाता है कि गर्मी की मात्रा अधिक गिरी हुई। इससे
यह ज्ञात होता है कि ८८.४ या साढ़े ६८ डिग्री आदमी की
गरमी निश्चत हे और इसी का नाम नौरमल है। जो मशीन
जिस शक्ति पर ठीक काम करे उसको नौरमल कहा जाता है।

रेजिस्टेन्स (Resistance) रोध बिजली के पथ में रुकाबट होने को कहते हैं:

रिंग (Ring) गोल छल्ले का आकार।

रेजिडयूत्र्यल मैग्नेटिजम (Residual magnetism) उम त्राकर्षण शक्ति का नाम है जो प्रत्येक अवस्था में स्थित होती है, त्रार्थान् जिस किसी वस्तु में हमारे विचार में विजली नहीं रहती तब भी यह रेजिडयूत्र्यल मैग्नेटिजम स्थित रहती है

रेजिड्यूळल फील्ट (Residual Field) झाकषेण शक्ति जो पोलों में विजहीं हटा देने के उपरान्त भी स्थित रहती है।

(१४६)

रेजिड्यू अल करेन्ट (Residual Current) करन्ट जो वेट्री में सदा शेप रहती है।

रेजिडयुत्रमल बोल्टेज (Residual Voltase) बैट्री में

सदा शेप रहने वाली बोल्टेज।

रिलीज (Releese) छोड़ना ।

. रोटिंग फील्ड (Roting Field) घूमने वाला फील्ड। स्टारटर (Starter) वह यन्त्र भाग जिसके द्वाने चलाने से कोई मशीन चालू की जा सकती है।

स्टारटर हैंडल (Starter Handle) स्टारट करने का दस्ता।

स्टारटर पोजीशन (Starter Position) मशीन चालू

होते पर स्टारटर जिस स्थान पर रहता है।

स्टार कोनेक्शन (Star Connection) ए० सी० अर्थात् अाल्टरनेटिंग करेन्टमोटीन कायलों के तीन सिरों को एक स्थान पर निकालने से कोनैक्शन वनाता है।

स्टारटर कोनिक्टड मोटर (Starter Connected) (Genertor or Started Connected motor) उस जन रेटर Geuerator को कहते है जिसके तीन कायलों के सिरों के कोनेक्शन एक स्थान पर कर दिये जाते हैं स्रोर वाकी तीन सिरों से लाइन के तार निकालते हैं।

स्पायरल (Spiral) घड़ी के फन्नर की प्रकार की मुड़ी हुई

तार को कहते हैं।

सीरीज [Seties] माला इसका अर्थ है लगातार विजली के विज्ञान में इसका ऋभिप्राय यह है कि जव एक ही तार में कई लैंप या मशीने जोड़ दी जाती हैं।

(380)

सीरीज पैरेलल वाईडिंग (Series Parallal Winding) जहां सीरी और शन्ट दो अलग अलग वाईडिंग हो।

स्विच (Switch) वह यन्त्र भाग जो विजली के करेन्ट को खोलने और बन्द करने के काम आता है।

स्विच बोर्ड (Swited Board) वह लकड़ी का तख्ता जिस पर विजली के स्विच लगे होते हैं। और उनके द्वारा विजली के अलग अलग तारों की देखभाल की जाती है अर्थात जियर चाहें करेन्ट जोड़ दें जिधर चाहें वन्द कर दें।

साईड कोनैक्शन सरकट (Side Connection Circuit)

इसका शब्दार्थ चक्कार दार रास्ता है। चृंकि विजली की लहर का यह नियम होता है कि वह एक स्थान से शुरू होकर दूसरे स्थान तक जाती है और फिर उसी पथ पर लौट आती है। इसी आने जाने वाले पथ को सरकट कहते हैं।

सीरीज डायनमो (Series Dynmo) जिस डायनमो की वाईडिंग सीरोज में होती है।

स्लिप रिंग (Slip Ring)

स्लिप रिंग पर मशीन से विजली के तार आते जाते हैं। सिंगल फेज जनरेटर (Single Phase Generator) एक फेज वाले जनरेटर को सिंगल फेज जनरेटर कहते हैं सेल्फ इन्डक्शन (Self Indication)

किसी तार में बिजली पहुंचने से आकर्षण शक्ति का अपने आप संचार हो जाना।

शाक्ट (Shaft ईषा) शाक्ट धुरे को कहते हैं। (28=)

शन्ट जिस्टेन्सर (Shunt Resistence)
विजली के तारों में शार्ट होकर उस शार्ट में जो रुकावट
होती है उसे रेजिटेन्स कहते हैं।

्रान्ट Shunt पार्श्वायक करेन्ट सरकट के किसी भाग में पैरेलल कोनक्शन का शंट कहते हैं।

शंट करेन्ट (Shunt Current)

शंट करेन्ट शंट में पहुंचने वाले करेन्ट का नाम है। शंट सरकट (Shunt Circuit)

सरकट के किसी भाग में एक त्रोर सहायक सरकट होता है जहां से कि करेन्ट बट कर कुछ तो मेन सरकट में चला जाता है त्रीर कुछ दूसरे सरकट या शंट में।

एक दूसरा सरकट जो दूसरे सरकट के दो प्वावन्टों से भिला होता है और दोनों के दरम्यान पैरेलल काम करता है।

शार्ट Short

जिन तारों में विजली हो उनके आपस में मिल जाने या मिला देने को कहते हैं।

चोकिंग कायल Choking Coil

यह एक विशेष प्रकार का तारों का कायल होता है जो लोहे के दुकड़े पर इस ढंग से लपेटा जाता है कि जब उसे आल्टरनेट करेन्ट सरकट से लगाया जाता है तो इसको अत्यिधक सेल्फ इन्डीकशन हो जाता है इसको हाई वाल्टेज देकर लो वाल्ट (Low Vault) ब्याल्टरनेगि के लैंप जलाये जा सकते हैं

(388)

टरमीनल (Termiual अवसान)
सांकट के किसी भी सिरे को टरमिनल अवसान कहते हैं।
टू फेस जनरेटर Two Face Generator
दो फेस वाले जनरेटर को कहते हैं।
टार्क Taque

वह शक्ति जिसके द्वारा विजली का आरमेचर धुरे पर घूमता है। वह शक्ति जिससे किसी डायनमो या दूसरी मशीन में चक्कर पैदा होता है।

मशीन के घुमात्रों से या किसी चक्कर की शक्ति से किसो डायनमों या मीटर के त्रारमेचर का घूमना।

IN A NUT-SHEEL

डायरेक्ट करेन्ट जनरेटर

DIRECT CURRENT GENERATOR

ञ्रव्यवहित धारा जनित्र

डायरेक्ट करन्ट जनरेटर (अव्यवहित धारा जिनत्र) प्रायः तीन किस्म के बनाये जाते हैं और वह यह हैं—


- १--शन्ट वाउन्ड जनरेटर (Shunt Wound Generator)
- २—सीरीज वाउरड जनरेटर (Serirs Wound Generator)
- ३—कम्पाउएड वाउएड जनरेटर (Comyound Generator)

सीरीज वाउएड जनरेटर और उनके कौनैक्शन


चित्र में काम्युटेटर वाला सिरा दिखाया गया है और दोनों त्रुश काम्यूटेटर पर दिखाये गए हैं। फील्ड मैगनेट के ऊपर (Series) [भाला] कायल (कुण्डल) का वाइण्डिंग है। Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(8.28)

फील्ड मैगनेट पर एक कायल अधिक लगाया गया है ताकि प्रेशर को रेगुलेट किया जावे।



कम्पाउण्ड बाउंड जनरेटर ग्रोर उसके कौनेब्बान



चित्र में कम्पाउएड दाउएड जनरेटर के कौनैक्शन (युजन) दिखाये गए हैं। आरमेचर का कान्युटेटर वाला सिरा दिखाया गया है। दोनों त्रुश दिखाये गये हैं। मैगनट पर शन्द वाइ-

(१४२)

हिंग है और फील्ड मैगनेट पर सीरीज कायल वाइहिंग है। स्त्रीर शन्ट वाइंडिंग रेगुलेटर है।

जिस वक्त नया डायनमो लगाया जावे तो उसकी वाइंडिंग देखकर मालूस कर लेना चाहिए कि कोनसी वाइंडिंग का डायनमो है जिस वाइंडिंग का डायनमो हो उसी तरह के कोने-क्शन कर दिए जावें। जब सब कोनेक्शन (युजन) तैयार हो जावें तो मशीन चलने से पहले उसको इन्सोलेशन रेजिस्टैन्स (Insolation resistance) करडक्टर और अर्थ के बीच (Between Conductor and eartht) देखकर पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कोई तार या उसका सिरा कहीं से नंगा होकर फेस के साथ तो नहीं लगा हुआ है। टैस्ट करने से सबसे अच्छी विधि यह है कि मैगर (meggor) की लाइन वाली तार डायनमो की पाजेटिव तार से किसी स्थान पर जोड़ दी जावे और मैगर को फिरावें।

यदि पाजेटिय लाइन किसी स्थान पर फ्रोम से लगी हुई होगी तो मैगर की सुई फीरन सिफर की त्रोर चली जावेगी त्रीर यदि कहीं फ्रोम से तार न जुड़ी होगी तो मैगर की सुई इस डायनमों की पायर के त्रानुसार त्रोह्मज (ohams) या मैग त्रोह्म (meg ohams) दिखाई देगी। इस प्रकार नैगेटिय लाईन को भी टैस्ट कर लिया जाने वाद में त्रारमेचर (धात्र) को भी टैस्ट कर लेना चाहिए। त्रारमेचर टैस्ट करते समय कोम्युटेटर (व्यत्ययक) से बुर्शी (Brushes) को त्रालग कर देना चाहिये त्रीर उपरोक्त विधि से मैगर द्वारा त्रारमेचर (धात्र) के प्रत्येक सैगमैंट को भी टैस्ट कर लेवें कि कहीं से सैगमैंट के कोनैक्शन (युजन) ढीले या त्रालग तो नहीं हैं। जब तक पूरी तसल्ली हो जाने तो वेयरिंग के त्रान्दर लुत्रीकेटिंग

(Lubricating) आयल डालकर आमेचर [धात्र] को हाथ से बुमाकर देख लेवें कि आरमेचर फील्ड मैगनेट में आ गदी से घूमता है तथा कोई रुकावट तो नहीं है। तब बुर्शों को कोम्युटेटर (व्यत्यक) के अपर इस तरह सैट करना चाहिए कि न बुरुश अधिक टाईट हों और नहीं डीले हों। अधिक टाईट होने से भी बुरुप घिस जाते हैं और सैगमैंट को भी जल्दी खराब कर देते हैं और अधिक ढीले होने से स्पार्क निकलना आरम्भ हो जाता है। जब हर तरह से तसल्ली हो जावे तो मशीन को चलाया जावे और रेगूलेटर द्वारा फील्ड मैंगनेट में करेंट को रेगूलेट करके पूरा वोल्टेज तैयार कर लेवें। जब पूरा वोल्टेज तैयार हो जावे तव मशीन के अपर पूरा लोड डालकर यानी जितने क्लोबाट का डायनमो है उतने क्लोबाट लोड डाल कर कम से कम छः घन्टे टैस्ट करना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो जावे कि फुल लोड पर जनरेटर का कोई भाग गरम तो नहीं होता। कई बार वाटर रैजिम्टैंस बना कर पूरा लोड किया जाता है वाटर रेजिस्टेंस बनाने की विधि यह है कि किसी टैंक के अन्दर जिसमें पानीं भरा हुआ हो पानी मिला लेवें, अलग अलग दो प्लेट प्रत्येक एक वर्गफुट दोनों लाइनों के साथ वोल्ट द्वारा स्वीटिंग सर्किट से जोड़ कर पानी से लटका दिये जावें और शनै शनै एक दूसरे के समीप सरकाया जावे। प्लेट जैसे ही एक दूसरे के समीप होने आरम्भ हो जावेंगे एम्पीयर बढ़ने आरम्भ हो जावेंगे। प्लेट को सरका कर दूसरे प्लेट के समीप यहां तक ले जावें कि एम्पीयर मीटर पूरा लोड दिखाये। जब एम्पीयर मीटर पूरा लोड दिखाये तो प्लेट को मजबूत बांध कर छोड़ देवें और मशीन चलती रहे। छः घएटे लगातार चलने के पश्चात एक बार फिर टैस्ट करें श्रौर (888)

देखें कि कहीं से लीक तो नहीं है यानी इन्सोलेशन और कंड-कटर के बीच रेजिस्टैंस तो कम नहीं हो गया।

ध्यान रहे कि जिस समय डायनसों लगातार चल रहा हो देखते रहें कि वुरुश से स्पार्क तो नहीं निकल रहा, क्योंकि सासूली स्पार्क भी बहुत जल्दी कोम्यूटेटर [व्यत्ययक] का नाश कर देता है इसके कई कारण हैं—

१—बुरुश पूरे तौर पर कोम्यूटेटर [व्यत्ययक] की गोलाई पर वेठा हुआ न होगा।

२--कोम्यूटेटर [वयत्ययक] मैला होगा।

३—ग्रारमेचर कायल का कोई कीनेक्शन [युजन] जो सैगमेंट के साथ जोड़ा हुआ होता है टूट गया होगा या ढीता हो गया होगा।

४-- इ.यनमो ऋोवर लोड [over load] हो गया होगा।

४--राकर पूरा सेट [Set] नहीं किया गया होगा।

उपरोक्त नुक्सों में से यदि कोई नुक्स दिखाई देवे तो उस को ठीक करने से स्पार्क बन्द हो जाता है।

डायरैक्ट करेंट मेन स्त्रिच बोर्ड


Direct Current main Switch Board

आगे दिए हुए चित्र में एक डायरैक्ट करेंट जनरेटर स्विच बोर्ड सहित दिखाया गया है।

ए आरमेचर वी सी दोनों बुरुश हैं। एफ, एम फील्ड मैगनिड कायलज हैं।

त्रार फील्ड मैगनिट कायलों के सर्किट [परिपथ] में रेजि स्टैंस [रोध] लगाया गया है। (१४४)

Derect langent main swelch board



एम, एस डवल पोल मेन स्विच है यू वोल्ट मीटर है एम,एफ मेन फ्यूज डवल पोल है ए एम्पीयर मीटर है —नैगेटिव वस बार है +पाजेटिव वस बार है

१, २, ३, ४ डवल पोल स्विच फीडर के सरकट पर लगाये गये हैं।

४, ६, ७, ८ डबल पोल प्यूज फींडर के सरकट पर लगाये गये हैं।

एन, त्रो, पी, क्यू चार फीडर हैं।

जब डायनमो चलाई जाती है करैंट (धारा) बुरुशों में से होकर डबल पोल भेनस्विच के टरमीनल (अवसान) पर पहुंच जाती है और वहां से डबल पोल स्विच और मेन प्यूज से गुजर कर एम्पोयर मीटर से होकर बुरुश बार में प्रवेश कर

(१४६)

जाती है जहाँ से प्रत्येक फीडर में डबल पोल स्विचों और डबल स्युज के मार्ग से सप्लाई मेंज यानी फीडरज में चली जाती है।

R---रेजिस्टैंस फील्ड मैगनिट के सर्किट में करैंट (धारा) को कम या अधिक करने को लगाया गया है जिसमें न्यून अधिक की जाती है। जितनी अधिक करेंट (धारा) फील्ड मैगनिट से गुजारी जावेगी उतना वोल्ट प्रेशर उत्पन्न होगा श्रीर इसके विपरीत कम प्रैशर उत्पन्न होगा। एम्पीयर मीटर सदा पाजेटिव लाईन में सीरीज कौनैक्शन किया जाता है ऋौर वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया जाता है। कई वार R रेजिस्टैंस में यदि कोई तार टूट जावे तो डायनमो करेन्ट जनरेट नहीं करते ऐसी दशा में R रेजिस्टैंस [रोध] को विलकुल निकाल दिया जाय और उसके दोनों टरमीनलों [अवसानों] के आपस में सहायता देने करेन्ट [धारा] आरंभ हो जाता है ऐसी दशा में केवल यह नुक्स रह जायेगा कि बोल्ट कम नहीं कर सकेंगे इसलिए यही उचित होगा कि रेजि-स्टैंस को फौरन मरम्मत कर लिया जाये। यदि मान लें कि पूरा कायल रेजिस्टैंस का वेकार हो गया है तो भी कोई डर नहीं, जितना भाग विलकुल निकाल दिया जाने और वाकी कायलों (कुएडलों) से ले सकते हैं जब डायनमी चल रही हो ऋोर किसो फीडर का प्यूज जल जावे तो जिस फीडर का प्यूज जला हो उसी फीडर स्विच को आफ करके प्यूज जल जावे तो डवल मेन स्विच को आफ कर लिया श्रीर प्यूज विजज निकाल कर्नया प्यूज् वायर लगा लेना चाहिये।

ऐसी दशा में जबिक मेन प्यूज जल जाये तो सारे कारखाने में अन्धेरा हो जाने से नया प्यूज लगाना बहुत कठिन ही जाता है इसलिए कई कारीगर डबल पोल में स्विच की जड़ से जिस तरफ से कि करन्ट (धारा) आ रही हो दो तीन लैम्प की वायरिंग िवच बोर्ड के वास्ते लगा देते हैं। यदि ऐसी वायरिंग की गई हो तो इसके लिए अलग प्यूज और स्विच लगाना अत्यावश्यक है ताकि किसी वक्त उन्हीं लैम्पों की वायरिंग में किसी स्थान पर शार्ट सरकट हो जाये ते उसी का प्यूज पिघल जाये। यदि ऐसे लैम्प लगाये हुए होंगे तो डबल पोल मेन प्यूज जल जाने के पश्चात भी उनमें वैसे ही प्रकाश रहेगा। और नया प्यूज वायर लगाने में कठिनाई होगी।

विजली से चलने वाली मोटरों का वर्णन

मोटर—विजली को यह मशीन है जो बिजली की शिक्त लेकर मकैनिकल पावर उत्पन्न करे यह मशीन बनावटों में डायनमों से मिलती जुलती है इसमें फील्ड कवर, फील्ड बाई-एंडिंग आरमेचर कवर, आरमेचर वाइएंडिंग, काम्यूटेटर, वाडी, ब्रुश, इन्टर पोल इत्यादि होते हैं। प्रत्येक वस्तु वहीं है जो डायनमों में होती है। अन्तर केवल इतना हैं कि डायनमों को स्टीम या आयल इंजन, स्टीम या वाटर टरवाईन इत्यादि से चलाया जाता है और मोटर डायनमों की उन्नत की हुई शिक्त को प्रयोग में लाकर मकैनिकल पावर उत्पन्न करतो है।

मोटर की किस्में भी वही हैं जो डायनमों की हैं। यह किस्में फील्ड वाइन्डिंग पर निर्भर है और संख्या में तीन हैं। प्रथम—सोरीज (माला), दूसरी—शन्ट, (पार्वीयक), तीसरी—कम्पाउन्ड।

सीरीज मोटर (माला मोटर)

फील्ड और आरमेचर (धात्र) दोनों सीरीज में होते हैं यानी जो करेन्ट आरमेचर से गुजरतो है वही फील्ड में भी जाती है। शन्ट (पार्श्वायक) मोटर में भी फील्ड और आर- मेचर आपस में पैरेलल होते हैं फील्ड की वाइन्डिंग के चक्कर बहुत होते हैं और तार आरमेचर की तार से वारीक होती है कम्पाउन्ड वाउन्ड मोटर में फील्ड कवरों पर डबल वाइन्डिंग की होती है एक वाइन्डिंग मोटी तार की और आरमेचर के साथ सीरीज में होती है। दूसरी शन्ट वाइन्डिंग। तीसरी से वार्राक तार की होती है।

नियम—जब कोई तार यानी जिसमें विजली की री गुजर रही हो गैगनेट फील्ड में हो तो इसमें हरकत पैदा होती है। और यह शक्ति जिसमें वह हरकत करती है वह टार्क (Tarque) कहलाती है। यह तार कंपडक्टर की करेंट और गैगनट फील्ड की शक्ति दोनों पर निर्भर है।


मोटर जन चलती है तो मकैनिकल पानर के अतिरिक्त बैक-हलेक्ट्रो-मोटिन-फोर्स (Back Electric motive force) (B.E.M.F.) (परच नियुत गामक बल) भी पैदा करती है यह इलेक्ट्रो-मोटिन-फोर्स कम गति पर कम और हाई स्पीड पर अधिक होती है। और जन मोटर निलकुल नन्द होती है तो सिकर होती है। यह करेंट एकदम आरमेचर में आने से रोकती है और आरमेचर को जलने से नचाती है। इसलिए जन मोटर को चलाना होता है तो नैक इलेक्ट्रो मोटिन फोर्स (परच निय त गामक नल) के न होने की दशा में, आरमेचर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है जो मोटर को जलने से नचाती है। चल निकलने की दशा में यह काट ही जाती है, इसको स्टार्टर (आरम्भक) कहने हैं।

बान्ट (पारर्यायक) मोटर और उसके स्टार्टर (आरंभक) की वायरिंग का नक्शा

मोटर स्टार्टर (स्रारम्भक) की वनावट मोटर को स्टार्ट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के लिए आरमेचप (धात्र) में सरकट रेजिस्टैंस लगाई जाती है जो कि बाद में काट दी जाती है। निम्न के चित्र में हैंडल (हस्तक) रिनंग (Running) पोजीशन में दिखाया गया है। करेंट ७ टरिमनल (अयसान) से चलकर खोवर लोड रिलीज से होकर हैंडल के सैन्टर में जाती है और हैंडल इस




को दो भागों में बांट देता है। एक भाग स्टारिटंग रेजिस्टेंस से होकर आरमेचर के टर्मीनल A के मार्ग से जाती है। दूसरा भाग S और नो-वोल्ट रिलीज फील्ड टर्मीनल F में होकर फील्ड में जाती है। रेजिस्टेंस (रोध) से कायल (कुंडल) लोहे के फोम के अन्दर रसे होते हैं और सैक्शन तारें निकाल कर अपर वाली स्लेट की प्लेट में बटनों या कोन्टैक्ट पाइन्टों (Contact Points) से जोड़ी हुई होती है। इन्हीं बटनों पर पर से हैंडल गुजरता है। यह रेजिस्टेंस [रोध] को शनैः शनैः काट देता है। हैंडल (हस्तक) के सैन्टर में एक स्प्रिंग होता हैं जो हैंडल (हस्तक) को वापस ले जाता है। स्टार्टर में मोटर खो हैंडल (हस्तक) को वापस ले जाता है। स्टार्टर में मोटर खो हैं लिये दो इलैक्ट्रो मैगनिट होते हैं एक का नाम खोवर लीट रिलीज (over load release) और दूसरे का नाम नो-बोल्ट खिडीज (No Volt Release) दो काम करता है

980) एक हैंडल (हस्तक) को चलाने वाली पोजीशन में ठहराये रखता है। हैंडल (हस्तक) पर एक लोहे की हत्थी है जिसको वह आकर्षक प्रभाव से पकड़े रखता है और जब विजली फेल हो जाती है हैंडल (हस्तक छोड़ देता है और दुवारा विजली त्रा जाने की दशा में डर से बचाता है और चलाने के लिए हैंडल (हस्तक) को जल्द घुमाना पड़ता है। स्रोवर लोड रिलीज में से होकर मोटर की सारी करैन्ट [धारा] गुजरती हैं यदि भारी बोभ के काग्ए बहुत भारी करेंट जाने लगे तो मोटर के जल जाने का डर रहता है। इलैक्ट्रो-मैगनिट मोटर की पूरी करेंट पर प्रपने नीचे लगे हुए हैंडल (हस्तक) को ऊपर खींच नहीं सकता परन्तु श्रीवर लोड करन्ट से फौरन खींच लेता है। यह श्रारमेचर या लीवर ऊपर उठते ही С टरमि-नलों (अवसानों) को आपस में मिला देता है, जिससे करेन्ट नो बोल्टेज रिलीज में नहीं जाती और नो-बोल्टेज रिलीज की आकर्षण शांक समाप्त होकर हैंडल वापस अपने पहले स्थान पर त्रा जाता है और मोटर जलने से मच जाती है।

नोट-स्टार्ट करते समय प्रत्येक प्वाइन्ट पर आधा सेकिंड से अधिक नहीं ठहरना चाहिए।


यदि शन्ट (पाश्वयिक) मोटर को रिवर्स (उल्टा) चलाना हो तो निम्नलिखित चित्र के अनुसार करो।



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१६१)

[शन्ट (पार्श्वायक) मोटर को दोनों तरफ चलाने की]




रिवर्सिङ्ग स्विच एक डबल पोल डबल थर्ड स्विच है, यानी कीचे ऊपर दोनों तरफ कोनैक्शन (युजन) कर सकती है। ध्याइन्ट न० १, ४, २ श्रीर ३ के साथ इसको कोनैक्ट किया गुआ है।

नोट—रिवर्स के लिए मोटर की हरकत विल्कुल वन्द हो जाने के पश्चात स्विच दूसरी श्रोर लगाकर फिरसे स्टार्ट करना चाहिए वरना श्रारमेचर की शाफ्ट टूट जाने का डर है।


इन्टरपोल शास्ट मोटर (Interpole Shart Moter)— इस मोटर में जितने फील्ड मैगनेट होते हैं उतने ही छोटे छोटे पोल बड़े पोलों के बीच में फ्रेमों के साथ लगाये जा सकते हैं यह पोल (श्रुव) आर्थेचर (धात्र) के साथ सीरीज (माला) में होते हैं। इनकी पालीटरी आर्थेचर के रुख पिछले बड़े पोल की होती है।

(१६२) इन्टरपोल शंट मोटर का रुख (चकर) को बदलने के लिए शन्ट [फील्ड] की करेंट [धारा] बदल देवें या आरमेचर और इन्टरपोल बाइपिंडग की करेंट बदल देवें। निम्न चित्र में— [क] फील्ड में करेन्ट बदली गई है।



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१६३)




सीरीज (माला) मोटर और शन्ट (पार्श्वायक) मोटर के स्टार्टर में यह अन्तर है कि शन्ट (पार्श्वायक) मोटर के स्टाटर [आरम्भ] पर तीन टरमीनल होते हैं और सीरीज स्टार्टर पर केवल हो। [७] लाइन के लिए और दूसरा आर्मेंचर के लिए।

(१६४)

पंखे की मोटर यदि उल्टी घुमती हों तो सीधा करने के लिए फील्ड कायलों की तारें जो बुशों को जाती हैं उल्टा दें पंखा सीधे रुख घूमने लगेगा।

इन्टरपोल सीरीज मोटर स्टार्टर सहित



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१६४)

कम्पाउएड वाउएड मोटर

इस मोटर के लिए शंट (पाश्वीयक) का स्टाटर [आरंभक] ही काम में लाया जाता है। जैसा कि निम्न चित्र में है—

कम्पागड वाउगड मोटर को रिवर्स करने के लिए (१) दोनों कायलों की करंट को उल्टा दो। (२) आरमेचर की करेंट उल्ट दो।

इन दोनों में से तरीका न० २ वहुत ही आसान है और जल्दी प्रयोग में लीया जा सकता है।

कम्पाउएड इन्टरपोल मोटर के चलाने और रिवर्स करने के नक्शे

कम्पाउएड इन्टर पोल मोटर को उल्टा चलाने के लिए-


१—शन्ट [पारवियक] और सीरीज [माला] दोनों फील्डों की करैन्टों कों उल्ट दो।

या

२-- आर्मेचर [धात्र] और इन्टर पोल के करैंन्ट बदल दो।


(दूसरी विधि सुगम है)

(१६६)



त्रागे जो चित्र दिया गया है वह रिवासग के कोनैक्शन (युजन) को दिखाता है इसमें आर्मेचर तथा इन्टर पोल की करैन्ट रिवर्स की गई है


(१६७)



इलैक्ट्रिक मोटरों की गति को न्यून य अधिक करना मोटर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। १-फील्ड की शक्ति को घटाने बढ़ाने से २-आर्मेचर को, करैंट (धारा) को घटाने बढ़ाने से।

१—सीरीज मोटर-सीरीज मोटर मेन (Main) सर्कट में रेजिस्टोंस डाल कर आरमेचर के टरमीनलों 'अवसानों' पर बोल्टेज कम कर दी जाती है जिससे करेंट 'धारा' कम होकर गित को कम कर देती है। इस कार्य के लिए रेगुलेटर प्रयोग में लाते हैं या कई बार स्टार्टर 'आरंभक' ही ऐसा होता है जो कि स्टार्टर तथा रेगूलेटर दोनों का काम देता है ऐसी दशा में रेजिस्टैंस पूरी करेंट को मार्ग देने के योग्य होती है। जब नो-वोल्ट और रिलीज इसमें नहीं लगी होती। देखो चित्र पंखे का रेगुलेटर और स्टार्टर।

(१६=)



शन्ट (पारर्वायक) मोटर

शन्ट 'पार्श्वायक' एक सी गृति पर चलने वाली मोटर हैं। नार्मल गृति पर १४ से ३० प्रतिशत कम व अधिक विना चिंगारियां निकलने से फील्ड सरकट में रेजिस्टेंस 'रोध' डालने से प्राप्त हो जाती है यदि इससे कम या अधिक की आवश्यकता हो तो इन्टरपोल प्रयोग में लाना चाहिए। यह रेगुलेटर बारीक तार का बनाते हैं।

एक दूसरी विधि गति को कम व अधिक करने का आर-मेचर सरकट में मोटी तार का रेगुलेटर लगाने की यह विधि अच्छी नहीं है। पावर इसमें वहुत वेकार जाती है और बहुत कम व्यवहार में लाई जाती है, हाँ नार्मल गति से नीचे ऊपर कर सकते हैं।

कम्पाउएड (मिश्र) मोटर

जब कभी त्रावरयकता हो तो गति में गति को घटाना बढ़ाना फील्ड सर्कट 'परिपथ' में रेजिस्टैंस 'रोध' लगाने से हो सकता है।

(339)

डायरैक्ट करैन्ट (अन्यवहित घारा) मीटरों के आवश्यक शिचायें

मोटरों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विषय काम्यु-टेटर (अव्यत्यक) पर चिंगारियों का निकलना है। मोटरों को प्रत्येक लोड के लिए प्रयुक्त बुश पोजीशन पर चलना चाहिये और यदि ऐसा न हो तो निम्नलिखित एहतियातें प्रयोग में लानी चाहियें।

१—देखें कि नुरा भजबूती से काम्योटेटर 'अव्यत्यक' पर वैठे हुए हैं।

२—बुश राकर (Brush Rocker) को ऐसी पोजीशन में रखें जहाँ कि चिंगारियां कम निकतें।

३—काम्युटेटर 'अव्यत्यक' को साफ रखो, इसके लिये थोड़ा सा सिट्टी का तेल कपड़े पर लगा कर काम्योटेटर 'अव्य-त्ययक' पर लगाओं और फिर साफ कपड़े से पोंछ दो।

४—जब कभी थोड़ी सी वैजलीन भी व्यवहार में लाते रहा करें।

४—नये ब्रश लगाने के लिये ब्रुश ऐक्सपर्ट (Brush Expert) से सलाह करके नरम या सख्त किस्म के जैसा आवश्यक सममा जाये प्रयोग में लाने चाहियें।

६—अबरक जो कि काम्युटेटर 'अव्यत्यक' के बारों के बीच में होता है। वारीक आरी से काम्युटेटर 'अव्यत्यक' की सतह से जरा नीचे तक काट दो। ऐसा करने से प्रायः वह चिंगारियां भी वन्द हो जायेंगी जो चिकित्सा के योग्य न थीं।

शीरों का रेगमाल आवश्यकता में अधिक व्यवहार
 में न लाओ। इससे अधिक खराबी हो जाया करती है। यहि

(१७०)

कान्युटेटर ठीक गोल नहीं है को खराद पर चढ़ाकर ठीक कर लेना चाहिये।

डायरेक्ट करन्ट (अन्यवृहित धारा) मोटरों का प्रयोग

सीरीज 'माला' मोटर-ऐसी मोटर में प्रारंभ यानी स्टार्टर के वक्त हरकत करने की शक्ति बहुत अधिक होती है और गिल लोड के न्यून व अधिक होती है कम लोड पर तथा बिना लोड के इसकी गिल खतरनाक हो जाती है यह मोटर, रेलवे गाड़ियों, ट्रामों तथा के नों इत्यादि में जहाँ स्टार्टिक की टार्क (Tarque) यानी प्रारम्भ में चलने की शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है।

दूसरे—एक सा लोड छौर एक सी गति के लिए यानी खीं, पन्पों और वल्बों के लिए।

शन्ट [पार्श्वायक] मोटर

इस मोटर में प्रारम्भ में चलने की शक्ति बहुत कम होती है। इसकी गित प्रत्मेक लोड पर एक जैसी रहती है। विना लोड के चलने की दशा से पूरे लोड तक लगभग पांच प्रतिशत गित में अन्तर पड़ जाता है। फील्ड रेगुलेटर द्वारा इन्टरपोल वाली मोटर की गित नार्मल गित से बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है और आरमेचर रेगुलेटर से गित में कमी की जा सकती है किन्तु यह लाभदायक नहीं है।

मोटर कई किस्म की मशीनों के लिए जहां एक सी गति की अध्वश्यकता होती है प्रयोग में लाई जाती हैं खरादी और चूड़ियां काटने वाली मशीनों के लिये पेचों और शाक्टों [ईपाओं] के लिए। (१७१)

कम्पाउएड एक्युमुलेटिय मोटर [Compound Accmmulative Moter]

इसकी टार्क भारी लोडों के सीरीज मोटर से जरा कमजोर होती है और कम लोड के लिये सीरीज से अधिक होती हैं। इसकी गति में २० से ३० प्रतिशत तक कमी हो जाती है। यह मशीन जहां एकदम भारी लोड आ जाये, ला वन्द हो जायें प्रयोग में लाई जाती है—यानी बड़े बड़े प्रेसों, रोलिंग मशीनों प्रिंटिंग प्रेसों, पेंटिंग मशीनों, तथा केनों के लिए।

कम्पाउग्ड मोटर डिफरें शियल (Compound Moter Differential)

इस मोटर को चलाते समय सीरीज फील्ड को काटना पड़ता है। वरना थोड़ी टार्क होने के कारण मोटर भारी लोड की दशा में उल्टा घूमना आरंभ कर देगी। यह मोटर एक सी गति पर चलती है तथा आवश्यकतानुसार लोड के बढ़ाने की गति भी बढ़ाई जा सकती है। जिस स्थान पर एक सी गति की आवश्यकता हो यह मोटर व्यवहार में लाई जाती है।

भिन्त-भिन्न बोल्टेज और हार्स पावर की डी०सी० [अन्यवहित धारा] मोटर की करैन्ट [धारा]

हार्स पात्रप		वोल्टेज		यानी दाव			
		१२०	२२०		880	220	
ऐमपीयर		ऐसपीयर		ऐसपीयर	ऐमपीयर		
विभ	85	२.३		8.85	c	3.0	
3	3	8.8		₹.3	8.	=	

(805)

	3	१८	3	8.8	₹°€
	3	56.5	१३	इ.६	7.5
	× ·	83	86.8	80°5	2.6
	103	६३°४	36.2	3,78	१२.०
	80	54.0	85.8	56.5	3,38
	8%	१२०	६०	३०	28
	50	१६१	Zo.X	४०३	३२°३.
	5%	239	86.8	82,2	35
	३०	२३७	. 88.2	2.3%	80.8
	३४	२६४	१३२	६६	X5.2
	४०	330	१६०	Eo	. 68
	88	380	१८०	80	३२०
	20	३७७	३८६	¥.83	57.8
	७४	३७४	रदर	१४२	११३
	800.	350	. ३६४	१६२	१४६
4	१४०	80.0	38%	२७४	388
	२००	3388	१६७	२६६	735
	२४०	३५२१	Х03	8%0	३६६



अकम्मूलेटर और अकम्मूलेटर स्विच बोर्ड

प्राइवेट मंशीनों के लिए अकम्मुलेटर को बढ़ाना बहुत ही लाभप्रद तथा उचित होगा क्योंकि यह इंजन को को एकसार चलने से बचातेहें, मंशीन को बिजलीके उस सारे बक्तके लिए

(१७३)

देते हैं जितना वक्त कि प्रकाश के लिये आवश्यक हो। प्राइवेट मकानों की मशीनों में इनको अलग रखना अच्छा नहीं है। यानी कदाचित कि वह मशीन ऐसी वनाई गई हो कि इससे दिन या रात को किसी समय पर किसी वक्त प्रकाश लेना हो. अकम्मूलेटर सेल दो किस्म के होते हैं एक फीर और दूसरे प्लांट सैल में केवल दो शीशा की प्लेटे होती हैं और उनको एक खास दशा तक कम किया जाने और या उनको चार्ज करने या डिसचार्ज करने के लम्बे नियस से बनाया जावे और फीर सैल में शीशा की दो प्लेटों होती हैं जिनके छिड़ों को पाजे टिव में एक प्लास्टर से भर दिया जाता है जो सिंदर और गंधक के तेजाब से बनाया जाता है। और नैगेटिव में इन छिद्रों को एक ऐसे ही घोल से भरा जाता है जो कि लीथार्ज का होता है और फिर इन प्लेटों को २४ घएटा तक चार्ज किया जावे तब वह प्रयोग के योग्य हो जावेंगी। फोसिंग की विधि से पाजेटिव प्लेट कम लैड डी ओक्साइड हो नाती है फौर नैगेटिव वारीक और शीशे में बट जाती है। पाजेटिव प्लेटों को नैगेटिव से जल्दी बुक्ता दिया आये जब कि पहली भूरी रंगत दिखाई देवे। इन प्लेटों को कांच के एक शैंल में रखा जाता है जिसमें जल त्यौर सल्क्यूरिक ऐसिंड १०-११ के हिसाब से हिलाकर डाला जाता है और जब रौ को इसमें देकर भरा जावे तो यह प्रकाश को चालू रखेंगी और इच्छानुसार बाहर निकालंगी।

ई० पी० एस० कम्पनी में जिस शक्त का सैंल अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है उसमें फौर सैल नये माडल की लगी होती हैं इस सैल का एक चित्र निम्न में दिखाया गया है, यहाँ जी परसाण दिखाया गया है वह L १४ का है L के

(808)

अर्थ यहाँ केवल नमूने से हैं। प्लेटों की सख्या पन्द्रह है। प्रत्येक सैल की इलैक्ट्रो सोटिव फोर्स चाहे परमाण कुछ ही हो दो बोल्ट यद्यपि ठीक तौर पर घुमने से २०४ बोल्ट हो जातो है। बड़े से बड़ा करेन्ट जो कि प्रत्येक सैल की सलामती के साथ लिया जा सकता है यह भिन्न भिन्न प्लेटों के प्राकार और प्रमाण के अनुसार होता है।

निम्न में चार्ज और हिस्चार्ज करने वाला करेन्ट दिखाया गया है कैपेसिटी एम्पीयर और जमींन दी गई है यह ई० पी० एस० के भिन्न भिन्न परिमाणों की है और यह सैल विजली के प्रकाश के लिये बहुत ठीक हैं।

प्लेटों की संख्या		नाला करट	हिस्चार्ज	करने वाला	lu	एस्पायर	चौड़ाई ज्वों में	ऊचाई इंचों में	अ वाह	तेल की तौल के पौड़ों में
v	१० से	१३	3	से	१३	830	X3	११३	873	६८
83	१६ से	२२	3	से	२२	२२०	5	११३	१५३	.808
87	२४ से	३०	3	सं	३०	330	8 4	263		१२८
रे3	३१ से	४६	3	से	४६	220	१८ई	११३		288
38	४० से	50	3	से	&0	६६०	१५३	१२	2 × 3	र६४

इस कालम से जिसमें कि कैपेसिटी एम्पीयर घएटों में दी गई है वक्त की वह लम्बाई जानी जा सकती है जितनी कि सैल चलावेगी जो कि तैंपों की संख्या से भिन्न होगा। मानलो कि हो प्लेट साइज हैं और इसकी कैपेसिटी २२० एम्पीयर और

(80%)

सान लो कि हमारे लेंप एक एम्पीयर प्रति लेता है तो इस पर हम दस घएटे के लिये २२ लेंप जला सकते हैं। त्रीर १० लेंप २२ घएटा तक जला सकते हैं त्रीर या कोई दूसरे ऐसे ही जब कि डिस्चार्ज करने वाला करेन्ट २२ एम्पीयर तक न पहुंचे यह कालम इसी हिसाब से बनाया गया है कि सैल को, इससे करेन्ट लिया जावे पूरी तरह से भर लिया जावे।

इससे पहले हम बनाने वालों को सैल का आईर करें हमको यह देखना चाहिए कि किस प्रमाण और किस संख्या की हमको आवश्यकता है। सैलों की संख्या हो हमको अपने लैंगों को इलैक्ट्रो मोटिव फोर्स से ज्ञात हो सकती है। यदि यह ४० बोल्ट हो तो हमको २१ सैलों की आवश्यकता होगी, यदि १०० बोल्ट हों तो ४२ सैलों की आवश्यकता और ४० बोल्ट में एक और १०० वोल्ट में दो अधिक सैल लगाये जायेंगे कि यह रैगुलेट करें जैसा कि मैं अभी वर्णन करूंगा।

सैल का साइज कैपेसिटी कालम से मालूम किया जा सकता है। प्रथम यह मालूम करें कि कितने लैंपों को एक समय में ही जलाना है और फिर यह कि उनको कब तक जलाया जायेगा जब सेल का आर्डर दिया जाये तो यदि यह L टाइप की हों तो शीशे का सेल का शब्द लिखा जावे। जहाजों इत्यादि पर शीशम की आवश्यकता होती है, प्रयोग की विधि बनाने वाले साथ भेजते हैं इनके लिए काफी बड़े लकड़ी के इन्सुलेटरों की आवश्यकता है।

इससे पहले कि सैल आवे इनके लगाने के लिए स्थान का ठीक करना आवश्यक है। कोई व्यवहार में न आने वाला कमरा काम में लाया जा सकता है किन्तु इसमें जब भी सैलें

(१७६)


आवें उनके लिए स्थान बनाना चाहिए। किन्तु अलग हो तो चहुत अच्छा है। कोई खास इसारत बनाई जावें तो इसमें खिड़कियां अधिक हों ताकि अकम्मूलेटरों को वायु पहुंच सके और इसलिए भी कि प्लेटों के बीच के स्थान की सुगमता से परीक्षा की जा सके। यदि, बहुत सी इमारतों के बीच में सेलों के लिये स्थान बनाया जावे तो उनको एक दूसरे के साथ पंक्तियों में लगाना अच्छा होता है। एक पंक्ति दूसरी के अपर होनी चाहिये।

बैद्रियों के बनाने वाले एक खास किस्म के केसी में वन्द् करके भेजते हैं और कांच के सैलों को सैक्शनों से अलग पैक किया जाता है। जब यह समान पहुंचे तो प्रथम शीशे के सैल को खोलें और उनको भली भांति साफ करके एक तरफ देवें फिर सैक्शन को खोलें सैक्शनों को खोलते समय किसी के लिड या कबर को उठाते समय बड़ी सावधानी से उठाना चाहिए सैक्शनों को केबल मेन लैग से पकड़ कर उठाया जावे और उनको धीरे से रखते जावें। जब सब खोल चुकें तो यह देखें कि प्रत्येक सैक्शन अच्छी दशा में है। और प्लेटों के बीच एक धांकनी से बींक कर सब गई इत्यादि उनके अन्दर से निकाल कर साफ कर दें।

सब सैक्शनों को अच्छी तरह से साफ करके उनके स्थान पर लगाना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें पहले बुरादा इकट्टा करना चाहिए खास तेल और इन्सुलेटर भी पास रख लेना चाहिए जो कि बनाने वालों ने सैजों को इन्सुलेट करने के लिए साथ भेजा है। इन्सुलेटर तो बैट्टियों को अधिक फासला पर करने को और बुरादा इनकी ट्रे के भरने को होता है जिन (200)

में काँच के सेल रखे जायें और वह टूं में ठीक तौर पर से बैठ जावें और शीरों के सैक्शनों का वजन एक जैसा बांट दिया जाने प्रत्येक सैल के लिए तीन इन्सुलेटरों की आवश्य-कता होती है। इनमें से एक तो एक तरफ और दो दूसरी तरफ लगाए जाते हैं। प्रथम शीशे के इन्सलेटरों को साफ करें और उनके ऊपर खास तेल की दो या तीन यूंदे और इनको सैलों के ऊपर खड़ा कर दें तदनन्तर प्रत्येक लकड़ी के ट्रे को आधा लकड़ी के बुरादे से भर दें और उसके अन्दर शोशों के सैल रख देवें जब ठीक तरह से बैठ जावें तो ट्रे और सैल को ऊपर की ओर उठायें और ध्यान रखें कि इन्सुलेटर एक से बाँटे हों और प्रत्येक ट्रेक बीच में आधा इन्च स्थान छोड़ा जावे फिर लकड़ी के पैराफीन किये हुए फ्रीमों को लें जो कि ऐसा बनाया गया होता है कि शीशे की प्लेटें कांच के सैलों की बाटम पर न लगें और इससे सैल को कदाचित तोड़ देथें) और इसको कांच के जार के अन्दर रखें। श्रीर वड़ी साव-धानी के सैक्शन को इसकी टाप पर उठात्रों और यह देखों कि सैक्शन समतल होकर प्रत्येक स्रोर से वैठ गया है। यदि ऐसा न हो और सैक्शन हिलता ही तो लकड़ी के फ्रोम को बीच में से या किनारे से काट दिया जावे जैसी के उस अवसर पर श्रावश्यकता हो, यहां तक कि सैक्शन मजवूत बैठ जावे। वह लग जो कि पाजेटिव प्लेट से होती है उनको लाल रंग दिया जाता है ताकि उनको जो नैगेटिव होती है काला रंग दिया जाता है ताकि जब उन सैलों को लगाया जावे तो यह देखा जाने कि एक की सुरख लगंदूसरी काली लग से मिलती है चूं कि अकस्मूलेटर भी दूसरो वैद्रियों की भांति जोड़े देते हैं। और पीतल के वोल्ट जो कि बनाने वाले ने भेजे हैं, फिर (१७५)

उनको लिया जाने और जो कि लगों को श्रापस में मिलाकर बोल्ट कर दिया जाने। जैसा कि चित्र न० ११६ में दिखाया गया है।




दो सैल लगे हुए दिखाये गये हैं।

जिसमें दो सेल अपने स्थान पर लगे हुए दिखाये गये हैं और आपस में जोड़े गये हैं। लगों की साईडज को चाकू से खुरच कर साफ कर लिया जावे और नट वोल्टों के हों वह मजबूत लगा दिये जावे।

बैट्री अव पूरी हो चुकी है। तेजाब किसी दशा में भी सैल के अन्दर न रहने पावे यहां तक कि चार्ज आरम्भ करने से इछ मिनट पहिले हाला जावे। इसका वर्णन करने से पहिले में अकम्मुलेटर स्विच बोर्ड का वर्णन करूं गा और हायनमों को सेलों के साथ जोड़ने की विधि वताऊ गा। चित्र न० १२० में मामूली नमूना का अकम्मुलेटर स्विच बोर्ड दिखाया गया है, उसकी टाप पर एक एनीटर और एक बोल्ट मीटर लगा हुआ है Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(308)

एसीटर के नीचे चार्ज करने वाली मेन स्विच है और वोल्ट मीटर के नीचे डिसचार्ज करने वाली है। इन दोनों स्विचों के ठीक नीचे की तरफ रेगुलेटिंग मेन स्विच है। जहाँ कि सैलों की संख्या को चार्ज और डिस



चित्र नं १२० प्रकम्मुलेटर स्विच बोर्ड) गर्ज करने वाले सरकटों में बदला जा सकता है और प्रकाश की तेजी को चटाया बढ़ाया जा सकता है क (१५०)

यह मैं पहिले वर्णन कर चुका हूं कि प्रत्येक सैल के इलैक्ट्रो मोदिव फोर्स यद्यपि दो हैं किन्तु यह चार्ज करने के बाद उससे कुछ अधिक हो जाती हैं - और कुछ हिसचार्ज करने के बाद इससे कुछ कम हो जाती हैं। इसलिये यह जरूरी है कि रैंगुलेट करने वाली स्विचें और अधिक सैलों की आवश्यकता होती। मान लो हमारे लैंपों की इलैक्ट्रो मोटिव फोर्स ४० बोल्ट है और हमारे पास २६ सैल हैं और चार्ज करने के बाह हमें यह माल्म हुआ कि प्रत्येक सैल इलैक्ट्रो मोटिव फोर्स श्रीसतन २-२४ बोल्ट है जिसका जोड़ ६० फुट होता है यह बहुत अधिक है इसलिये रेगुलेट स्विच का हैं हल जो कि डिसचार्ज करने वाले मरकट में है, मेन ब्लाक के पीछे की छोर कर दिया गया है और इस तरह से गोया मैलों को सरकट से श्रलग कर दिया गया है जब तक ऐसा करते जावे जब तक कि बोल्टमीटर ठीक न बताये छुछ देर तक चलाने के बाद बोल्ट एच दो बोल्ट से कम हो जाती है फिर उस वक्त स्विच का हैंडल हिला कर सारी सैल लगादी जाती हैं। इन दोनों यन्त्रों में से जो कि बोर्ड की टाप पर हैं एमीटर तो गुजरने बाली करेन्ट बताता है और बोल्ट मीटर प्रेशर या बोल्ड एच वताता है।

एमीटर लकड़ी के बोर्ड पर लगा होता है इसकी वाटम पर दो एर्मिनल है टर्मिनल केस की अगली तरफ डायल होता है जिसको शीशे का ढकना लगाकर सुर्चित किया जाता है और इजके प्रत्येक माग से एन्पीयर ज्ञात होता है। डायल की टाप पर एक सुई चूल में लगी हुई है जो कि उस समय जब कि रो कायलों में से गुझरती है जो कि केस के अन्दर की प्रोर हैं तो फौरन यह सुई डावल पर गुजरने वाली करेन्ट की

(328)

शक्ति एम्पीयर वताती है वोल्ट मीटर इस तरह से बनाया जाता है इसमें कायल बहुत मोटी तार के होते हैं और इनकी रेजिटैंस बहुत अधिक है इस कारण इनके बीच में से बहुत निर्वेल करेन्ट गुजरता है।

एसीटर को सदा मेन सरकट के साथ सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को शन्ट के तौर पर लगाया जाता है वोल्ट मीटर की सुई वोल्ट बताती है और यदि यह यन्त्र डायरेक्ट लीडिंग का हो तो इसके प्रत्येक माग से वोल्ट का पता चलेगा आप याद रखें कि एसीटर केवल उस वक्त सरकट में होता है जब कि उसको भर रहे हों और वोल्ट मीटर उस वक्त जब कि उसको भर रहे हों और वोल्ट मीटर उस वक्त जब कि उसको डिसचार्ज कर रहे हों। यदि तैम्पों को सीधा डाय-नमो से जलाया जाये तो मीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही एक सरकट में होते हैं।

जय भर रहे हों तो उस वक्त पमीटर बहुत लाभप्रद होता हैं क्योंकि यह तत्काल ही लाभ दिखा देता हैं जब कि बहुत अधिक करेन्ट गुजर रहा हो, और यह सुई के शनेः शनैः हट जाने से यह दिखाता है कि अकम्भूलेटर पूरे के पूरे भर गए हैं। बोल्ट मीटर की बहुत जरूरत उस वक्त होती है जब कि दिसचार्ज कर रहे हों ताकि इलैक्ट्री मोटिव फोर्स को ज्योंही स्टील में कम हो जाने ठीक किया जाने। बड़े बोर्डी में एमीट प्लग और बोल्ट मीटर प्रायः लगाये जाते हैं ताकि इन यन्त्रों को एक सार सरकट में न रक्खा जाने बहुत बोल्ट मीटर ऐसे होते हैं कि उनको यदि एक अपटा या इतने ही काल के लिये सरकट में रखा जाने तो कम बताने लगते हैं, किंतु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता स्विच बोर्ड को किसी ठीक स्थान पर लगाना

(१८२)

चाहिये। उचित तो यह है कि काम करने वाला एक हाथ से स्विचों को और दूसरे हाथ से इन्जन चलाने के लीवर को काम में लास के ऐसी दशा में यह अच्छा है कि इन्जन और डायनमो को दो भागों में किया जावे और चार्ज करने वाली मेन स्विचों और नाप के यन्त्रों को भी उस बोर्ड पर लगाया जावे जो कि इन्जन के पास हो।

डायनमो के पाजेटिव टरमिनलों क अकम्मुलेटरों के पाजेटिव टर्मिनलों के साथ जोड़ने में बड़ी सावधानी से कास किया जाये। अकम्मलेटरों का पाजेटिव टर्मिनल लाल रङ्ग या भरे रंग की प्लेटों से ज्ञात हो सकता है और डायनमो का पाजेटिव टरमिनल यांद उस समय ज्ञात न हो तो निम्नलिखित विधि से जाना जा सकता है उन दोनों केवलों के सिरे को जो कि डायनमो से आती है खुरच डालो और प्रत्येक केवल के सिरे पर शीशा का एक दुकड़ा २"x३" इन्च जोड़ दो और उनको १६ बत्ती के लैंप के सरकट के बीच देदें फिर एक छोटा सा पत्थर का जार (jar, लो त्रौर उसको डल्यट सलप्यरिक ऐसिड से भर दो, और उन दोनों प्लेटों उस अर्क में करीवन आधे इन्च के फासले पर हुवो दो और डायननो को चलाओ. कुछ देर तक चलने के वाद इन प्लेटों में से एक का रंग काला श्रीर दूसरे का भूरा होगा जो तार इस प्लेट से जोड़ी गई है वह पाजेटिव है उसको अकम्मुलेटर की पाजेटिव टरमिनल से जोड़ दिया जावे, अकम्पुलेटर, डायनमो और स्विच वोर्डों को ठीक विधि से जोडा जाये।

स्विच बोर्ड की किया इस प्रकार है-प्रथम अकम्मुलेटर के चार्ज करने को चार्ज करने वाली मेंन स्विच बन्द करदें और डिसचार्ज करने वाली खोल दें तथा रेगुलेटर के लीवर A को

(१८३)

वाटम के कोनेक्शन पर ले जाये, दूसरे लैंपों को अकस्युलेटरों २४ घन्टे तक न दूटतेतो फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जब अन्तिम सैल भर जाए तो चार्ज करना आरम्भ कर हैं। प्रथम डायनमी को चलायें और उसकी पूरी गति पर चलायें। फिर चार्ज करने वाली मेन स्विच को बंद कर दें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। यह याद रखें कि सेन स्विच की उस समय तक कदापि न बन्द करें जब तक कि डायनमी अपनी असली गति प्राप्त न कर ले। इससे काफी इलैक्ट्रो-सोटिव फोर्स उत्पन्न हो जायेगी। मेन-स्विच को बन्द करके बड़ी सावधानी से देखें कि इससे चार्ज करने वाले करैन्ट (री) की उचित मात्रा दिखाई देवे। यदि ऐसा न हो तो डायनमो की गति को थोड़ा बढ़ा दिया जाये। प्रथम चार्ज के लिए कदाचित चार्ज करने वाले करैन्ट (रौ) को असल चार्ज करने वाले करैन्ट के आधे से अधिक न होना चाहिए किन्तु जब यह वैत एक बार काम करने की अवस्था में हो गई हो तो फिर आध घएटा तक काम करने के पश्चात एमीटर की देख लिया जाये कि करेन्ट बहुत अधिक न हो जाये एसीटर का सुई उस समय वापस हट जायेगी जबकि यह सैल पूरी तरह भर जायेगी। जब चार्जिङ्ग पूरी तरह से आरम्य हो जाये तो सैलों के चारों तरफ का सावधानी से ध्यान रखें कि कोई प्लेट शार्ट सरकट न हो जाये जो कि हर सैल को टैस्ट करने से अच्छी तरह सालुम हो सकता है। बिना इसके उसकी अलग न किया जाये । इस कार्य के लिए एक खास पोरटेवल बोल्ट मीटर होता है और इसके डायल पर सिफर से तीन वोल्ट निशान बने हुए होते हैं। कोई सैल जो कि पाँच या छः घन्टे चार्ज से दो बोल्ट या इसमें अधिक न बताये जब उसको बोल्ट मीटर से जोड़ा

(828)

जाये और वोल्ट मीटर उसके पोजेटिव और नैगेटिव लयों के वीज में मोड़ा जाय)—वही सेल जान लो कि शाट सर्कट हो गई है यानी उसकी पोजेटिव और नैगेटिय प्लेटें आपस में किसी स्थान पर जुड़ गई हैं इसको प्राइट्रो हिला कर भी ठीक किया जा सकता है यहां तक कि इनका अन्दर का कौनैक्शन नजर न आकर सेल अपने दो बोल्ट दिखा देती हैं। ज्योंही चार्जिङ्ग पूरा होता जाता है, सेल हाईड्रोजन गैस को निकाल जाता है और यह पूरा क्य से मुक्त हो जाता है। जब सेल पूरे तौर पर भर जाता है तो उस समय सकत उवाल खाने लगता है श्रीर इसका कारण यह होता है कि गैस अधिक मात्रा में निकलती है।

जहां तक सम्भय हो सदा चार्जिङ्ग को उस समय तक चाल् रखा जाये जब तक कि उवाल खाने का अवसर न आये और यह समफना ठीक नहीं कि अकम्मुलेटर की आयु लम्बी होती है यदि इनको पूरे तौर पर चार्ज न किया जाये। बित्क इसके उल्ट होता है। एकसार चार्ज करने और पूर्ण क्रम से डिस्चार्ज करने से प्लेटों को साफ होने का अच्छा अवसर मिल जाताहै। जब सेल पूर्ण क्रम से चार्ज करने वाली मेन स्विच को खोल दिया जाये और खायनमों को बन्द कर दिया जाए और इसके परचात इन सेलों को लेगों में डिस्चार्ज कर लिया जाये और सिवचं उस स्थान पर लगाई जावं जहाँ पर कि में पहले बता चुका हूं। पहिले नो या तीन चार्जी के लिए अकम्मुलेटर उनको अधिक काल तक स्थिर न रख सकेंगे किंतु इसमें प्रत्येक चार्ज के परचात उनति होती जायेगी। इसके परचात जबकि अकम्मुलेटर एक बार पूरे काम करने की दशा में आ जायेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि

(१८४)

चार्ज श्रारम्भ करने से थोड़े समय परचात श्रन्तिम सैल में फेन उठानी प्रारम्भ हो जायेगी श्रीर इससे यह ज्ञात होगा कि वह पूरे तौर से भा गई हैं। ज्योंही उनमें फेन उठे उस समय रे ज़ेटर स्विच को ऐसा फिराया जाये कि वह श्रन्तिम सैलों को श्रलग कर देवे। सैल के बीच में किसी प्रकार भी बड़ा करेन्ट न किया जाये श्रीर न सैलों को विशेष दूरी से कम दूरों पर लाया जाये। क्योंकि इनको कम फासला पर चलाना इस को नाश करना है। प्लेटों को इस श्रक से भली-भांति ढपा होना चाहिए। प्रत्येक सैल के ऊपर शीशे की एक सीट रखी जाये तो इस श्रक की बूंदं जो भाप के साथ ऊपर श्राती है उस सीट से लग कर फिर सैल में गिर जाती हैं। इन सैलों को लम्बे काल तक काम में न लाना हो तो इनमें तेजाब न निकाला जाये विल्क सैल को भली भांति भर कर पूर्ण रूप से चार्ज करके रखा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो इसको बेकार रखने से कोई हानि न होगी।

वैद्रियों के सम्बन्ध में त्रावश्यक शिचायें

?—बैट्री का चार्जिङ्ग रेट नियुक्त रेट नहीं बढ़ाना चाहिये और चार्जिङ्ग की किया जब तक बैट्री गैस न छोड़ने लग जाए चालू रखनी चाहिए। इसके पश्चात चार्जिङ्ग रेट करके थोड़ी देर के लिए चार्ज को चालू रखें ताकि प्लेटों पर का वह मसाला जो अभो तक धुला नहीं भली-भाँति धुल जावे।

२—जब प्रत्येक सैल की नोल्टेज १'म रह जावे तो बैट्री को फिर कदापि डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए चाहे बैट्री कितनी ही काम करने के योग्य मालूम हो १'म पर बैट्री डिस्चार्ज हुई समभनी चाहिये।

(१५६)

३—जब तक बैट्री पूर्ण हप से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका बोल्टेज २'४ से कुछ अधिक समम्मना चाहिए।

४—जब बैट्री पूरी चार्ज हो जाती है तो उसकी स्पैसिफिक मे बिटी यानी वजन या शक्ति १ २ होनी चाहिये यदि कम है तो सैल में जरूर कोई कोई खराबी है।

४-में चिटी पूरी करने के लिये तेजाव नहीं डालना चाहिए बल्कि यह देखना चाहिये कि बैट्री में शार्ट सरकट तो नहीं है और यदि मालूम हो जावे कि शार्ट सर्कट नहीं है ती बैट्री में से कुछ तेलाव निकालकर पूरी शक्ति यानी १'४ स्पैसिफिक में विटी का तेजाब डालना चाहिए ताकि शक्ति १ २ हो जावे।

६-तेजाब प्लेटों से ई इन्च ऊपर रहना चाहिये। यदि लेबल कम हो जावे तो स्वच्छ जल मिलाना चाहिए यदि डिस-ठिल्ड वाटर न मिल सके तो उसको गरम करके छानकर और ठएडा करके डालना चाहिए।

७-डिस्चार्ज होने के पश्चात बैट्री जल्दी ही चार्ज पर लगा देनी चाहिए बरना प्लेटों पर सल्फेट का परत जम जावेगा।

५-गीले सैलों की दशा में शीशे की प्लेटें टेढ़ी करके सैलों पर रखनी चाहिये ताकि गैसों के बुदबुदों के साथ तेजाब की बारीक वृंदें बाहर गिरकर इर्द-गिर्द के जोड़ों को खराब न करें दूसरे इन वृंदों से तेजाब की शक्ति निर्वल हो जाती है श्रीर लीक भी पैदा कर देती है श्रीर उस व्यक्ति के जो कि वहां पर नियुक्त हों श्वाँस के साथ भीतर जाकर फेफड़ों को हानि पहुंचाती है।

ध-वैद्रियों के कमरों को जहां तक हो सके खुरक ठएडा श्रीर हवादार रखना चाहिये।

(१५७)

१०—यदि वैट्री चुछ काल के लिये वेकार रहने वाली हो तो अन्तिम चार्ज यहाँ तक देना चाहिये कि सबके सब रौल भली-भांति गैस छोड़ने लग जायें। बाद में दो सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर इतना चार्ज कर देना चाहिये कि प्रत्येक सैल को पूर्ण रूपेण गैस निकलना आरम्भ कर देवे।

११—वैट्री को स्रोवर चार्ज न करना चाहिये। विशेष स्रवस्था में ऐसा करते हैं।

जब प्लेटों पर सल्फेट जम जाता है वह बेट्री की कैपेसिटो को कम कर देता है। इसके लिए चार्ज के समय को लम्बा करके सल्फेट को घुलने दिया जाता।



परीचा प्रश्न पत्र

परन—इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और किस प्रकार उत्पन्न की जाती है ?

उत्तर—इसका दूसरा नाम अनरजी है। यह कलों द्वारा द्वारा उत्पन्न की जाती है जैसे कि ग्लोयनिक बेट्री से या डायनमों से।

डायनमो

अश्न डायनमो क्या है ? इसकी बनावट कैसी होती है वर्णन करो ?

उत्तर—यह एक मशीन है और इस तरीके से बनाई होती है कि जब इसको चलाया जाता है तो यह उस मकैनिकल पावर को, जो कि इसको चलाने में लगाई जावे इस शक्ल में बदलती है जिसको कि इलैक्ट्रिकल करेंट (मिकनातीसी रौ) (चुम्बकीय थारा) कहते हैं। इसमें तार के कायलों (कुएडल) की एक संख्या कम से कम स्पिडल के गिर्द में लटकी होती है जिसको आरमेचर (थात्र) कहते हैं। यह एक तो जोड़ा मैग-निट का बना होता है और इस पर तार की कायल (कुंडल)

लिपटी होती है और एक काम्योटेटर (व्यत्ययक होता है जो कि स्पिडल के ऊपर लगा होता हैं इसमें रौ आकर जमा होती है और फिर बांटी जाती है और एक जोड़ा बुरुश का होता है है जिनमें कि मेन वायर और कोम्योटेटर (व्यत्ययक) के बीच में जोड़ लगाया जाता है। कई मशीनों में आरमेचर (धात्र) हरकत करते हैं और मैगनिट खड़े रहते हैं और कई में इसके विपरीत होता है।

जनरेटर [जिनत्र] की किस्में

प्रश्न—जनरेटर (जिनित्र) की किस्में वतात्रों कि कितनी किस्में होती हैं त्रीर उनके नाम क्या हैं ?

उत्तर—केवल दो किस्में हैं-कन्टीन्यूस (अञ्यवहित) तथा आल्टरनेटिंग करेंट (प्रत्यावर्ती धारा) मशीन ।

प्रश्न—कन्टीन्यूस (अव्यवहित) और आल्टरनेटिंग करैन्ट (प्रत्यावर्ती धारा) में क्या अन्तर होता है ?

उत्तर—कन्टीन्यूस (अव्यवहित) करैन्ट एक ही स्रोर को जाता है फिह दूसरी स्रोर को बदल जाता है स्रोर ऐसी जल्दी होता है कि जब इसको प्रकाश करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है तो इसका फल कन्टीन्यूस (अव्यवहित) ही होता है।

प्रश्न-एक शैकएड में ऐसा कितनी बार होता है ?

उत्तर--२४ से १०० वार तक।

प्रश्न-कन्टीन्यूस करेन्ट (ऋज्यवहित) किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आल्टरनेटिंग किस कार्य के लिये ?

उत्तर--प्रत्येक इलैक्ट्रिक कार्य के लिये कन्टीन्यूस करैन्ट (अव्यवहित धारा) प्रयोग में लाया जाता है। आल्टरनेटिंग करेंट (प्रत्यावर्ती धारा) इनकण्डीसिन्ट और कई किस्स के लैन्पों को जलाने के प्रयोग में लाया जाता है स्रोर कई किस्म की मोटरों स्रोर ट्रॉसफार्मरों के लिये प्रयोग में लाया जाता है किन्तु इलैक्ट्रो प्लेटिंग स्रोर वैद्रियों के भरने के व्यवहार में नहीं लाये जाते।

सीरीज-वाउएड, शन्ट-वाउएड और कम्पाउएड-वाउएड परन—डायनमो को सीरीज वाउएड कव किया जाता है ? शन्ट वाउएड और कम्पाउएड से क्या तात्पर्य हैं ?

सीरीज —सीरीज वाउएड से यह ताल्पर्य है कि तारें ऐसे प्रबन्ध से लगाई गई हैं कि रौ काम्युटेटर (व्यत्ययक) से वाहर के सरकट के बीच में से गुजरता है और मैगनिट के आसप्तास होकर वापस काम्युटेटर व्यत्ययक) में आ जाता है और रान्ट होता है या मैगनिट के गिर्द भेजा जाता है और कंपाउएड वाउएड का यह ताल्पर्य हैं कि मैगनिट तार के दो सैटों से वाउएड किए हुये हैं जिनमें से एक पर मोटी और दूसरी पर बारीक तारें हैं। मोठी तार वाले सीरीज (याला) में और पतली तार वाले शन्ट (पार्श्वायक) में होते हैं।

प्रश्न—इन तीनों विधियों में अच्छी कौन सी है और क्यों ? शामिल होते हैं और यह आटोमैटिक रीति से री को उसकी मात्रा के अनुसार कम में करता है जिस मात्रा में

डायनमो ने काम करना होता है।

इलैक्ट्रिक मोटर

प्रश्न—इलैक्ट्रिक मोटर क्या होती है ? डायनमी ऋौर इसमें क्या अन्तर होता है ? क्या डायनमो को मोटर के स्थान पर प्रयोग में ला सकते हैं ?

उत्तर—यह एक हरकत ,करने वाली मशीन है, जिसमें इलैक्ट्रिकसिठी मोटर पावर होती है। इसकी वनावट डायनमो

(938)

जैसी होतो है किन्तु दोनों में अन्तर होता है। डातनमों को चलाने के लिए जब मकैनिकल पावर लगाई जाती है तो वह उसे इलैक्ट्रिक करेंट (विद्युत धार) में बदल देता है किन्तु मोटर में इसके उल्टा होता है यानी इसके चलाने को इलैट्रिक करेंट (विद्युत धारा) लगाया जाता है और यह इसको मकैनिकल पावर में बदल लेती है बहुत से डायनमो मोटर के स्थान पर व्यवहार में लाये जा सकते हैं यदि इनके काम करने के ढंग को बदल दिया जावे।

अकम्मूलेट (Acenmulator)

प्रश्न-श्रकम्मूलेटर क्या होता है ? यह कैसे बनाया जाता श्रीर किस तरह से काम करता है ?

है और किस तरह से काम करता है ? उत्तर—अकम्मूलेटर एक यन्त्र है जो कि इलैक्ट्रिकसिटी (त्राकर्षक शक्ति) जमा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह एक लम्वा सैल होता है जो कि ऐसे मसालों से तैयार किया जाता है जो कि हैनान कएडिवेंटग होते हैं। कुछ प्लेटें शीशा या किसी दूसरो धातु की बनी हुई होती है जिनको ऐसिड वाले जल में डुवीया हुआ होता है। प्लेट न० १, २, ३, ४, ७ आदि को सदा एक और पाजेटिव पोल से जोड़ा जाता है और प्लेट न० २, ४, ६, म इत्यादि को पोजेटिय पोल से जोड़ा जाता है और दूसरी को नैगेटिव पोल से जोड़ा जाता है। ज्यूं ही रो को इस पर छोड़ा जाता है तो यह प्रत्येक पोजेटिव पोल से गुजरता हुआ, सामने की नैगेटिव प्लेटों में जाता है और ऐसा करने से पाजेटिय प्लेटों के बारीक परमाणु साथ ले जाकर उनको नैगेटिव पर जमा कर देता है और यह किया चालू रहती है जब तक कि परमासूत्रों का जमा होना वन्द हो जाता है उस वक्त कहते हैं कि अक-म्मूलेटर पूरी तरह से भर गया। जब अकम्मूलेटर को किसी Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(987)

बाहर वाले सरकट से जोड़ा जाता है तो ज्योंही कि वह सर्किट बन्द होगा तो एक रौ नैगेटिव प्लेटों से पाजेटिव प्लेटों की तरफ गुजरेगा या इसके उल्टी और चार्जिंग करेन्ट (अरने वाली रौ) की और जावेगा और इस प्रकार वह परमाणु जो यहां जमा होने थे अपनी पहली पोजीशन को वापस होनी शुरू करेंगे। यह रौ प्रकाश या दूसरे कार्य के लिये प्रयोग में लाना चाहिये और इसको बस समय खोला जाये जब कि सारी इलैक्ट्रिकसिटी जो इसमें ही ब्वय हो जाये।

प्रश्न-इन्डेक्स (प्रोचन) से क्या तात्पर्च्य है ?

उत्तर—इन्डेक्स प्रोचन से यह मुराद है जब कोई बाडी जिसको मैग्नेटाइज या इलैक्ट्रिकफाइड किया हो उसको किसी दूसरी वाडी के समीप लाया जावे किन्तु वह उसको छूती न हो तो यह दूसरे पर प्रभाव डिंडालेगी और पहले में शक्ति की कोई न्यूतनता दिखाई न देगी।

तीन तारों का तरीका (Three Wire System)

प्रश्न-भी वायर सिस्टम (तीन तार का तरीका) किसे कहते हैं ?

उत्तर-यह एक ऐसी विधि है जिनमें कि मेन वायर प्रकाश करने को एक इन्सटायलेशन में दो की अपेचा तीन तारें प्रयोग मलाई जाती हैं। इसमें दो डायनमो एक छोटी सी तार के साथ एक के पाजेटिव पोल से और दूसरी के नैगेटिव पोल से जोड़ी हुई होती हैं दूसरे दो पोलों में से प्रत्येक एक लीडिंग वायर निकाली जाती है और एक तीसरी तार छोटी जोड़ने वाली तार के सेन्टर से ली जाती है और तीनों के सिरे खुले छोड़ दिए जाते हैं। लैंप पैरेलल तौर पर सेन्टर वायर या दूसरी बाहर की तारों से लगाये जाते हैं और इसका फल

1 983)

यह होता है कि जितनी सेन्टर वायर की एक त्रोर के लैंपों की रजिस्टेन्स दूसरी त्रोर से बढ़ जावे तो सेन्टर वायर रेगुले-टर का काम देती है त्रौर अन्तर को समाप्त कर देती है।

ट्रांसफामर Transfarmer परिवर्तित

प्रश्न—ट्रांसफारमर क्या होता है ? श्रोर यह किस प्रकार वनाया जाता है !

उत्तर—यह एक यन्त्र होत है श्रीर श्रायरनकोर की एक संख्या से बना होता है जिनमें प्रत्येक पर मोटी तार का कायल कुण्डल श्रीर एक पर वारीक तार का कायल लपेटा होता है श्रीर प्रत्येक को मली मांति इन्सुलेट विसंवाहन क्या होता है सब मोटी कायलें श्रापस में जोड़ी जाती हैं किन्तु पत्तली श्रीर मोटी कायलों के बीच में कोई कोई कोनेक्शन नहीं होता है जब शाल्टरनेटिंग करेग्ट मोटी तारों के बीच में भेजा जाता है तो यह एक पतली री कायल में सैट करता है जिसकी इन्टेन्सी तेजी तो श्रीधक होती है किन्तु फैलाब कम होता हैं श्रीर यह फल इन्डेक्स के कारण होता है। मात्रा श्रीर इन्टेन्सी की रेशों इन तारों के डायमीटरों श्रीर लम्बाइयों से रेगुलेटर (नियमन) की जाती है जिन तारों से कायल बनी हुई होती है।

प्रश्न-वोर्ड आफ ट्रेड यूनिट से क्या तात्पर्य्य है ?

उत्तर—यह एक यूनिट है जो कि बोर्ड ने करेन्ट की सप्लाई नापने के लिए बनाई है जो करेन्ट [धारा] दिया जावे या किसी स्थान पर प्रयोग में लाया जावे और यह एक हजार वाट के वराबर है जो कि एक घएटा में प्रयोग में लाये जावे (एम्पीयर×वाट×घएटा ÷ १०००= १ यूनिट।

(838)

उदाहरण-लैंगें का एक मुख्ड जो कि दो सौ वाट के दो एम्पीयर प्रयोग में ला रहा है तो एड यूनिट से उसको पांच घएटा में इतना करेन्ट मिलेगा २×१००×४=१०००

प्रश्न—ग्राप इलैक्ट्रिक इन्सुलेशन के चलाने को त्रावश्यक हार्स पावर कैसे मालूम करेंगे ?

उत्तर—एम्पीयर जो कि प्रयोग में लाये जा चुके हैं उनका पता करो और उनको उस बोल्ट से गुना करो जो कि बोल्ट पर दिखाई दे और उत्तर को ७४६ पर बांट दें।

प्रश्न—वायरिंग तन्तुकन कितनी किस्म की होती है ? नाम बतायें ?

उत्तर—प्रथम—क्लैट (Cleat) दूसरी-केसिंग Casing तीसरी-हैनली Henly चौथी—कण्डयूट Cenbuit या पाईप वायरिंग।

प्रश्न—हैनली या कन्डयूट वायरिंग को अर्थ क्यों किया जाता है!

उत्तर—यदि हैनली या कन्डयूट पाइपों का अर्थ न किया जावे तो यदि वायरिंग तन्तुकन में लीक हो और आदमी उसको हाथ लगाये तो उसको वड़े जोर से मटका लगेगा।

प्रश्न-वायरिंग तन्तुकन को टेस्ट करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है ?

उत्तर—त्राजकल मैगर से टेस्ट किया जाता है और यही सबसे अच्छा तरीका है यह इसलिए अच्छा है कि इसमें हाई प्रेशर पर टैस्ट किया जाता है और बहुत से नुक्स जो उलोन्यो मीटर आदि से टैस्ट करने पर माल्म न होते थे इससे उनका पता चल जाता है।

(888)

त्रे द्वियां

प्रश्न-प्राइमरी और सैकएडरी वैट्रियाँ में क्या भेद हैं ? उत्तर-प्राइमरी सैलों में करेन्ट [धारा] का उत्पन्न होना प्लेटों और वैज्ञानिक मसालों की क्रिया से होता है। परन्तु सैकएडरी बैट्रियों में पहिले विजली की रो से करेन्ट [धारा] पैदा कर लिया जाता था जिसको उल्टा लेने से विजली की रौ मिलती है।

प्रश्न-त्रे ट्रियों के चार्ज करने के कौन से तरीके हैं ? उत्तर-एक कोन्सटेन्ट करेन्ट [धारा] पर दूसरा कोन्सटेन्ट योल्टेज पर।

प्रश्न— हे ट्रियों को चार्ज करने के लिए डायनमी की तारों का कैसे पता लगाया जा सकता है।

उत्तर—प्रथम तारों को जल में डालकर करेन्ट [धारा]
गुजारने से नगेटिव टरिमनल अवसान से अधिक संख्या में
युद-बुदे निकलने से दूसरा पोल फाईडिंग पेपर से। यह पेपर
नैगेटिव पेपर को छूने से रङ्ग बदल देता है या किसी पेटेन्ट
हुए लोडिंग कायल वोल्ट मीटर से।

प्रश्न—सैंकडरी बें ट्रियां या अकस्मूलेटर किस काम आते हैं ?

उत्तर १. रेल गाड़ियों में प्रकाश के लिये।

- २. विजली से चलने वाली रेल गाड़ियों के लिये।
- ३. पैट्रोल मोट रों में इम्नेशन के लिये।
- ४. प्राइमरी सैलों के स्थान पर।
- ४. टेलीमाफ व टेलीफोन सैंट्रल स्टेशन के लिये।
- ६. कन्ट्री हाउस लाइटिंग के लिये।
- ७. इतैक्ट्रो प्लेटिंग के लिये।

(338)

प्त. पावर हाऊस में जब लोड अधिक होता है तो डायनमो की सहायता ले सकते हैं।

६. पावर हाऊस में जब लोड बिलकुल कम हो जाता है

तो बेंट्री से काम ले सकते हैं - इत्यादि।

मकानों के अन्दर प्रकाश करने के लिए लैम्प प्रश्न-मकानों के अन्दर प्रकाश करने के लिए किस-किस

किस्म के लैम्प प्रयोग में लाये जाते हैं!

उत्तर—पहले फिलोमिन्ट लैंप प्रयोग में लाये जाते थे। अ त्राजकल टैटलम या टैगस्टन फिलोमिन्ट लैम्प प्रयोग में लाये जाते हैं।

प्रश्न-कार्वन फिलेमिन्ट लैम्प क्यों प्रयोग में नहीं लाये

जाते ?
जतर—क्यों कि कार्बन लैंप बहुत पावर खाते हैं टैटलम उत्तर—क्यों कि कार्बन लैंप बहुत पावर खाते हैं टैटलम फिलेमिन्ट लैंप यदि तीन जलें ओर इसी पावर में कार्बन फिले-मिन्ट लैंप एक जलेगा। दूसरे—इस लैंप का प्रकाश पीले रंग का होता है। तीसरे—थोड़े ही काल के बाद बल्ब खराब हो जाता है।

प्रश्न-हाफ वाट तैंप से क्या प्रयोजन है।

उत्तर-हाफ वाट लैंप वह लैंप है जिसमें फिलेमिन्ट तो टैंग-स्टन की होती है परन्तु इसमें नाइट्रोजन इत्यादि गैस भरी हुई होती हैं और यह आधा बाट प्रति कैंडल पावर व्यय करता है। प्रश्न-क्या कारण है कि आजकल आर्क लैंप बहुत कम

प्रयोग में लाये जाते हैं।

उत्तर—आर्क लैंप खुली जगहों पर प्रकाश करते के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। परन्तु जलाने आर्क स्टैडी रखने कार्वन वदलने इत्यादि के भगड़े और देखभाल यह सब आर्क Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(280)

लैंप को प्रयोग में नहीं लाने देते दूसरे आजकल गलो लैंप हाई कैंडल पावर के तैयार हो गए हैं। जिनकी देखभाल की आव-रयकता बिलकुल नहीं है प्रयोग में लाए जा रहे हैं यदि बहुत अधिक कैंडल पावर को आवश्यकता हो तो दो या इससे भी अधिक लैंप एक साथ काम दे सकते हैं।

शार्ट सरकट

प्रश्न-शार्ट सरकट किसे कहते हैं ?

उत्तर-जब बिजली की तारें वगैर काफी रेजिस्टेन्स [रोध] लेने के श्रापस में मिल जाती हैं जिससे सरकट में इतनी करेन्ट उत्पन्न हो जावे जो कि उसके लिए हानिकारक हो तो उसको शार्ट करकट कहते हैं।

कोन्युटेटर (Commutator) ज्यत्ययक

प्रश्न-काम्युटेटर व्यत्ययक किसे कहते हैं।

े उत्तर-काम्युटेटर व्यत्ययक एक पुर्जा है जो कि तांबे के सिगिमन्टों का बनाया जाता है प्रत्येक सैगिमन्ट एक दूसरे से अवरक द्वारा अलग किया होता है और यह पुर्जा डायनमों या मोटर की शाफ्ट (ईषा) पर लगाया जाता है। डायनमों में इसका काम उत्पन्न हुई आल्टरनेटिंग करेन्ट प्रत्यावर्ती धारा की डायरेक्ट करेन्ट में बदलना है और मोटर में प्रत्येक आरम्बर कएडक्टर को करेन्ट बांटता है।

प्रश्न—डायनमो में आरमेचर कोर पत्तरियों का क्यों बनाया जाता है और यदि ठोस तैयार करें तो क्या हानि है।

उत्तर-यदि आरमेचर कोर पर्निरयों का न बनायें तो ठोस लोहा मैगनेटिक फील्ड में फिरते हुए रैडी करेन्ट उत्पन्न करेगा और यह रैडी करेन्ट प्रथम सबको सब शक्ति व्यय कर देगी दूसरे कोर को गर्म करके आरमेचर की वाईडिंग कोजला देगी,

(785)

प्रश्न-रेडी करेन्टस क्या होत. हैं।

उत्तर-रेडी करेन्टस वह करेन्टस होती हैं जो कि किसी ठोस किस्म के मैगनिट फील्ड में घुमाने से पैदा हो जाती हैं।

प्रश्न-श्रारमेचर री ऐक्शन क्या होता है इससे क्या हानि

होती है और उसकी चिकित्मा क्या है ?

उत्तर-आरमेचर री ऐक्शन डायनमों या मोटर में आरमे चर करेन्ट के कारण कोर में मिकनातीस पैदा हो जाने से बड़े पोलों के मैगनिटिक फील्ड के टेढ़े हो जाने का नाम है इससे न्यूटरल जोन बदल जाता है और बुश चूं कि न्यूटरल जोन में रखे जाते हैं, और जब यह बदल जाता है तो बुशों को यदि न्यूटरल जोन में न कसा जावे तो काम्युटेटर (ब्यत्ययक) पर चिंगारियाँ निकलने लग जाती हैं जिससे कोम्युटेटर जल जाता है इसको दूर करने के लिए इन्टर पोल प्रयोग में लाये जाते हैं बुश कार्बन के बनाये जाते हैं और बुशों को आगे पीछे किया जाता है।

प्रश्न—इन्टर पोल से क्या प्रयोजन है। डायनमो श्रीर मोटरों में उनकी क्या पोलैरिटी होती है।

उत्तर-इंटर पोल छोटे २ पोल धुव होते हैं, ऋार्मेचर धात्र के साथ सीरीज में होते हैं और बड़े पोलों के बीच में होते हैं इनका काम ऋार्मेचर री ऐक्शन के कारण चिंगारियों के निक-लने को बन्द करना है। डायनमों में इनकी पोलैरिटी चक्कर के रुख में ऋगले मेन पोल की होती है और मोटरों में चक्करों के रुख में पिछले मेन पोल की होती है।

प्रश्न-डायनमो में यदि पाजेटिव तार को नैगेटिव या नैगेटिव को पाजेटिव बनाना हो तो क्या किया जाता है।

उत्तर-पहले फील्ट करेन्ट का रुख बदल दो या चक्कर Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(335)

उल्टे करदो यदि दोनों एक वारही उल्टा दोने तो कोई परिव-र्तन न होगा।

प्रश्न-यदि मोटर के चक्कर का रुख बदला हो तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर-रुख वदलने के लिए आरमेचर धात्र का करेन्ट धारा बदल दो या फील्ड की करेन्ट बदल दो यदि दोनों के साथ बदलोगे तो रुख नहीं बदलेगा।

सीरीज सरकट (Series Circuit) माला परिपथ प्रश्न-सीरीज सरकट माला परिपथ किसे कहते हैं!

उत्तर-जब लैंप सैल या रेजिस्टेन्स इस प्रकार जोड़े जावें ताकि सबसे एक ही करेन्ट गुजरे या यों कहलें कि एक का पाजेटिव टरमिनल दूसरे के नैगेटिव से और दूसरे का पाजे-टिव तीसरे के नैगेटिव से जोड़ा जावे तो वह लैंप या सैल या रेजिस्टेन्स रोध आपस में सीरीज सरकट माला परिपथ कहलाते हैं।

पैरेलल सरकट (Parallal Circuit)

प्रश्न-पैरेलल सरकट किसे कहते हैं ?

उत्तर—जत लैंप सैल या रेजिस्टेन्स इस प्रकार जोड़ गये हों कि उनके पाजेटिव एक और नैगेटिव दूसरी ओर चापस में जोड़े गये हों तो वह पैरेलल सरकट कहलाते हैं।

त्रोहम Oham


प्रश्न-त्रोह्म से क्या प्रयोजन ?

उत्तर—श्रोह्म रेजिस्टेन्स यानी रुकावट की इकाई हैं और वह रेजिस्टेन्स है जो सिफर डिग्री सैंटीग्रेट पर पारे का एक बारीक घागा जो लम्बाई १०६ मैंटीमीटर और जिसका सैक्शन एक वर्ग मिली मीटर हो रखता है। (200)

व्याख्या

श्रोम [Ohm] विद्य त प्रवाह में रोध की इकाई को श्रोम कहते हैं। इसको १ श्रम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर प्रति सेकैएड १ जूल(Joule)ताप पैदा करने वाले रोध से पिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि इसका भी माप श्रथवा प्रमाप (Standardization) किंठन होता है, इसिलये इसे ०°C तापमान पर पारे के एकसम श्रनुप्रस्थ छेद(Cross section) के १०६.३ सेन्टीमीट र लम्बे श्रीर १४.४४ ग्राम भार वाले स्तंभ के रोध द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार निर्देशित श्रनुप्रस्थ छेद का परिमाण लगभग १ वर्ग मिलीमीट र होता है।

वोल्ट (Voit) विद्युत दराव अथवा शक्मान्तर की इकाई बोल्ट है। वोल्ट वह शक्मान्तर है, जो एक अपेम के रोध [Resistance] में एक अम्पीयर धारा प्रवाहित कर सके। एक शुष्क कोशा (Dry cell) का शक्मान्तर लगभग १.४ वोल्ट होता है। एक तीन कोशा वाली संग्रह समूहा



Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(२०१)

(Storage Battery) का शक्स ६.६ वोल्ट तथा सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का शक्सान्तर २२० वोल्ट होता है।

दवाव पौं/ ई ^२	प्रवाह गै०/ मि०	द्वाव प्रवाह	वैद्युत द्वाव (वोल्ट)	वैद्य त प्रवाह अम्पीयर	वोल्ट अम्पीयर
२०	१.६	१२.४	€□ .0	53.0	5.0
३४	२.३	१२.४	१२.०	9.38	5.0
७४	ξ.o	१२.५	२१.5	8.83	5.0
१००	5.0	१२.५	२२.४	2.40	5.9
१४०	१२.०	१२.५	४७.०	8.80	۵.۵

आम्भसी Hydraulic तथा त्रियुत परिपथों में सादश्य श्रोम का नियम (Ohm's Law)

विद्युत परिपथों को अच्छी प्रकार समक्षने के लिये द्रव साहश्य (Fliud Analogy) का उल्लेख किया जायगा, चित्र १-१ में एक मोटर चालित (Motor driven) पम्प दिखाया गया है। यह पम्प तांचे की छोटी नली वाले एक शीतन कुएडल (Cooling Coil) में तेल का परिवह्ण करता है। कुएडल के दोनों और दवाव का अन्तर मापने के लिये तांचे की नली के सिरों पर एक गेज (Gauge) युजित है तथा नली में से तेल के प्रवाह की दर को मापने, के लिये नाड में एक प्रवाह मीटर लगा हुआ है। यदि पम्प के वेग को वदला जाय और प्रत्येक पम्प वेग पर दवाव गेज (Pressure Gauge) तथा प्रवाह मीटर (Flow Meter) के पाठयांक लिये जांय तो एक न्यास कुलक (Set of Data) प्राप्त होगा जैसा तालिका १-१ में दिखाया गया है। प्रत्येक पम्प वेग पर

दबाव को प्रवाह से भाग देने पर वही परिणाम मिलता है। इस दशा में यह मान १२.५ है। इस प्रकार १२.५ से भाग देने पर किसी भी दबाव पर प्रवाह निकाला जा सकता है। यदि परीचा किये हुए दबावों के ऋतिरिक्त किसी अन्य दबाव पर प्रवाह ज्ञात करना हो ती वह भी दबाव को १२.५ से भाग देने पर प्राप्त हो सकेगा।

उदाहरण—४० पौंड प्रति वर्ग इन्च दवाव पर प्रवाह क्या होगा ?

उपर्युक्त सम्बन्ध के आधार पर

प्रवाह = $\frac{\text{दवाव}}{\text{१२.५}} = \frac{\text{५०}}{\text{१२.५}} = \text{४ गैलन मिनट}$

स्थिराँक (Constant) १२.५ इस विशिष्ठ आकार श्रीर लम्बाई की नली का एक ललए है और इसिलये इसे नली के ऊएडल का रोध कहा जा सकता है।

इस सरल त्राम्भसी परिपथ के दाहिनी त्रोर वंसा ही एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। एक समूहा (Battery) विद्युत द्वाव त्राथवा शक्मान्तर को प्रदाय करती है जो तांबे के तार के कुण्डल में से एक विद्युत धारा प्रवाहित करता है, इस कुन्डल को चित्र R से निरूपित किया गया है। विद्युत शक्म को वोल्ट में मापने वाला मीटर वॉल्टमीटर (Volm-rete) कहलाता है। धारा को त्रम्पीयर में मापने के लिये प्रयोग होने वाला भीटर त्रम्मीटर (Ammeter) कहलाता है यदि समूहा पर निस्त्रक (Taps) विन्यसित (Arranged) कर दिये जांय जिससे कि कुण्डल पर विविध वोल्टता त्रारोपित की जा सके, तैं। वोल्ट त्रौर उसके तत्सम्बन्धी क्रम्पीयर के पाठयांको का कुलक वनाया जा सकता है।

(२०३)

प्रश्न—वोल्ट से क्या प्रयोजन है ?

जत्तर—वोल्ट इलैक्ट्रिक प्रेशन की इकाई है और वह
प्रेशर है जो एक स्रोह्म रेजिस्टैंस में एक एम्पीयर करेंट भेज

सकता है।

प्रश्न एम्पीयर किसे कहते हैं ?

उत्तर—एम्पीयर वह करेंट (धारा) है जो जल से गुजर कर एक मिनट में १०४ क्यूविक सैंटीमीटर और जिसका सैक्शन एक वर्गमीटर हो, रखता है।

बाट (Watt)

प्रश्न-वाट किसे कहते हैं ?

उत्तर--वाट पावर की इकाई है जब किसी सरकट में एक एम्पीयर करेंट और एक वोल्ट प्रेशर गुजर रहा हो तो सरकट में पावर एक वाट कहलाती है यानी--

बोल्ट × १ एम्पीयर=१ बाट

प्रश्न-शोह्म रौ का वर्णन करो।

उत्तर—विजली के सरकट में रौ निर्भ होती है इलैक्ट्रो-मोटिव फोर्स के अनुसार और रेजिस्टैंस वोल्ट के उल्ट !

 $\frac{E}{R}C$

C=करैंट

E=इलैक्ट्रो-मोटिव-फोर्स

R=रेजिस्टैंस

विजली के निवास स्थानों की सुरचा

यदि मकानों के अन्दर विजली का काम किसी अच्छे से कारीगर से करवाया जाये तो किसी प्रकार की हानि नहीं एहुंचती फिर भी यदि निम्नलिखित विधि से रहा की जावे तो

(308)

मकान में आग इत्यादि लगने का डर नहीं रहता। लेएड लाईज तथा मिखियों को विशेष रूप से इन शिचाओं का ध्यान रखना चाहिए।

प्रश्न-हमारा विजलीसे किस प्रकार वचाव हो सकता है ? उत्तर-विजली का वायरिंग (तन्तुकन) किसी अच्छे कारी-गर से करवाई जावे। सस्ती और कम दाम की सामग्री के प्रयोग से वाद में हानि होती है।

प्रश्ने—वाल साकट (प्लग) से कैसे रचा हो सकती है ? उत्तर—जमीन से इतने ऊ चे लगात्रों कि उन तक वच्चों का हाथ न पहुंच सके।

प्रश्न—स्विच की रचा कैसे की जाये और उसका नुक्स कैसे दूर किया जावे ?

उत्तर—िस्वच का काम दो टूटे हुए तारों को आपस में मिलाना है और उनके अन्दर आकर्षक शक्ति लाना है। इसके नुक्स का दूर करना अत्यावश्यक है लैंप के तार का एक सिरा काट कर दोनों पेचों से मिला दिए जाते हैं और इस तरह दोनों सिरे अलग रहते हैं और आपस में मिलने नहीं पाते। जब स्विच का बटन [धुन्ही] नीचे की तरफ किया जाता है तो वह तांवे के पत्रों में फंस जाता है। इस तरह आकर्षक शक्ति तार के दोनों सिरों में प्रवेश करती है।

तांवे के जो पत्रे स्थिच के पेचों के साथ लगे रहते हैं वह विजली की गरमी [या पीतल के दस्ते से बार वार फंसने तथा निकलने से नरम और चौड़े हो जाया करते हैं। खरावी से लैम्प नहीं जला करता क्योंकि इसमें से विजली नहीं गुजर सकती ऐसी दशा में स्विच का ढकना उतार कर और लकड़ी के दस्ते वाले पेचकस से पकड़कर उसके सिरे से ताँवे के पतरे तंग (सख्त) कर दें श्रीर स्विच की घुण्डी नीचे करके परीज्ञा करें। पतरी तांचे के पत्तरों में भली भांति फंसा देना चाहिये। वस इस खराबी के दूर हो जाने से लैंप जल उठेगा।

यदि लैम्प स्विच का बटन नीचे करने से न जले और वाकी सामान ठीक हो तो यह स्विच टूट कर बेकार हो जाने के लच्चए हैं जो कि ढकना खोलकर देखने से मालूस हो जाता है ऐसी दशा में स्विच नया लगवायें।

प्रश्न-रेशमी तार की रक्ता कैसे की जाने और खुला तार कैसे पकड़ा जाने ?

उत्तर—रेशमी तार [फ्लैक्सीवल तार] से कहीं से कपड़ा [या रवड़] उत्तर जाये तो नया तार लगवायें। केवल मरम्मत काफी नहीं क्योंकि इसके खू जाने से शरीर को मटका लगता है। खुले तार को जिसका रवड़ या कपड़ा उत्तर गया हो हाथ मत लगायें। यदि खुले तार को पकड़ना हो ता पहले अपने पांव के नीचे खुरक लकड़ी रख लें और अपने शरीर के प्रत्येक भाग को दीवार, जमीन और इस एहतियात के साथ भी केवल एक तार पकड़े विजली की री वाले दोनों तार एक साथ कदापि न पकड़ें वरना शरीर को मटका लगेगा, परन्तु स्विच अपर करके, विजली बन्द कर देने पर खुली तारों और वाकी सामान पकड़ा जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। विजली री की सौजूदगी की दशा में प्लग के छिद्रों के सामने हाथ नहीं रखना चाहिए।

प्रश्न-विजली के तारों की रहा कैसे की जावे !

उत्तर—दारों की नमी से बचायें नहीं तो बिजली के सारी इमारत में फैल जाने और आग लग जाने का डर है। वर्षा Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(२०६)

ऋतु में पानी की एक वृंद तारों या विजली के सामान पर न पड़ने पाने, नहीं तो आग लग जायेगी।

प्रश्न- म्यूज और कट-आऊट की रचा किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर—प्यूज एक से अधिक लगाये जाते हैं। प्यूज शीशे या कर्लई की होती है इसलिए गरमी से जल्दी पियल जाता है। यह चीनी के वक्सों में लगाये जाते हैं या पावर हाऊस से अधिक री आ जाने से जल जाया करता है जिससे विजली की लड़ी टूट जाती है और भयानक विजली वल्वों और तारों में वन्द हो जाती है परन्तु नया प्यूज लगा देने से विजली आ जाती है एक या अधिक प्यूज जल जाने से वल्व और विजली का दूसरा सामान [पंले इत्यादि] काम नहीं देता। यदि शीशे की ढकने वाली अलमारी में अधिक प्यूज लगे हुए हों तो केवल जिस और का प्यूज खराव हो रहा है उस कमरे का प्यूज नया लगा देना ही काफी होगा। इन प्यूजों और कमरों पर एक जैसे नम्बर दे देने चाहिथें। इससे फौरन पता चल जायेगा कि कमरे का प्यूज खराव हुआ है।

यदि प्यूज खराब होने का श्रम हो तो इस प्यूज के चीनी के हैंडल निकाल कर देखें (परन्तु उनसे कोई धातु की वस्तु क्रूने न पावे) यदि प्यूज तार टूट गया हो तो २२ नम्बर का नया प्यूज तार, चीनी के हैंडल में दोनों पेचों के आर पार लगाकर इसका हैंडल अल्सारी में लगा दें।

क्यूजों का टकना उतारकर देखते से उनकी खराबी मालूम हो जाया करती है तार टूट जाता है या जल जाता है नया क्यूज तार लगा देना चाहिये। इसकी विधि यह है कि प्रथम मेनस्विच की पुरुदी ऊपर की और करदें और लकड़ी की कुर्सी

पर खड़े होकर २२ या २४ नग्वर की तार का दुकड़ा आव-श्यकतानुसार लेकर इसका एक सिरा कट-आऊट में एक तरफ पेच के साथ लपेट कर लगा दें। तत्परचात चीनी की दीवार के ऊपर लाकर दूसरी ओर के पेच में लपेट दें। अल्मारी वाले प्यूज में खरावी हो तो चीनी का हैंडल वाहर निकालो और दोनों ओर के पेचों में प्यूज तार लगा दें।

होल्डर का नुक्स दूर करना

प्रश्न - खराब होल्डर को कैसे ठीक किया जाने ?

उत्तर—यदि भ्यूज इत्यादि ठीक हों श्रीर मकान में विजली मौजूद हो तो ऐसी दशा में वल्ब का जलना होल्डर की खराबी का प्रमाण है।

होल्डर पीतल की उस चीज को कहते हैं जिनमें बल्ब फंसाया जाता है।

होल्डर ठीक करने की विधि यह है कि प्रथम स्विच को बन्द कर दें फिर लकड़ी के हैंडल वाले पेचकस के सिरों से होल्डर में बैठी हुई पीतल की डएडी को हिला जुलाकर दूसरी डएडी तक बाहर निकाल दो।

वन्य का नुक्स द्र करना

प्रश्न-वल्ब का नुक्स कैसे दूर करें ?

उत्तर—वल्ब के अन्दर बारीक और कोमल तार लगे रहते हैं। यह तार लैम्प को जरा सा धक्का पहुंचने से भी खराब हो जाते हैं और इस प्रकार लैम्प वेकार हो जाता है। पावर-हाऊस से अधिक रौ आ जाने पर भी वल्ब के तार जल जाते हैं। वल्ब पुराना होकर भी खराब हो जाता है। चाहे जैसे भी हो नया वल्ब लगाना चाहिए।

(२०६)

ऋतु में पानी की एक वृंद तारों या विजली के सामान पर न पड़ने पाने, नहीं तो आग लग जायेगी।

प्रश्न- म्यूज त्यौर कट-त्राऊट की रत्ता किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर— म्यूज एक से अधिक लगाये जाते हैं। म्यूज शीशे या कर्लई की होती है इसलिए गरमी से जल्दी पियल जाता है। यह चीनी के वक्सों में लगाये जाते हैं या पावर हाऊस से अधिक री आ जाने से जल जाया करता है जिससे विजली की लड़ी टूट जाती है और भयानक विजली वल्वों और तारों में वन्द हो जाती है परन्तु नया म्यूज लगा देने से विजली आ जाती है एक या अधिक म्यूज जल जाने से वल्ब और विजली का दूसरा सामान [पंखे इत्यादि] काम नहीं देता। यदि शीशे की ढकने वाली अलमारी में अधिक म्यूज लगे हुए हों तो केवल जिस और का म्यूज खराव हो रहा है उस कमरे का म्यूज नया लगा देना ही काफी होगा। इन म्यूजों और कमरों पर एक जैसे नम्बर दे देने चाहियें। इससे फौरन पता चल जायेगा कि कमरे का म्यूज खराब हुआ है।

यदि प्यूज खराब होने का भ्रम हो तो इस प्यूज के चीनी के हैंडल निकाल कर देखें (परन्तु उनसे कोई धातु की वस्तु क्रूने न पावे) यदि प्यूज तार टूट गया हो तो २२ नम्बर का नया प्यूज तार, चीनी के हैंडल में दोनों पेचों के आर पार लगाकर इसका हैंडल अल्सारी में लगा दें।

भ्यूजों का टकना उतारकर देखते से उनकी खरावी मालूम हो जाया करती है तार टूट जाता है या जल जाता है नया भ्यूज तार लगा देना चाहिये। इसकी विधि यह है कि प्रथम मेनस्थिच की पुरुदी ऊपर की और करदें और लकड़ी की कुर्सी पर खड़े होकर २२ या २४ नग्बर की तार का टुकड़ा आव-श्यकतानुसार लेकर इसका एक सिरा कट-आऊट में एक तरफ पेच के साथ लपेट कर लगा दें। तत्परचात चीनी की दीवार के ऊपर लाकर दूसरी ओर के पेच में लपेट दें। अल्मारी वाले प्यूज में खराबी हो तो चीनी का हैंडल वाहर निकालो और दोनों ओर के पेचों में प्यूज तार लगा दें।

होल्डर का नुक्स दूर करना

प्रश्न - खराब होल्डर को कैसे ठीक किया जाने ?

उत्तर—यदि प्यूज इत्यादि ठीक हों त्र्यौर सकान में बिजली मौजूद हो तो ऐसी दशा में वल्ब का जलना होल्डर की खराबी का प्रसास है।

होल्डर पीतल की उस चीज को कहते हैं जिनमें बल्ब फंसाया जाता है।

होल्डर ठीक करने की विधि यह है कि प्रथम स्विच को बन्द कर दें फिर लकड़ी के हैंडल वाले पेचकस के सिरों से होल्डर में बैठी हुई पीतल की डएडी को हिला जुलाकर दूसरी डएडी तक बाहर निकाल दो।

वल्व का नुक्स दूर करना

प्रश्न-वल्ब का नुक्स कैसे दूर करें ?

उत्तर—वल्ब के अन्दर बारीक और कोमल तार लगे रहते हैं। यह तार लैम्प को जरा सा धक्का पहुंचने से भी खराब हो जाते हैं और इस प्रकार लैम्प बेकार हो जाता है। पावर-हाऊस से अधिक रो आ जाने पर भी बल्ब के तार जल जाते हैं। बल्ब पुराना होकर भी खराब हो जाता है। चाहे जैसे भी हो नया बल्ब लगाना चाहिए।

(२०५)

प्रश्न-यदि सकान के सारे वल्व न जलें तो इसका क्या कारण समसा जाये और कैसे ठीक किया जावे ?

उत्तर—यदि करीय के मकान में प्रकाश न हो तो यह पावर हाऊस का दोप है और यदि दूसरे मकान में प्रकाश हो और आपके बल्य वुक्ते हुए हों तो सममें कि जुड़े हुए फ्यूज जल गये हैं तय नया फ्यूज लगा दें। यदि बल्य अब भी न जलें तो इसका कारण कम्पनी के मीटर वोई का जल जाना होगा। इसके ठीक करने के लिए कम्पनी को सूचना देनी चाहिये। इसे अपने आप न छेड़ना चाहिए।

प्रश्न-चल्च किन खरावियों से नहीं जला करता ? उत्तर-१-भ्यूज जल जाने से ।

२-वल्ब के अन्दर के कोमल तार जल जाने से। ३-पाबर हाऊस से विजली वन्द हो जाने से। ४-होल्डर खराव हो जाने से। ४-स्विच खराव हो जाने से।

पंखों के साधारण नुक्स और उनका इलाज

नव-शिष्यों की सुगमता के लिए कुछ साधारण नुक्स इलाज सहित संचेप में लिखे जाते हैं जो कि नित्य प्रति देखने में आते हैं—

यावाज करना

पंखा प्रायः वैयरिंग ढीले होने पर त्रावाज दिया करता है यह नुक्स वैयरिंग डालने पर दूर हो सकता है। सीलिंग फैन का हिलना और टेवल फैन का सरकना

सीतिंग-फैन जिस शकल से हुक में लटकाया जाता है यदि वह बहुत ढीली हो तो पंखा आवाज करने के अतिरिक्त हिलता

(308)

भी रहता है। यह आवाज रुक रुक कर आती है। पंखे को वन्द करके इसकी वाडी को पकड़ कर पहले उल्टा फिर सीधा धुमाकर देखों यदि शक्ल ढीली हो तो उसको वदल डालें।

सीलिंग-फैन के ब्लेड यदि सब सही दशा में न लगे हों तो पंखा हिलता रहता है। यदि टेबल फैन के ब्लेडों में नुक्स हों तो वह एक स्थान पर स्थिर रहने को प्रायः आगे को सरकता रहता है।

गरम हो जाना

आरमेचर के मैर्गानट पोल के साथ रगड़ खाते रहने से दोनों गरम हो जाते हैं आरमेचर को वाहर निकाल कर देखा जाये तो उस पर रगड़ के निशान होंगे और मैगनिट पोल पर ऐसे निशान हों ऐसी दशा के या आरमेचर शाफ्ट टेढ़ी होती है या वैयरिंग के सही लाइन में न होंगे।

यदि पंखा दोवारा वाइएड किया हुआ हो तो उसके मैग-निट फील्ड के कायलों का रेजिस्टैंस कम होगा। पहले मैगनिट पोल गरम होंगे। वाद में इससे आरमेचर गरम हो जायेगा। दोनों में से जो अधिक गरम होगा उसमें नुक्स होगा।

कई बार आरमेचर कायलों के तारों के सिरे काम्युटेटर व सैगिमिन्ट प्लेटों के साथ अच्छी तरह से सोल्डर नहीं किए होते तो वह कायल गरम हो जाते हैं और काम्युटेटर स्पार्क यानी चिनगारियां देता है कभी २ वह सोल्डर पिचल कर गिर भी जाता है।

यदि आर्मेचर कायलों का रेजिस्टैंस न्यून अधिकहो तो भी आरमेचर गर्म हो जायेगा और बहुत कम रेजिस्टैंस वाला कायल अधिक गरम होगा। क्योंकि विजली की रौ इसमें से, दूसरों की अपेना अधिक गुजरती रहती है इसमें और पहले

(२१०)

वर्णन किए हुए कारण का ज्ञान सैगमिंट प्लेटों के साल्डर को देखने से हो सकता है ऐसी दशा में कायल अलग-अलग करके इनका रेजिस्टैंस देखा जा सकता है।

काम्युटेटर (व्यत्ययक) का चिंगारियाँ देना

काम्यूटेटर (व्यत्ययक) के खुरदरे होने कारण कार्वन ऊंचे नीचे रहते हैं और स्पार्क देते रहते हैं। पंखे को हाथ से घुमा कर काम्युटेटर पर नाखून रखकर जांचें कि काम्युटेटर अलग तो नहीं यदि ऐसा हो तो उसे खराद कर डालें।

काम्यूटेटर (न्यत्ययक) का साफ न होना

यह कार्वन ब्रुशों के अधिक दवाव से या अधिक देर तक काम्यूटेटर (व्यत्ययक) के साफ न करने से हो जाता है इसे साफ कर ल तो चिंगारियाँ वन्द हो जायेंगी यदि ब्रुशों के अधिक दवाव से काम्युटेटर (व्यत्यकक) मैला हो गया हो ते स्थित कुछ ढीले कर दें।

यदि कार्बन मुश काम्युटेटर (व्यत्ययक) पर इसकी गोलाई के अनुसार न बैठाये जावें और केवल उसका थोड़ा सा माग ही काम्युटेटर पर बैठे जो कार्बन स्पार्क देगा तथा गर्म भी हो जावेगा। क्योंकि वह अपनी पूरी मात्रा की करेन्ट (धारा) जो पंखे चलानेके लिए आवश्यक है गुजारने के योग्य नहीं होगा।

त्रामेंचर धात्र) में लीक होने के कारए से भी काम्युटेटर स्पार्क देता रहता है। लीक होने का तात्पर्य विजली अपने असली मार्ग यानी तार से निकल जाना होता है जिसका फल यह होता है कि करेंट (धारा) का थोड़ा भाग काम के बिना निकलकर जमीन में गया और वाकी ने काम किया।

यदि कायलों (कुंडलों) में इस प्रकार लीक हो जावे तो काम्यटेटर (व्यत्ययक) स्पार्क (स्कुलिंग) देगा श्रीर गर्म हो

(२११)

जावेगा। लीक अधिक है तो वत्ती से देखी यानी टैस्ट की जा सकती है यदि कम हो तो मैगर ज्ञात हो जावेगी।

यदि दो कायल (कुंडल) आपस में शार्ट सर्कट हों तो भी कास्युटेटर (व्यत्ययक) स्पार्क देगा। शार्ट सर्कट से तात्पर्य दो तारों का आपस में इस प्रकार मिल जाना है कि करैन्ट जिस स्थान से आ रही हो विना काम करने के ही उस स्थान को वापस हो जावे। ऐसे शार्ट हुए कायल वाकी कायलों की अपेचा ठएडे होंगे क्योंकि करैन्ट इन सब कायलों में से नहीं गुजरती, शार्ट वाले स्थान के गिर्द कायल का इन्सुलेशन जल जायेगा क्यों के वह ठीक प्रकार से तो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता।

यदि काम्युटेटर सैगमिट प्लेटों के बीच का इन्सुलेशन (विसंवाहन) जल जाये या निकल जाये तो इन्सुलेशन (विसं-वाहक) से खाली स्थान पर स्पार्क होता रहेगा या कई बार हजारा काम्युटेटर स्पार्क करेगा इसका कारण आर्मेचर रीए-क्शन कहा जाता है जिसकी व्याख्या संचेप में नहीं हो सकती हाँ इसका इलाज यदि एक दो स्थानों पर ऐसा हो तो अवरक का इन्सलेशन (विसंवाहन) ठोक कर लगाने से हो सकता है वरना काम्युटेटर (व्यन्यथक) खोलकर इंसुलेशन (विसंवाहन) लगाया जावे।

ठीक न चलना यानी रुक रुक कर चलना

यदि आरमेचर (धात्र) के एक या दो कायल मिल जायें तो पंखा एक रुककर चलता है यानी जब वह कायल (कुंडल) फील्ड मैगनिट के सामने आते हैं तो अपना काम नहीं करते केवल पंखे के चक्करों के कारण उस स्थान की न्यूनता पूरी हो जाती है इसके वाद जो कायल (कुंडल) फील्ड मैंगनिट के सामने आते हैं वह अपनी या के क्रिकारण चक्करों में तेजी

(? ???)

उत्पन्न कर देते हैं चृंकि प्रत्येक चक्कर में ऐसा होता है इस लिए इस अवसर पर चाल घट जाती है।

चलते चलते वन्द हो जाना

क्यूज का जल जाना जो फीरन पता लग सकता है। स्प्रिंग के टूट जाने या किसी और कारणवश त्रुश काम्यूटेटर (ज्यत्ययक) से पीछे हट जावें, सीलिंग फैन एक या दोनों तारों का पाईप में जल जाना, स्विच लगाकर और रेगुलेटर (यामक) त्रान करके तारों को टैस्ट लैम्प से देखें यदि आव-श्यकता हो तो बदल दें।

रेगुलेटर (यामक) के जल जाने से यदि वह पूरी आन पोजीशन में हो तो पंखा वन्द नहीं हो सकता, हां यदि इससे किसी और दशा में हो तो वन्द हो जायेगा। रेगुलेटर (यामक) को पूरी स्पीड की दशा में करके देखें यदि पंखा चले तो प्राय: रेगुलेटर (यामक) के कायल जल गये हैं।

यदि सन कोनैक्शन (युजन) इत्यादि ठीक दशा होने पर भी पंखा न चले तो आरमेचर (धात्र) या भील्स कायल दोनों जल गये हैं निकाल कर देखें जली हुई वारनिश की गन्ध आयेगी और इन्सुलेशन उत्तर जायेगा।

यदि काम्यूटेटर (व्यत्ययक) पर श्रीस या बहुत सा तेल स्था जाये तो पंखा बन्द हो जायेगा। चर्बी और तेल दोनों विजली की रो को अपने बीच में से गुजरने नहीं देते इसिलये जब उसकी तह त्रुशों के नोचे आ जावेगी तो करेन्ट नहीं गुजरेगी और पंखा बन्द हो जावेगा। पंखा बन्द करके काम्यू-टेटर (व्यत्ययक को साफ कर दें।

काम्यूटेटर (व्यत्ययक) से आरमेचर की जड़ी हुई तारों के दूट जाने या सोल्डर की हुई तारें दूट जाती हैं चलने कें

(२१३)

सांल्डर पिघल जाते हैं या तार जल जाती है यह नुक्स आर्मेचर (धात्र) लेनिक विना दूर नहीं हो सकता।

मरम्मत के बाद पंखे का न चलना

१— वैयरिंग (भारू) के बहुत टाइट होने से पंखा नहीं चलता। हाथ से घुमाकर देखें और वैयरिंग (भारू) को ठीक कर डालें।

२—वैयरिंग (भारू) में तेल जम गया हो तो वह भी पंखे को पहली स्पीड पर नहीं चलने देता। पखे को घुमाकर चालू कर लें थोड़ी देर के पश्चात तेल अपने आप निकल जायेगा।

३—कोनैक्शन (युजन) का ठीक न होना—यानी दोनों फील्ड मैगनेट एक ही तरह की आकर्षक शक्ति रखते हैं पंखा खोलकर आमें चर (धात्र) निकालकर त्रुश कोनैक्शन मिलाकर करेंट (धारा) गुजार कर दो पेचकसों से उनकी मिकनातीसी शिक्त के पोल माल्म करो. यदि एक दूसरे को न खींचे तो एक कायल के कौनैक्शन को वदन कर देखें यदि मिकनातीसी शिक्त ऐसी उत्पन्न हो जाये कि एक पेचकस दूसरे को खींचे तो उनके कोनैक्शन (युजन) पर आरमेचर (धात्र) डाल कर पंखा चालू कर लें।

४-काम्युटेटर (व्यत्ययक) पर कारवन त्रुश का न वठना । ४-किसी कोनैक्शन (युजन) का ढीला या मैला होना ।



श्रमली सचित्र कोकशास्त्र

ारधीर के बहा परिडत कोका का बनाया हुआ यह जन्य पदना अति आवश्यक है। क्यों कि किसी बड़े आदमी ने ठीक कहा है—

पिंगल बित छुन्द रचे, ऋरु गीता विना झान । कोकशास्त्र विना रति करे, वो नर पशु समान !!

इस पुलक में पद्यती, चिकियी, शंखिनी, हस्ति नी चारी प्रकार की स्त्रियों और चारों प्रकार के मदों की पहचान, बाँक स्त्री का इलाज पुत्र अथना पुत्री के पैदा होने का समय बाल्य करना। चाँद की किस तारीस में कामवासना शरीर के किस जगह से जागृत होती है। चौरासी आसनों का पूरा वर्णन कित्र सहित किताव में दिया गया है। यदि आप गर्भवती और वाँक स्त्री निदान की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी इच्छानुसार सन्तान उत्पन्न करना और गर्भ को व दलने में विद्यान होने के इच्छुक हैं आप सदाचारी और अरोग्य सन्तान के अभिलापी हैं यदि आपको अपनी धर्मपत्नी से प्रेस है और उसको सदैव युवती और रूपवती देखना चाहते हैं तो इस किताव को जरूर देखिए। कीमत केवल (9) डाक खर्च सहित।

असली इन्द्रजाल

यह इन्द्रजाल अब तक के छपे सैकड़ों इन्द्रजाल से श्रेष्ठ है, यह बिल्कुल प्राचीन ढंग पर छपा है! जिल्द उत्तम है देवी देवताओं के १६ चित्र भी किताब में दिये हैं। मोडे अत्तर, जिल्द के ऊपर छ: रंगा चित्र, पृष्ठ संख्या २७६ होते हुए मूल्य

श्रमवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय

खारी वावली, देहली।

पहली सुहागरात

इस पुस्तक में नव दम्पत्तियों के जानने योग्य बातें जैसे नव दम्पत्ति की पहली सुहाग रात वाले दिन एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। काम कला क्या है ? स्त्री का श्रालिगन, श्रधरपान, सम्भोग के तरीके व स्त्री को वश में करने के तरीके गुफ्तरोग व उनके इलाज के तरीके बादि २ श्रमेकों चित्रों सहित दिये गये हैं।

> मृत्य सिर्फ ४) डाक खर्च माफ सावरी तंत्र सेवड़े का जाद्

इस पुस्तक में लिखित अनोले यंत्र मंत्र, तन्त्रों की सिद्धि द्वारा हर एक स्त्री पुरुषको अपने वशीभूत करके मनचाहा काम लिया जा संकता है। मृल्य हु)

दिवणी जाद्

इस पुस्तक में श्रानेक जादू के खेल जैसे हाथ की सकाई चीजों का गायव करना, रंग बदलना, ताश के श्रद्भुत खेल दिए गये हैं। मूल्य क्रो

नंगी औरतें

इसमें क्या है इसका पत्ता तो आप इसकी खरीद कर ही लगा सकते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि इसकी प्राप्त करते और देखते ही आपकी एक प्रकार का नशीला उन्माद होने लगेगा। आप भी हजारों लड़के व लड़कियों की तरह इस पुस्तक को सिफी है) में मंगा कर ज्ञान प्राप्त करें।

पुस्तकें मिलने का पता:-

श्रयवाल बुकंडिपो, थोक पुस्तकालय सारो बाबली, देहली।

श्रुलाई शिक्षा—इस पुस्तक में कनी रेशमी कपड़ों का कीना तथा रंगना सिखाया गया है ग्राप बढ़िया कपड़ा मलाहि हारा पूला गीला थी सकते हैं। मूल्य १०)

जाद् और मैस्मरेजम शिका—यानि मुदा रूहों से मुलक् कात करना घर बैठे हजारों मील दूर की बातें माल्म करना बहां क्या बात हो रही हैं जैसे जमीन के ग्रन्दर गड़ा हुग्रा धन बालूम करना, हर ग्रादमी के दिल की बात मालूम करना इत्यादि बताया गया है। कीमत क्

फोटोग्राफी शिक्षा (सचित्र)— इस पुस्तक की मदद से भामूली पढ़ा लिखा भादमी एक पक्का और मनुभवी फोटोग्राफर बन सकता है। इस पुस्तक को अमरीका, इंगलेंड और हिन्दुस्ताम की फोटोग्राफी से सम्बन्धित हजारों पस्तकों में से पाँच साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया है जगह जगह समकाने के निए संकड़ों चित्र दिखाये गए हैं। मूल्य %)

धड़ी साज बन जाओ — इस पुस्तक में घड़ी के हर एक पुरजे व श्रीजारों का बयान चित्रों द्वारा समभाया गया है इस पुस्तक की मदद से मामूली लिखा पढ़ा सनुष्य भी हर प्रकार की घड़ी को खोलना, साफ करना, नए पुरजे डालकर चालू करना सथा क्लाक, रिस्टबाच टाइमपीस जेव घड़ी श्रादि हर एक घड़ी की मरम्मत करके चालू कर सकता है, पढ़े लिखे श्रादमी भी फालतू समय में घर पर ही काम करके १००)—१५०) हपया बाहवार पार्ट टाइम में ही काम कर सकते हैं। मूल्य हु) रुपया

> श्रवाल बुक डिपो, थोक पुस्तकालय बारी बावली, देहली-६